



5129776

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
03.01.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volvo	<b>Motorstørrelse</b>	2400 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	XC70	<b>Motoreffekt</b>	158 kW
<b>Type</b>	B	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BS62721	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	YV1BZ8756D1161628	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	236104	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2013
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	14.01.2013
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	18.10.2026



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5129776

## Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.11	Service/Dokumentasjon.	* Kunde har egen servicedokumentasjon i tillegg til servicehefte.	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
22.9		* Varsler for at parkeringsvarmer krever service i kombiinstrument.	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Turbo
47.8	Registerreim.	* Kunde opplyser at registerreim er skiftet på 175450 km. 15.11.2021.Kunde har egen dokumentasjon på dette.	
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser
66.17		Småbulker:	Støtfanger foran
66.18		Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
66.34		* Bil har vanlige bruksmerker ift alder. Noe falmede kromlister bakre del rundt vindu.	
67.15	Vognbunn/understell.	* Noe overflaterust understell, bakre del.	
78.12	Støtdempere.	* Noe myk funksjon støtdempere foran og bak, spes bak.	
84.8	Travers.	* Det er noe rustdannelser travers bak.	

## Merknader

Punkt	Merknad
Kommentarer:	Bil er i generelt god teknisk stand.



5129776

**Servicehistorikk**

<b>Dato</b>	<b>Km.stand</b>
15.05.2024	225330
20.06.2023	208088
03.06.2022	185336
04.06.2021	164051
05.06.2020	143594
07.05.2019	128815
02.01.2018	98123
19.01.2017	75088
05.01.2016	55582
18.12.2014	36030
02.01.2014	20407

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-8 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	19.10.2026



5129776

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓

**Interiør.**

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ○
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○

**Karosseri.**

- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5129776

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	○
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	○
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓

**Kommentarer**

94 - Kommentarer:	✓
-------------------	---



5129776

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
31.2		Bremsevirkning, HF	280,00
31.3		Bremsevirkning, VB	180,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	228 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	690 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
47.2		eller ved, måneder:	120
89.1	Bremeskive/klosser utvendig		Ikke målt pga nye skiver
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	8,50 mm
91.3		Mønsterdybde HF	8,60 mm
91.4		Mønsterdybde VB	8,60 mm
91.5		Mønsterdybde HB	8,50 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5129776

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Oslo  
Eikenga 9  
0579 Oslo  
Telefon: +4745243912  
Fax:  
E-mail: eikenga@naf.no  
Website:



3. jan. 2025

Kaada

Køretøj: Volvo XC70 2.4 20V CDI AWD  
Motorkode: D 5244 T16  
Produktionsår: 09-16  
Kilometerstand: 236104 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BS62721  
VIN: YV1BZ8756D1161628 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 3. jan. 2025 08:34:20

Fejlkode

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Dieselmotor** **2 Fejl**

Fejlkode: P1554  
Indsprøjtningssyde cyl. 4  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1553  
Indsprøjtningssyde cyl. 3  
Strømkreds med fejl.

**bremssystem** **ABS BCM** **0 Fejl**

**bremssystem** **PBM parkeringsbremse** **0 Fejl**

**bremssystem** **SAS Ratvinkelgiver** **0 Fejl**

**Passiv sikkerhed** **SRS Airbag** **0 Fejl**

**Termostyring** **CCM klimaanlægsstyring** **0 Fejl**

**Termostyring** **CPM tilskudsvarmer** **3 Fejl**

Fejlkode: B1D22  
kølevandstemperaturføler  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1D34  
Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer  
Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.



Fejlkode: P2029  
Brændstofdrevet tilskudsvarmer  
Funktion ukorrekt.

**Førerassistentsystem**      **Kollisionshastighedsmodul**      **0 Fejl**

**Komfort**      **CEM centralelektronikmodul**      **3 Fejl**

Fejlkode: B10EC  
Dobbeltlåsnings servomotor passagerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1108  
Servomotor centrallås førerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109  
Servomotor for centrallås passagerdør  
Funktion ukorrekt.

**Komfort**      **Kombiinstrument**      **0 Fejl**

**Komfort**      **Nøgleløst**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **Førerdørsmodul**      **0 Fejl**

**Komfort**      **Passagerdørsmodul**      **1 Fejl**

Fejlkode: B10EC  
Dobbeltlåsnings servomotor passagerdør  
Funktion ukorrekt.

**Komfort**      **elektr. sædejustering**      **0 Fejl**

**Komfort**      **Overvågning for**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **HCM belysning**      **3 Fejl**

Fejlkode: B10EC  
Dobbeltlåsnings servomotor passagerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1108  
Servomotor centrallås førerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109  
Servomotor for centrallås passagerdør  
Funktion ukorrekt.

**Komfort**      **POT bagklapmodul**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **PAM parkeringshjælp**      **0 Fejl**

**Komfort**      **PAC bakkamera**      **ikke tilgængelig**

<b>Komfort</b>	<b>Hækkamera LCD HLDF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængermodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODL sidehindringsregistrering til venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODR sidehindringsregistrering til højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>DEM differentiale-elektronikmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>aktivt chassis</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>IAM audiomodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Betjeningspanel ICM</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>PHM telefonmodul</b>	<b>0 Fejl</b>