



4830180

NAF Test Eierskifte

Testdato
13.09.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	2191 cm ³
Modell	CX-5	Motoreffekt	110 kW
Type	GH	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FC10043	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMZKEN91800418621	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	143294	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	29.06.2015



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4830180

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Skilter.	Skade/slitasje på skilt	Fremre
1.5		Nasjonalitetsmerket er ikke forskriftsmessig:	Fremre
37.1	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
37.5		Lys virker ikke	Høyre skiltlys
66.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
67.8	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Tak
67.15		*	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
15.7	Setevarmer.	* Noe svak varme i sete bunn, men endel varmere på rygg i fører sete.....(mer lik varme mellom rygg/bunn på pass.setet).	
22.7	Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
52.8	Døråpning.	* Noe lakkslitasje/riper i døråpninger/dørstokk.	
67.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Liten parkeringsbulk h.bakdør. Mangler deksler på tak for "takstativfester".	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.01.2025



4830180

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. **R**
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **O**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓

Interiør.

- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. **O**
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. **O**
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. **O**

Karosseri.

- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersete. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjerete. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. **R**



4830180

Underside.

- 68 - Vognbunn/understell. ✓
- 69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 70 - Stabilisator. ✓
- 71 - Differensial. ✓
- 72 - Drivaksler. ✓
- 74 - Bremsørør. ✓
- 75 - Bremseslanger. ✓
- 76 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 77 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 78 - Parkbrems. ✓
- 79 - Støtdempere. ✓
- 80 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 81 - Lekkasjer. ✓
- 83 - Mellomaksel. ✓
- 84 - Eksosanlegg. ✓
- 85 - Travers. ✓
- 86 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 87 - Styrestag/ledd. ✓
- 88 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 89 - Motorfester. ✓
- 90 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- 91 - Bremseskive/klosser ✓
- 92 - Hjullager. ✓
- 93 - Dekk. ✓
- 94 - Felg. ✓
- 95 - Ekstra hjulsett.. ✓



4830180

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	17 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-10 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	371,00
31.2		Bremsevirkning, HF	364,00
31.3		Bremsevirkning, VB	220,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	240 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-48 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	673 ampere
91.1	Bremeskive/klosser	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
91.2		Bremeskivetykkelse VF	27,50 mm
91.3		Bremeskivetykkelse HF	27,50 mm
91.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
91.5		Bremeskivetykkelse VB	9,80 mm
91.6		Bremeskivetykkelse HB	9,80 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
93.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
93.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
95.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4830180

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bodø
Olav V's gt 102B
8004 Bodø
Telefon: 41251415
Fax:
E-mail: John.bjorgvik@naf.no
Website: www.naf.no



13. sep. 2024

Køretøj: Mazda CX-5 2.2 16V CDi Skyactiv-D 4WD (GH,KE)
Motorkode: SH-Y1
Produktionsår: 13-17
Kilometerstand: 143294 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: FC10043
VIN: JMZKEN91800418621 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. sep. 2024 11:40:21

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Diesel CAN	0 Fejl
Motor	SSU = start/stop-enhed	0 Fejl
ABS	ABS CAN	0 Fejl
ABS	SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning	0 Fejl
ABS	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	0 Fejl
Airbag	SAS airbag	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed CAN	0 Fejl
Komfort	Modul sæde for førerside CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtemodul CAN	0 Fejl
Komfort	RVM = bakovervågning	0 Fejl

Komfort	Anhængermodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	FSC = frontkamera	1 Fejl
Fejlkode: C1001-92 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Komfort	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	0 Fejl
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	Jævnstrømsomformer	ikke tilgængelig
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firehjulstræk CAN	0 Fejl
Undervogn	Aktiv chassiskontrol CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Audio/Video	Audio-modul CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	Taleregistrering CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	Multimedieinstrument CAN	ikke tilgængelig