



4763738

NAF Test Eierskifte

Testdato
07.08.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Ampera-e	Motoreffekt	150 kW
Type	0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV49308	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W0VF86E02K4112511	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	125804	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	27.02.2019



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4763738

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Service/Dokumentasjon.	Serviceokumentasjon mangler	
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.3		* Aktuell feilkode på SRS (Airbag). Anbefaler videre kontroll/reperasjon.	
77.1	Bremseskiver innvendig.	Rust på bremseskive:	
77.2		Slitt bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
37.26	Lykter/lys.	Krakelert lykteglass:	Midtre, Høyre bak, Høyre sideblink, Venstre sideblink, Venstre ytre, Høyre ytre, Venstre bak
37.27		* Krakelert lykteglass tåkebaklys.Noie dugg i lampe. Krakelert høyt bremselys-lampe.	
50.12	Dører.	* Noe knirkelyd dørstoppere bak.	
67.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser
67.18		Lakkriper:	Støtfanger bak
67.34		* Det er vanlige bruksmerker rundt bil.	
68.15	Vognbunn/understell.	* Noe skade på understellsplate fremre, midten.	
93.24	Dekk.	* Noe slitte dekk. Anbefales skiftet til neste sesong.	
94.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
96.1	Kommentarer:	* I følge eier er det skiftet høyvoltsbatteri i 2022 etter en aksjon Hos Opel.	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
05.02.2023	116278
03.05.2021	50070
29.01.2020	17224

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	27.02.2025



4763738

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **O**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. **O**

Karosseri.

- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ✓
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersete. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjerete. ✓
- 59 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 60 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4763738

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	○
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsesør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	R
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
82 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul, dekk.

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	○
94 - Felg.	○

Kommentarer

96 - Kommentarer:	○
-------------------	---



4763738

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-4 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	100,00
31.4		Bremsevirkning, HB	100,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	235 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-35 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	500 ampere
60.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
91.1	Bremsekive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	3,70 mm
93.3		Mønsterdybde HF	4,40 mm
93.4		Mønsterdybde VB	3,50 mm
93.5		Mønsterdybde HB	3,40 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4763738

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +4745243912
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website:



7. aug. 2024

Lie

Køretøj: Opel/Vauxhall Ampera-e
Motorkode: EN0 - kein Motor
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand: 125804 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EV49308
VIN: W0VF86E02K4112511 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 7. aug. 2024 20:17:15

Fejlkode

Motor	Benzinmotor	0 Fejl
Motor	Brændstofpumpe	0 Fejl
Motor	Elektromotorstyring 1	0 Fejl
Motor	Elektromotorstyring 2	0 Fejl
ABS	ABS/ESP	0 Fejl
ABS	Bremsekraftforstærker	0 Fejl
Airbag	Airbag	1 Fejl

Fejlkode: B059A
Advarselslampe for sikkerhedssele i passagerside
Funktion ukorrekt.

Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
Klimaanlæg	Elektrisk klimakompressor	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	Karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	Powerline-gateway	ikke tilgængelig
Komfort	Styreenhed for batteriovervågning	ikke tilgængelig

Komfort	Frontkammersystem	0 Fejl
Komfort	360-graders kamera	ikke tilgængelig
Komfort	Adgangssystem uden nøgle	0 Fejl
Komfort	parkeringsensor	1 Fejl

Fejlkode: U0415
 CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
 Modtaget ugyldige data.

Komfort	Forhindringsregistrering til venstre	0 Fejl
Komfort	Fodgængeradvarselssystem	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Komfort	Ratlås	0 Fejl
Gearkasse	Køretrinsaktuator	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Radio	0 Fejl
Audio/Video	Telematics	1 Fejl

Fejlkode: B2476
 Telematik-betjeningsenhed
 Afbrydelse i strømkreds .