



4990444

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
05.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Subaru	<b>Motorstørrelse</b>	1998 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	IMPREZA	<b>Motoreffekt</b>	110 kW
<b>Type</b>	G3	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	SU89553	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	JF1GHDLZBAG042100	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	217253	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2010
		<b>Registrert første gang</b>	05.07.2010



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4990444

## Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service/Dokumentasjon.	Siste service er ikke utført	
6.7	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
6.9		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
9.5	Instrumenter.	Feil på fartsholder (cruise control)	
11.4	Vindusvisker, spyer.	Vindusvisker parkerer feil	Begge sider foran
18.2	Solskjerm.	Løs/skadet/mangler	Venstre side
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
23.4	Interiør generelt.	* Vann i vognbunn/kanal h.s . Skulper ved bremsing .	
24.15	Motor virkemåte.	* Ulyd forkant motor .	
25.10	Kjøreegenskaper.	*	
30.9	Parkeringsbrems.	* Gummi gjennomføring i gulv til wire mangler .	
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys
37.10		Vann/kondens i lykt/lampe:	Ryggelys
37.22		* 37,10 renner vann fra lykt innvendig når bakluke åpnes .	
45.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje ved:	Bunnpanne
45.6		* 45,3 Rustet hull bunnpanne .	
48.3	Drivrem generator.	Ulyd i strammehjul / remhjul	
48.5		* 48,3 Slakk i stammehjul/holder . Tar borti registerdeksel	
54.4	Gulvmatter/-teppe.	Fukt i gulvteppe	Høyre foran
78.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
83.1	Eksosanlegg.	Mangelfullt oppheng:	Bakre eksospotte
89.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre bak

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Siste service er utført, men en eller flere er ikke utført iht. til tid eller intervall	
11.13	Vindusvisker, spyer.	* Mangler løkk spyerbeholder .	
15.7	Setevarmer.	* Virker ikke sittepute fører sete .	
25.15	Kjøreegenskaper.	* Noe vibrasjon i ratt ved ca 80 km	
29.14	Clutch.	* Noe knirk fra overføringer .	
31.14	Bremsevirkning.	* Noe skjeve bremses bak .	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Bakkant motor, Høyre side
49.12	Dører.	* Noe slakk dørhengsler v.s fordør .	
65.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	



4990444

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
66.21		Diverse lakkrust	
66.29		Rustangrep:	Panser, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Tak, Bakluke
66.31		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
66.33		Bulk(er)	Støtfanger foran
67.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	
67.14		Mangelfull antirustbehandling:	
69.10	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag	Høyre foran
69.14		* Slakk høyre stabilisatorstagforing bak .	
83.14	Eksosanlegg.	* Varmedeksel over bakre potte løst .	
92.21	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
93.12	Felg.	* Mangler navkopp h.s bak . Div riper/sår .	
94.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
04.12.2021	170102
12.11.2018	137369
08.05.2017	108017
14.02.2015	76673
08.07.2014	41211
04.09.2013	24712
12.11.2021	14761
25.08.2011	5933

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	12.02.2026



4990444

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. **R**
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. **R**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓

**Interiør.**

- 11 - Vindusvisker, spylar. **R**
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. **O**
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. **R**
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. **R**

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. **R**
- 25 - Kjøreegenskaper. **R**
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. **O**
- 30 - Parkeringsbrems. **R**
- 31 - Bremsvirkning. **O**
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **R**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. **R**

**Karosseri.**

- 49 - Dører. **O**
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓

**Karosseri.**

- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. **R**
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **O**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4990444

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	○
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	R
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	R
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	R

**Hjul,dekk.**

90 - Bremseskive/klosser	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	○
93 - Felg.	○
94 - Ekstra hjulsett..	○



4990444

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	24 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,02 m <sup>-1</sup>
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	196 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	471 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
90.1	Bremeskive/klosser	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
90.2		Bremeskivetykkelse VF	22,75 mm
90.3		Bremeskivetykkelse HF	22,92 mm
90.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
90.5		Bremeskivetykkelse VB	9,55 mm
90.6		Bremeskivetykkelse HB	11,00 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	3,50 mm
92.3		Mønsterdybde HF	3,80 mm
92.4		Mønsterdybde VB	3,80 mm
92.5		Mønsterdybde HB	3,90 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4990444

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen-Åsane  
Liamyrane 6  
5132 Nyborg  
Telefon: +4793022165  
Fax:  
E-mail: Petter.havre@naf.no  
Website: www.naf.no



5. nov. 2024

Køretøj: Subaru Impreza 2.0 16V CDi Schrägheck  
Motorkode: EE 20 Z  
Produktionsår: 07-12  
Kilometerstand: 217253 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: SU89553  
VIN: JF1GHDLZBAG042100 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 5. nov. 2024 10:04:47

---

Fejlkode

---

**OBD**

Fejlkode: P0403  
EGR-system A  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0403  
EGR-system A  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P1469  
Partikelfilter  
Systemer i nøddrift.

Fejlkode: P0403  
EGR-system A  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P1469  
Partikelfilter  
Systemer i nøddrift.

**OBD**

**Motor ISO OBD**

**ABS OBD**

**Airbag ISO OBD**

**Int. enhed OBD**

**Gear ISO OBD**

**Styring ISO**

**5 Fejl**

ikke tilgængelig

ikke tilgængelig

ikke tilgængelig

ikke tilgængelig

ikke tilgængelig

ikke tilgængelig

**Drivlinje**

**bremsesystem**

**Passiv sikkerhed**

**Komfort**

**Gearkasse**

**Styretøj**

Hella Gutmann Solutions GmbH