



5022065

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
11.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Tesla	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Model 3	<b>Motoreffekt</b>	158 kW
<b>Type</b>	003	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	EC36098	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	5YJ3E7EB2MF896293	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	55750	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2021
		<b>Registrert første gang</b>	23.03.2021



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5022065

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
9.17	Instrumenter.	* Noe svak bildekvalitet på ryggekamera.	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Høyre tåkelys, Venstre tåkelys, Høyre nærlys, Venstre nærlys
67.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
68.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Slakk i opphengskule:	Høyre øvre, Venstre øvre
68.2		Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre høyre øvre, Fremre venstre øvre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
11.11	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskergummi	
26.24	Unormal lyd.	* Observert en del støy, mistenker bremsene.	
49.12	Dører.	* Noe u lyd fra dørstopper, høyre/venstre foran.	
51.8	Døråpning.	* Diverse bruksmerker i døråpningene.	
54.7	Gulvmatter/-teppe.	* Noe vannrester under mattene, kan være rester etter vask av bilen.	
65.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
66.28	Lakk / karosseri utvendig.	Bilen er delvis omlakkert:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Bakluke, Høyre forskjerm
66.34		* Bulker på bakluken, bakluke gnisser noe mot støtfanger bak. Diverse bruksmerker rundt bilen.	
67.15	Vognbunn/understell.	* Noe feilmontert innerskjerm, venstre side foran.	
76.11	Bremseskiver innvendig.	* En del rust på skiver både foran og bak, bremsen bør brukes mer.	
90.21	Bremseskive/klosser	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
90.22		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
93.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	
94.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	



5022065

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	1 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja;Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	23.03.2025



5022065

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. R
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ○
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. R
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ○
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ○
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ○
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ○
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○

**Underside.**

- 67 - Vognbunn/understell. R
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. R
- 69 - Stabilisator. ✓
- 70 - Differensial. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsesør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ○
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 84 - Travers. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Motorfester. ✓
- 89 - Fjærer / fjærbein. ✓

**Hjul,dekk.**

- 90 - Bremseskive/klosser. ○
- 91 - Hjullager. ✓
- 92 - Dekk. ✓
- 93 - Felg. ○
- 94 - Ekstra hjulsett.. ○



5022065

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	290,00
31.2		Bremsevirkning, HF	290,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	210,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	191 °C
40.1	Kjølevæske.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
90.1	Bremseskive/klosser		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen



5022065

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.