



4681743

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
01.07.2024



## Kunde

|                            |                           |                      |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no Co/Santander | <b>Kontaktperson</b> |                           |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 95140190                  | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no Co/Santander |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23             | <b>Telefon</b>       | 33300540                  |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM                  | <b>E-post</b>        |                           |
| <b>Telefon</b>             | 33300540                  |                      |                           |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 410704                    |                      |                           |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Mercedes-Benz     | <b>Motorstørrelse</b>         | 2143 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Vito              | <b>Motoreffekt</b>            | 140 kW               |
| <b>Type</b>             | 639/5             | <b>Aksler i drift</b>         | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | BU14746           | <b>Drivstofftype</b>          | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | W1V44760513703352 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 152189            | <b>Bruktimportert</b>         | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>        | 2020                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 18.03.2020           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4681743

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat   | Beskrivelse                      |
|--------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.5    | Nøkler / Utstyr                   | Nøkkel/er mangler  |                                  |
| 8.2    | Parkeringsbrems                   | Svak bremsevirkning:   | Venstre, Høyre                   |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor           | Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll                                 |                                  |
| 47.5   | Elektrisk vindusheis              | * Ukjent feil med VF vindu   |                                  |
| 48.1   | Oppvarmet bakrute                 | Oppvarmet bakrute virker ikke:   |                                  |
| 51.3   | Vindusvisker, spylers (foran/bak) | Vindusspyler virker ikke:  | Bakrute                          |
| 51.7   |                                   | Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler                                       | Bakrute                          |
| 81.2   | Frontrute                         | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret<br>• Reparasjonsmetode: Skift |                                  |
| 82.8   | Siderute/bakrute                  | Skade på rute:   | Bakrute                          |
| 84.4   | Lås                               | Feil ved låsesylinder  | Venstre fordør                   |
| 86.2   | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:   | Støtfanger foran, Støtfanger bak |
| 86.3   |                                   | Skadet:  | Høyre bakkdør                    |
| 86.7   |                                   | Rust / korrosjon i innvendig kant:   | Venstre fordør                   |
| 87.4   | Utvendig speil                    | Feil på justeringsmekanisme for speil:   | Venstre side, Høyre side         |
| 92.1   | Luftdyse kupé                     | Luftdyse skadet:   | Midten foran                     |
| 97.1   | Døråpning                         | Sår eller skade:   | Venstre fordør                   |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat  | Beskrivelse  |
|--------|---------------------------|---|--------------|
| 4.12   | Service/ Dokum.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF  |              |
| 23.4   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport  |              |
| 23.6   |                           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |              |
| 42.10  | Drivaksler                | * Svetting fra koblingen til HF drivaksel og girkasse   |              |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper   |              |
| 86.18  |                           | Småbulker:  | Høyre fordør |



4681743

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 15 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 18.03.2026       |



4681743

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems **R**

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

**Lys og signaler**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor **R**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler **O**

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis **R**48 - Oppvarmet bakrute **R**

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

**Hjul, dekk, felg**

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4681743

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | R |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | R |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | R |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



4681743

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                              | Fråse  | Måleverdi                                      |
|--------|------------------------------------|--|--|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                    | Antall nøkler:   | 1 stk  |
| 6.1    | Bremsekiver                        | Min. bremsekivetykkelse før utskifting<br>foran:       | 28,00 mm                                       |
| 6.2    |                                    | Bremsekivetykkelse VF                                  | 31,50 mm                                       |
| 6.3    |                                    | Bremsekivetykkelse HF                                  | 31,20 mm                                       |
| 6.4    |                                    | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:            | 9,00 mm  |
| 6.5    |                                    | Bremsekivetykkelse VB                                  | 11,80 mm                                       |
| 6.6    |                                    | Bremsekivetykkelse HB                                  | 11,70 mm                                       |
| 9.1    | Bremsevirkning                     | Bremsevirkning, VF                                     | 390,00   |
| 9.2    |                                    | Bremsevirkning, HF                                     | 380,00   |
| 9.3    |                                    | Bremsevirkning, VB                                     | 200,00   |
| 9.4    |                                    | Bremsevirkning, HB                                     | 200,00   |
| 30.1   | Kjølevæske                         | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til<br>minus: | 40 °C  |
| 37.1   | Registerreim                       |  | Bilen har registerkjede                        |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg<br>(AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                   | 24 °C  |
| 50.2   |                                    | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                   | 0 °C   |
| 55.1   | Ladespenning generator             | Ladespenning med last (V)                              | 13,60 volt                                     |
| 55.2   |                                    | Ladespenning uten last (V)                             | 14,10 volt                                     |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri           |  | Ikke målt grunnet<br>manglende tilgjengelighet |
| 65.1   | Dekk                               | Mønsterdybde VF  | 6,00 mm  |
| 65.2   |                                    | Mønsterdybde HF  | 6,00 mm  |
| 65.3   |                                    | Mønsterdybde VB  | 6,00 mm  |
| 65.4   |                                    | Mønsterdybde HB  | 7,00 mm  |
| 65.5   |                                    | Bilen er utrustet med:                                 | Piggfrie vinterdekk                            |
| 66.1   | Felg                               | Felg montert på bilen:                                 | Lettmetallfelg                                 |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                    | Mønsterdybde   | 5,00 mm  |
| 67.2   |                                    | Mønsterdybde   | 5,00 mm  |
| 67.3   |                                    | Mønsterdybde   | 4,00 mm  |
| 67.4   |                                    | Mønsterdybde   | 4,00 mm  |
| 67.5   |                                    | Ekstra hjulsett er utrustet med:                       | Sommerdekk                                     |
| 67.6   |                                    | Felg på ekstra hjulsett:                               | Lettmetallfelg                                 |

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4681743



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Utvendig tilstand motor



23. Generelt



24. Generelt



**25. Generelt****26. Generelt****27. Generelt****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Drivaksler**



4681743

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



26. jun. 2024

Køretøj: Mercedes Vito 119 CDI (W447) Kasten 4Matic BlueTEC  
Motorkode: OM 651.950  
Produktionsår: 15-  
Kilometerstand: 152189 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BU14746  
VIN: W1V44760513703352 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 26. jun. 2024 13:57:39

---

## Fejlkode

---

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>OBD</b>   | <b>OBD</b>                                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Motor</b>   | <b>Dieselmotor</b>                            | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: P13E7FD<br>Ureaadditiv-niveau<br>For lavt påfyldningsniveau.   |   |                         |
| <b>Motor</b>   | <b>FSCU UDS OBD</b>                           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Motor</b>   | <b>SCR: Udstødningsgasreduktion</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Motor</b>   | <b>PTCU: Drivlinje</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>ABS</b>   | <b>ESP: elektronisk stabiliseringsprogram</b> | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: C066300<br>CAN-bus/forbindelse til central gateway<br>CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt. |   |                         |
| <b>ABS</b>   | <b>EFB OBD</b>                                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Airbag</b>  | <b>SRS Airbagstyreenhed</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Airbag</b>  | <b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Airbag</b>  | <b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Klima anlæg</b>   | <b>KLA Klima anlæg</b>                        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Sikkerhed</b>   | <b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |

|                  |  |                         |
|------------------|--|-------------------------|
| <b>Sikkerhed</b> | <b>Aktiv fartpilot</b>                               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Sikkerhed</b> | <b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Sikkerhed</b> | <b>Venstre bagradarsensor</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Sikkerhed</b> | <b>Højre bagradarsensor</b>                          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>EZS: Elektr. tændingslås</b>                      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>KI: Kombiinstrument</b>                           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)</b> | <b>2 Fejl</b>           |

Fejlkode: P25567B  
Kølevæskeniiveauføler  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: B23267B  
Sprinklervand-niveausensor  
For lavt påfyldningsniveau.

|                |  |                         |
|----------------|--|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>MFK: Multifunktionskamera</b>               | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>360°-kamera</b>                             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>KAB: Kameratildækning</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD</b>          | <b>5 Fejl</b>           |

Fejlkode: B1D042A  
Spejlindstillingskontakt  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B1E1F2A  
Spejlvalgskontakt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B18B62A  
Rudehejskontakt foran til højre  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B18B52A  
Rudehejskontakt foran til venstre  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1DD015  
Elopvarmet sidespejl  
Styrestrømkreds, kortslutning til plus/afbrydelse

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------|

|                |                                |                         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>MRM OBD</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>DBE dig. OBD</b>            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>TPAD: Touchpad</b>          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>HMI-GW</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>OLU: Onboard Logic Unit</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>RFK: Bakkamera</b>          | <b>4 Fejl</b>           |

Fejlkode: U014287  
CAN-bus til karosseristyreenhed bagved  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U014787  
CAN-bus-forbindelse med audio-gateway  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U015587  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U041600  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Meddelelse ukorrekt.

|                |  |                         |
|----------------|--|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>AHE: Anhængerregistrering</b>                             | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Venstre bagsæde massagefunktion</b>                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Højre bagsæde massagefunktion</b>                         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side</b>     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side</b>     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side</b>       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PARK: Parkeringshjælp</b>                                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>STR: Elektrisk skydedør i højre side</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>STL: Elektrisk skydedør i venstre side</b>                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PSD: Panoramatag</b>                                      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PSM: Programmerbart specialmodul</b>                      | <b>ikke tilgængelig</b> |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>Komfort</b>   | <b>Fartskriver</b>                          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>HGW brugerinterface CAN-bus</b>          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>   | <b>ISM CAN OBD</b>                          | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: U015531<br/>         CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument<br/>         Kommunikation forstyrret.</p> |   |                         |
| <b>Gearkasse</b>   | <b>VGS: Fuldt integreret gearstyring</b>    | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: U015531<br/>         CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument<br/>         Kommunikation forstyrret.</p> |   |                         |
| <b>Gearkasse</b>   | <b>Gearkasse</b>                            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b>   | <b>EDW: Tyverialarm</b>                     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>  | <b>Elektr. servostyring</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>Telematik HERMES</b>                     | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: U103888<br/>         Diagnose-CAN-bus<br/>         CAN-bus slået fra.</p>                               |   |                         |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>Radio/navigation</b>                     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>ZAN OBD</b>                              | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>MTAS Mobiltelefonholder</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>E-Call GLONASS (Rusland)</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>Tel Styreenhed telefon</b>               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>TB5 TV-tuner</b>                         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>Sound OBD</b>                            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Audio/Video</b>   | <b>MBUX Head Unit</b>                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b>   | <b>RDK OBD</b>                              | <b>ikke tilgængelig</b> |