



5104480

NAF Test Eierskifte

Testdato
16.12.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1956 cm ³
Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER SW	Motoreffekt	103 kW
Type	0G-A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE42951	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0LGT8GS6E1162937	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	141469	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	24.10.2014



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5104480

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
3.5		Aktivert serviceindikator	
6.22	Varsellamper/ meldinger.	* Feil melding på adaptive lys og høyde regulering.	
10.3	Dashbord /midtkonsoll.	* Luftedyse i midtkonsoll er løs.	
21.7	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak kjølevirkning	
37.8	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre nærlys
51.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
66.1	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
66.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
66.6		Karosseriskade	Bakluke, Støtfanger bak
66.8		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
66.11		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak
75.1	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	*	
14.9	Glassruter.	Slitt rute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.11	Utvendig tilstand motor.	* Olje drypp ved olje filter og tappeplugg.	
66.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
66.19		Diverse småbulker/lakkriper	
66.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
67.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	Foran, Bak
83.13	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	Fremre eksosrør



5104480

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
07.02.2022	105435
21.12.2020	89539
17.01.2020	67858
25.01.2019	56551
08.01.2018	44671
03.11.2016	33208
27.10.2015	23314

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	31.01.2026



5104480

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. **R**
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **R**
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. **R**
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **R**



5104480

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	O
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	R
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
83 - Eksosanlegg.	O
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓
93 - Ekstra hjulsett..	✓



5104480

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	21 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	225,00
31.2		Bremsevirkning, HF	230,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	155,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	165 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
47.2		eller ved, måneder:	72
89.1	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	8,00 mm
93.2		Mønsterdybde	8,00 mm
93.3		Mønsterdybde	8,00 mm
93.4		Mønsterdybde	8,00 mm
93.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
93.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5104480

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Trondheim
Ivar lykkes vei 9
7075 Tiller
Telefon: 73957395
Fax:
E-mail: Odd.reppe@naf.no
Website: Www.naf.no



16. des. 2024

Køretøj: Opel/Vauxhall Insignia-A 2.0 16V CDTI Sports Tourer
Motorkode: A 20 DTE (LHV)
Produktionsår: 13-15
Kilometerstand:
Registrering Nr: AE42951
VIN: W0LGT8GS6E1162937 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 16. des. 2024 15:28:39

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	0 Fejl
Drivlinje	Brændstofpumpe	ikke tilgængelig
Drivlinje	Brændstofpumpe-styring	ikke tilgængelig
bremsesystem	Flerakseaccelerationsmodul	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESP	1 Fejl

Fejlkode: U0104
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for fartpilot
ingen kommunikation

bremsesystem	Parkeringsbremse	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlægsbetjeningsenhed	1 Fejl

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Førerassistentsystem	parkeringssensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	0 Fejl

Førerassistentsystem	Adaptiv fartpilot	1 Fejl
<p>Fejlkode: C0800 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	Sædevarme	0 Fejl
Komfort	Forlygte	1 Fejl
<p>Fejlkode: B3420 Forlygtenivellerings-føler bag Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Komfort	Bagklap	0 Fejl
Komfort	Forhindringsregistrering til venstre	0 Fejl
Komfort	Ratlås	0 Fejl
Komfort	Touchpad infotainment-betjening	0 Fejl
Komfort	Adgangssystem uden nøgle	0 Fejl
Komfort	Telematics	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialkobling	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	2 Fejl
<p>Fejlkode: B125E DAB-antenne Forbindelse til antenne defekt.</p>		
<p>Fejlkode: U0029 MOST-bus Funktion ukorrekt.</p>		
Undervogn	Undervogn	0 Fejl
Styretøj	Ratvinkelføler	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	radio	2 Fejl

Fejlkode: B125E
DAB-antenne
Forbindelse til antenne defekt.

Fejlkode: U0029
MOST-bus
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Digital radiomodtager	0 Fejl
Infotainmentsystem	Interfacemodul multimediaplayer	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mobiltelefon	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	Multimedie interface	1 Fejl

Fejlkode: B127B
Kamera bag
Fejl i strømkreds/signal.

Infotainmentsystem	Radiobetjeningsenhed	0 Fejl
---------------------------	-----------------------------	---------------