



5172923

# NAF Test Eierskifte

**Testdato**  
23.01.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volvo	<b>Motorstørrelse</b>	1560 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	V70	<b>Motoreffekt</b>	84 kW
<b>Type</b>	B	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	SV28547	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	YV1BW84ABD1249482	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	165666	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2012
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	04.07.2012
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	11.02.2026



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5172923

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.2		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.5	Lykter/lys.	Feil lysbilde	Høyre tåkelys
37.23		* Markeringslys venstre side foran virker ikke.	
43.8	Batteri 12 volt.	* Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
74.2	Bremseslanger.	Bremseslange feil montert:	Høyre foran
79.4	Drivstofftank, rør, slange.	Lekkasje på drivstoffslange / rør:	Bakre del

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
23.6	Interiør generelt.	* Forventet slitasje.	
47.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
48.6	Drivrem generator.	* Slitt/morken/sprekt drivrem.	
51.8	Døråpning.	* Div små riper/bulker.	
52.4	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
55.9	Førersete.	* Noe slitasje på sete.	
56.8	Bakseter.	* Noe avtrykk i seter bak.	
65.12	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	* Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt.	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
66.28		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre forskjerm, Tak
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
67.14		Mangelfull antirustbehandling:	
85.8	Opphengs- / bærearmer foraksel.	* Noe små slitasje på foringer bak.	
92.11	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

## Merknader

Punkt	Merknad
Drivstofftank, rør, slange.	Lekker litt på pakning fra påfyllingsrør.
Registerreim.	Skiftet 25.05.2021 ved 126918km.
Full systemskann.	Usikker på om alle feilkoder er reell.



5172923

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
07.03.2024	152649
09.05.2023	142776
21.02.2022	133250
25.05.2021	126918
28.05.2020	117777
05.06.2019	108569
01.06.2018	95815
11.05.2017	85570
20.04.2016	74834
12.06.2015	65823
10.07.2014	50968
09.07.2013	43498
07.01.2012	19901

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-1 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete;Mørkt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei



5172923

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓

**Interiør.**

- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ○

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ○
- 48 - Drivrem generator. ○

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ○

**Karosseri.**

- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ○
- 56 - Bakseter. ○
- 57 - Passasjerete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. ○
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5172923

### Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	R
75 - Bremseselegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	R
80 - Lekkasje.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	○
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

### Hjul, dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	○
93 - Ekstra hjulsett..	✓

### Kommentarer

94 - Kommentarer:	✓
-------------------	---



5172923

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	260,00
31.2		Bremsevirkning, HF	260,00
31.3		Bremsevirkning, VB	230,00
31.4		Bremsevirkning, HB	230,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,11 m <sup>-1</sup>
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	201 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	497 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
47.2		eller ved, måneder:	120
89.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
89.2		Bremseskivetykkelse VF	26,80 mm
89.3		Bremseskivetykkelse HF	26,80 mm
89.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
89.5		Bremseskivetykkelse VB	10,60 mm
89.6		Bremseskivetykkelse HB	10,40 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	7,10 mm
91.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,40 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,20 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5172923

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen-Åsane  
Liamyrane 6  
5132 Nyborg  
Telefon: +4793022165  
Fax:  
E-mail: Petter.havre@naf.no  
Website: www.naf.no



23. jan. 2025

Bergen

Køretøj: Volvo V70 D2 1.6 16V CDI  
Motorkode: D 4162 T  
Produktionsår: 09-16  
Kilometerstand: 165666 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: SV28547  
VIN: YV1BW84ABD1249482 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 23. jan. 2025 08:29:56

Fejlkode

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Dieselmotor</b>	<b>3 Fejl</b>
Fejlkode: P02CD Indsprøjtningdyse 1 Øverste tilpasningsgrænse nået.		
Fejlkode: P02D1 Indsprøjtningdyse 3 Øverste tilpasningsgrænse nået.		
Fejlkode: U0167 CAN-forbindelse fra startspærrestyreenhed Kommunikation forstyrret.		
<b>Drivlinje</b>	<b>ADM additivmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS BCM</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>PBM parkeringsbremse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>SAS Ratvinkelgiver</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>SRS Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>CCM klimaanlægsstyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>CPM tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>



**Førerassistentsystem**      **Kollisionshastighedsmodul**      **0 Fejl**

**Komfort**      **CEM centralelektronikmodul**      **5 Fejl**

Fejlkode: B103D  
Forlygteenhed højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B109B  
Nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10EE  
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag passagerside  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109  
Servomotor for centrallås passagerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B  
Centrallås-servomotor passagerside bag  
Funktion ukorrekt.

**Komfort**      **Kombiinstrument**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **Nøgleløst**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **Førerdørsmodul**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **Passagerdørsmodul**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **elektr. sædejustering**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **Overvågning for**      **ikke tilgængelig**

**Komfort**      **HCM belysning**      **5 Fejl**

Fejlkode: B103D  
Forlygteenhed højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B109B  
Nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10EE  
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag passagerside  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109  
Servomotor for centrallås passagerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B  
Centrallås-servomotor passagerside bag  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>POT bagklapmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PAM parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PAC bakkamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Hækkamera LCD HLDF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængermodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODL sidehindringsregistrering til venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODR sidehindringsregistrering til højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>DEM differentiale-elektronikmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>aktivt chassis</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>IAM audiomodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Betjeningspanel ICM</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>PHM telefonmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>