



4787147

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
21.08.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	1995 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	X3 XDRIVE18D	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BR85935	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WBAPE71070WH91082	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	245694	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2009
		<b>Registrert første gang</b>	19.10.2009



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4787147

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service/Dokumentasjon.	Siste service er ikke utført	
7.22	Varsellamper/ meldinger.	* Varsellampe for lys lyser.	
37.5	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys, Venstre bremselys
37.21		* Mangler lykteglass for venstre skiltlys.	
66.1	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	For lite luft	
77.6	Bremsekiver innvendig.	* Løs bremseskjold venstre foran.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.3	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende er, <ul style="list-style-type: none"><li>• kroner: 55000</li></ul>	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
30.11	Parkeringsbrems.	* Skadet beskyttelse fra parkeringsbremsearmen.	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
67.17	Lakk / karosseri utvendig.	Småbulker:	Høyre forskjerm, Støtfanger bak
67.18		Lakkriper:	Støtfanger foran
67.19		Diverse småbulker/lakkriper	
67.21		Diverse lakkrust	
68.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
70.10	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag	Høyre foran
84.13	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
93.21	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
94.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	



4787147

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
26.04.2019	156901
16.10.2017	130725
09.02.2016	101327
28.03.2014	72299
30.11.2011	36371

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	19 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.05.2025



4787147

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. **R**
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓

**Interiør.**

- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. **O**
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓

**Karosseri.**

- 52 - Døråpning. ✓
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetet. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjeretete. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4787147

**Underside.**

68 - Vognbunn/understell.	○
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	○
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	R
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
83 - Mellomaksel.	✓
84 - Eksosanlegg.	○
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	○
94 - Felg.	○



4787147

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-2 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2500,00
31.2		Bremsevirkning, HF	2500,00
31.3		Bremsevirkning, VB	1900,00
31.4		Bremsevirkning, HB	1900,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	238 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-43 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	768 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
91.1	Bremeskive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	2,80 mm
93.3		Mønsterdybde HF	3,40 mm
93.4		Mønsterdybde VB	2,90 mm
93.5		Mønsterdybde HB	3,10 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4787147

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Oslo  
Eikenga 9  
0579 Oslo  
Telefon: +47 45243912  
Fax:  
E-mail: Eikenga@naf.no  
Website: www.naf.no



21. aug. 2024

Køretøj: BMW X3 18d E83  
Motorkode: N47 D20 C  
Produktionsår: 09-10  
Kilometerstand: 245694 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BR85935  
VIN: WBAPE71070WH91082 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 21. aug. 2024 19:42:04

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>DDE Motorstyreenhed</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: DTC 452A Partikelfilter Maks. distance for partikelfilter snart nået.		
Fejlkode: DTC 4A5E Gløderør cyl. 2 Strømkreds med fejl.		
<b>ABS</b>	<b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>LWS Ratvinkelsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>MRS Airbagstyreenhed 4</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>IKE 20-pol./OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ZKE 5 20-pol./OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LSZ 20-pol./OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PDC 20-pol./OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AIC 20-pol./OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>



<b>Komfort</b>	<b>CA Nøglefrit adgangssystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRM Karosseristyrenehed foran</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Nødopkaldssystem OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyrenehed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyrenehed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VTG Fordelergearkassestyrenehed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>EWS Startspærre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Antenneforstærker OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>NAV Navigationssystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Brugerflade OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Håndfri anordning OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>iPod-interface</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>SBX Telefonstyrenehed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC Dæktryksstyrenehed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>