



5250838

NAF Test Eierskifte

Testdato
20.02.2025



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Opel | Motorstørrelse | 1490 cm ³ |
| Modell | INSIGNIA SPORTS TOURER | Motoreffekt | 121 kW |
| Type | Z-B | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | HT22143 | Drivstofftype | Bensin |
| Understellsnr. | W0VZT8GB4J1128912 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 76414 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Svart | Registreringsår | 2018 |
| Karosseritype | Stasjonsvogn | Registrert første gang | 07.11.2018 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 30.03.2026 |



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5250838

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------------------------|---|-------------|
| 10.3 | Dashbord /midtkonsoll. | * Skrangling fra dashbord i området foran rattet. | |
| 11.5 | Vindusvisker, spylers. | Dårlig viskerblad: | Bakrute |
| 43.4 | Batteri 12 volt. | Bør lade batteri | |
| 65.2 | Reservehjul / dekkreparasjonssett. | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|----------------------------|---|----------------|
| 36.5 | Full systemskann. | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 51.8 | Døråpning. | * Riper begge sider bak. | |
| 66.17 | Lakk / karosseri utvendig. | Småbulker: | Venstre bakdør |
| 66.18 | | Lakkriper: | Støtfanger bak |
| 66.22 | | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk | |
| 66.34 | | * Anbefaler en polering for å få vekk "asfaltrester" langs sidene på bilen. | |

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 08.08.2024 | 70900 |
| 29.09.2023 | 55518 |
| 06.10.2022 | 46341 |
| 15.10.2021 | 37836 |
| 07.10.2020 | 32163 |
| 24.09.2019 | 18436 |

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke kompatibel

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 70 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 5 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Glatt;Isete |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |



5250838

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. R
- 11 - Vindusvisker, spyler. R
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. O
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. O



5250838

Underside.

- 67 - Vognbunn/understell. ✓
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 69 - Stabilisator. ✓
- 70 - Differensial. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsørør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 75 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 79 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 80 - Lekkasjer. ✓
- 83 - Eksosanlegg. ✓
- 84 - Travers. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- 89 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
- 90 - Hjullager. ✓
- 91 - Dekk. ✓
- 92 - Felg. ✓
- 93 - Ekstra hjulsett.. ✓



5250838

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 2.1 | Sentrallås/nøkler. | Antall nøkler: | 2 stk |
| 21.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 21.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 7 °C |
| 31.1 | Bremsevirkning. | Bremsevirkning, VF | 230,00 |
| 31.2 | | Bremsevirkning, HF | 230,00 |
| 31.3 | | Bremsevirkning, VB | 190,00 |
| 31.4 | | Bremsevirkning, HB | 190,00 |
| 32.1 | Avgassanalyse. (Bensin) | | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 39.1 | Bremsevæske. | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 188 °C |
| 40.1 | Kjølevæske. | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 39 °C |
| 43.1 | Batteri 12 volt. | Referanseverdi norm: | EN |
| 43.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 760 ampere |
| 43.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 757 ampere |
| 47.1 | Registerreim. | | Bilen har registerkjede |
| 89.1 | Bremeskive/klosser utvendig | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran: | 25,00 mm |
| 89.2 | | Bremeskivetykkelse VF | 27,00 mm |
| 89.3 | | Bremeskivetykkelse HF | 27,00 mm |
| 89.4 | | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak: | 10,00 mm |
| 89.5 | | Bremeskivetykkelse VB | 10,70 mm |
| 89.6 | | Bremeskivetykkelse HB | 10,70 mm |
| 91.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 91.2 | | Mønsterdybde VF | 6,10 mm |
| 91.3 | | Mønsterdybde HF | 4,90 mm |
| 91.4 | | Mønsterdybde VB | 5,30 mm |
| 91.5 | | Mønsterdybde HB | 5,10 mm |
| 92.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 93.1 | Ekstra hjulsett.. | Mønsterdybde | 8,20 mm |
| 93.2 | | Mønsterdybde | 8,20 mm |
| 93.3 | | Mønsterdybde | 8,20 mm |
| 93.4 | | Mønsterdybde | 8,20 mm |
| 93.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk |
| 93.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |



5250838

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Ålesund
Storevågen 70
6020 Ålesund
Telefon: 08505
Fax:
E-mail:
Website: www.naf.no



20. feb. 2025

Køretøj: Opel/Vauxhall Insignia-B 1.5i 16V Sports Tourer
Motorkode: B 15 SFT (LFV)
Produktionsår: 17-
Kilometerstand: 76414 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: HT22143
VIN: W0VZT8GB4J1128912 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. feb. 2025 12:54:22

Fejlkode

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Drivlinje | Benzinmotor | 0 Fejl |
| bremsesystem | ABS/ESC Steuergerät | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | Airbag | 0 Fejl |
| Termostyring | Varme/klimaanlæg | 0 Fejl |
| Termostyring | Klimaanlægsbetjeningsenhed | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | parkeringsensor | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | 360-graders kamera | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Frontkmerasystem | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | EOCM styreenhed til aktiv køresikkerhed | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | Radarsensorenhed | 0 Fejl |
| Komfort | Central gateway-styreenhed | 0 Fejl |
| Komfort | Spændingsstabilisator | 0 Fejl |
| Komfort | Anhængermodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | Karosseristyreenhed | 1 Fejl |

Fejlkode: B3109
Transpondernøgle 1

Batterispænding for lav.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Komfort | Kombiinstrument | 1 Fejl |
| Fejlkode: B1325 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl. | | |
| Komfort | Ratlås | 0 Fejl |
| Komfort | Forlygte | 0 Fejl |
| Komfort | Adgangssystem uden nøgle | 0 Fejl |
| Komfort | Bagklap | 1 Fejl |
| Fejlkode: B323B Sensor fornedet berøringsfri bagklapåbning Funktion ukorrekt. | | |
| Komfort | Forhindringsregistrering til venstre | ikke tilgængelig |
| Komfort | Førerregistrering | 3 Fejl |
| Fejlkode: B183B Knap lændestøtteindstilling Fejl i strømkreds/signal. | | |
| Fejlkode: B183C Sædeflade-massagefunktionsknap Strømkreds med fejl. | | |
| Fejlkode: B392B Lordosestøttepumpe Funktion ukorrekt. | | |
| Komfort | Passagersæde-belastningssensor | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | automatgear | 0 Fejl |
| Gearkasse | Differentialkobling | ikke tilgængelig |
| Undervogn | Undervogn | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Servostyring | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Radio | 2 Fejl |
| Fejlkode: B125E DAB-antenne Forbindelse til antenne defekt. | | |
| Fejlkode: U0164 CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed ingen kommunikation | | |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| Infotainmentsystem | Radiobetjeningsenhed | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Forstærker | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Multimedie interface | 1 Fejl |
| Fejlkode: U0029 MOST-bus Funktion ukorrekt. | | |
| Infotainmentsystem | Telematics | 0 Fejl |