



5039323

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
04.12.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1197 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	GOLF	<b>Motoreffekt</b>	77 kW
<b>Type</b>	1K	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BS35988	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WVWZZZ1KZBW094109	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	156324	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2010
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	11.10.2010



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5039323

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Service/Dokumentasjon.	* Lange mellomrom mellom servicer	
11.5	Vindusvisker, spylar.	Dårlig viskerblad:	Foran
37.10	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys, Venstre sideblink
45.1	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
51.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
66.5	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran
66.8		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
66.13		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
69.2	Stabilisator.	Slakk i ledd til stabilisatorstag:	Høyre foran
83.2	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
83.9		Lekkasje:	Midtre eksosrør
88.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre foran
92.6	Felg.	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.8	Skilter.	Skade på skilt:	Fremre
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
37.28	Lykter/lys.	Krakelert lykteglass:	Venstre bak, Høyre bak
51.8	Døråpning.	* Noen inn ut merker	
55.9	Førersete.	* Noe flekker	
57.9	Passasjersele.	* Noe flekker	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
67.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	



5039323

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
01.07.2024	149669
08.04.2021	109592
23.08.2017	95477

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	70 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	3 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.08.2026



5039323

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. **O**
- 2 - Sentrallås/nøkler. **✓**
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. **✓**

**Interiør.**

- 6 - Varsellamper/ meldinger. **✓**
- 7 - Brems pedal. **✓**
- 8 - Bremskraftforsterker. **✓**
- 9 - Instrumenter. **✓**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **✓**
- 11 - Vindusvisker, spylar. **R**
- 12 - Lyktespyler / Viser. **✓**
- 13 - Lyd / lyssignaler. **✓**
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. **✓**
- 16 - Innvendig speil. **✓**
- 17 - Utvendig speil. **✓**
- 18 - Solskjerm. **✓**
- 20 - Taktrekk. **O**
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **✓**
- 23 - Interiør generelt. **✓**

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. **✓**
- 25 - Kjøreegenskaper. **✓**
- 26 - Unormal lyd. **✓**
- 28 - Girkasse. (manuell) **✓**
- 29 - Clutch. **✓**
- 30 - Parkeringsbrems. **✓**
- 31 - Bremsvirkning. **✓**
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) **✓**

**Motor.**

- 34 - Panser. **✓**
- 35 - Understellsnummer. **✓**
- 36 - Full systemskann. **✓**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **✓**
- 39 - Bremsvæske. **✓**
- 40 - Kjølevæske. **✓**
- 41 - Kjølevifte. **✓**
- 42 - Kjølesystem. **✓**
- 43 - Batteri 12 volt. **✓**
- 44 - Oljenivå motor. **✓**
- 45 - Utvendig tilstand motor. **R**
- 46 - Motorfester. **✓**
- 47 - Registerreim. **✓**
- 48 - Drivrem generator. **✓**

**Karosseri.**

- 49 - Dører. **✓**
- 50 - Elektrisk vindusheis. **✓**
- 51 - Døråpning. **R**
- 52 - Dørtrekk. **✓**
- 53 - Bilbelte. **✓**
- 54 - Gulvmatter/-teppe. **✓**
- 55 - Førersetet. **O**
- 56 - Bakseter. **✓**
- 57 - Passasjeretete. **O**
- 61 - Varseltrekant. **✓**
- 62 - Refleksvest. **✓**
- 63 - Laste-/bagasjerom. **✓**
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo **✓**
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **R**



5039323

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	O
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	R
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
83 - Eksosanlegg.	R
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	R

**Hjul, dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	R



5039323

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	130,00
31.2		Bremsevirkning, HF	150,00
31.3		Bremsevirkning, VB	110,00
31.4		Bremsevirkning, HB	110,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	197 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	606 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
91.4		Mønsterdybde VB	8,50 mm
91.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5039323

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Haugesund  
Hemmingstadveien 21  
5535 Haugesund  
Telefon: +4745391156  
Fax:  
E-mail: Eirik.ostebo@naf.no  
Website: WWW.Naf.No



4. des. 2024

Køretøj: Volkswagen Golf6 1.2i TSI  
Motorkode: CBZB  
Produktionsår: 08-12  
Kilometerstand: 156330 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: BS35988  
VIN: WVVZZZ1KZBW094109 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. des. 2024 13:19:35

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 1279 Længdeaccelerationssensor Funktion ukorrekt.		
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 9481200 Kølemiddeltryk Tryk for lavt.		
<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 1316 Bremsestyreenhed Funktion ukorrekt.		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>



Komfort	Gateway-elektronik 1	0 Fejl
Komfort	Gateway-elektronik 2	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0 Fejl
Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BV	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BH	0 Fejl
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Batteriregulering	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Køretøjsplaceringsregistrering	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Ratstammemodul	0 Fejl
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0 Fejl
Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig