



4926508

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
01.10.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	1197 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	A1	<b>Motoreffekt</b>	63 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	ZH31632	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ8X0BB080830	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	57401	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2011
		<b>Registrert første gang</b>	12.04.2011



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4926508

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service/Dokumentasjon.	Siste service er ikke utført	
3.4		Aktivert serviceindikator	
17.3	Utvendig speil.	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak kjølevirkning	
21.16		*	
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.6	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys
38.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
94.7	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
45.11		* -litt register rasling ved oppstart. -litt oljesvetting øvre kamakseldeksel.	
66.34	Lakk / karosseri utvendig.	* -lakkriper takvange V.S., Høyre A-stolpe. - noe lakkriper karosseri. -lakkskade støtfanger V.B +H.F.	
67.15	Vognbunn/understell.	* bulk kanal V.F. V.B. H.B. H.F.	
90.22	Bremsekive/klosser	* slitt bremseskiver foran	

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
04.02.2021	39439
04.02.2019	30877
06.03.2017	21744
24.02.2015	17340
05.04.2013	11319

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	6 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.02.2025



4926508

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓

**Interiør.**

- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. **R**
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **R**
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓

**Karosseri.**

- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4926508

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	0
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

90 - Bremseskive/klosser	0
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	✓
94 - Ekstra hjulsett..	R



4926508

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2,00
31.2		Bremsevirkning, HF	2,00
31.3		Bremsevirkning, VB	1,00
31.4		Bremsevirkning, HB	1,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	230 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	DIN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	340 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	250 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
90.1	Bremseskive/klosser	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	20,00 mm
90.2		Bremseskivetykkelse VF	20,60 mm
90.3		Bremseskivetykkelse HF	20,70 mm
90.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,00 mm
90.5		Bremseskivetykkelse VB	8,60 mm
90.6		Bremseskivetykkelse HB	8,60 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
92.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4926508

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Tromsø  
Alkeveien 10  
9015 Tromsø  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: Eirik.jensen@naf.no  
Website: Www.Naf.no



1. okt. 2024

Køretøj: Audi A1 1.2i 8V TFSI  
Motorkode: CBZA  
Produktionsår: 10-15  
Kilometerstand: 57400 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: ZH31632  
VIN: WAUZZZ8X0BB080830 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 1. okt. 2024 10:57:56

---

#### Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>0</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>1 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 819  
Kølemiddelhøjtryksføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 920  
Opvarmet udvendigt sidespejl  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Mediaplayer 1</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>0</b>