



4529310

NAF Test ved salg

Testdato
23.05.2024



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Audi | Motorstørrelse | 2698 cm ³ |
| Modell | A6 | Motoreffekt | 132 kW |
| Type | 4L | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | BR59092 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | WAUZZZ4F28N073592 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 279934 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Svart | Registreringsår | 2007 |
| | | Registrert første gang | 05.12.2007 |



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4529310

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|---------------|-----------------------------------|---|---|
| 3.2 | Service/ Dokum. | Siste service er ikke utført | Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet |
| 3.3 | | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet |
| 3.7 | | Aktivert serviceindikator | |
| 8.5 | Bremsevirkning | Svak bremsvirkning: | Venstre foran |
| 8.6 | | Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul: | Foraksel |
| 15.1 | Lys | Virker ikke: | Høyre skiltlys |
| 15.7 | | Feil lysjustering: | Venstre tåkelys, Høyre tåkelys |
| 17.11 | Varsellamper | Varsellampe for bremsesystemet lyser | |
| 25.6 | Utvendig tilstand motor | * Tappeplugg og ved deling motor / gear. | |
| 44.1 | Elektrisk vindusheis | Vindusheis virker ikke. | Venstre fordør |
| 47.3 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Klimaanlegg virker ikke | |
| 48.5 | Vindusvisker, spylar (foran/bak) | Vindusvisker virker ikke | Bakrute |
| 48.12 | | * Ulyd fra motor. | |
| 49.4 | Lyktespyler / Visker | Manglende eller skadet deksel: | Venstre side |
| 50.3 | Sentrallås | Feilfunksjon på sentrallås: | Venstre fordør |
| 50.4 | | * Dør låser ikke opp. | |
| 63.8 | Felg | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet: | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 64.6 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |
| 74.1 | Opphengs- / bærearmer foraksel | Slakk i opphengskule: | Fremre høyre nedre |
| 81.7 | Lakk / karosseri utvendig | Rust / korrosjon i innvendig kant: | Bakluke, Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør |
| 81.8 | | Rustangrep: | Venstre fordør, Bakluke |
| 95.8 | Bilbelte | * Varsler sporadisk ved blink og lydsignal ved prøvekjøring at bilbelte ikke er i bruk. | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 15.29 | Lys | Krakelert lykteglass | Høyre blinklys bak |
| 15.32 | | * Noe matt lykt høyre indre baklykt. | |
| 20.4 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |



4529310

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|---|
| 20.7 | | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 25.10 | Utvendig tilstand motor | Skadet / løst deksel under motor | |
| 25.11 | | * Mangler deksel. | |
| 77.10 | Glassruter | Slitt rute | Frontrute |
| 81.20 | Lakk / karosseri utvendig | Steinsprut: | Panser, Tak |
| 81.24 | | Rustangrep: | Høyre fordør, Høyre bakhjør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal |
| 81.33 | | Bilen er delvis omlakkert: | Hele karosseriet |
| 81.34 | | * De lakkerte fleste flater har skrammer, sår og riper utover det som er nevnt over. | |
| 83.13 | Underside | Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell | Bak |
| 83.15 | | * Skadd deksel høyre side under bil. | |
| 94.9 | Seter | * Hull / rift gjennom setetrekk høyre baksete. | |
| 102.3 | Generell kommentar: | * Vinterhjul ikke inspisert. -- Kun en nøkkel var tilgjengelig ved test. | |

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| Ukjent | 191566 |
| 02.02.2017 | 163466 |
| 14.01.2015 | 135769 |
| 01.02.2013 | 108345 |
| 24.05.2011 | 87553 |
| 15.09.2010 | 81426 |
| 24.02.2012 | 64065 |
| 01.09.2009 | 58247 |

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 15 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Tørt |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Er bilen skitten eller nediset: | Ikke angitt |
| Frist for neste EU kontroll | 27/02/2025 |



4529310

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 4 - Bremsbelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ✓
- 6 - Bremsetromler ✓
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsevirkning **R**
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremserør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremskraftforsterker ✓
- 13 - Bremsedal ✓
- 14 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 15 - Lys **R**
- 16 - Lyd / lyssignaler ✓
- 17 - Varsellamper **R**
- 18 - Markeringslys/-lykter ✓
- 19 - Refleks ✓

e-Diagnose

- 20 - Full systemskann **O**
- 21 - EOBD-systemstatus ✓

Motor

- 23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 24 - Motor virkemåte ✓
- 25 - Utvendig tilstand motor **R**
- 26 - Oljenivå motor ✓
- 27 - Kjølevæske ✓
- 28 - Kjølevifte ✓
- 29 - Kjølesystem ✓
- 30 - Eksosanlegg ✓
- 31 - HC i kjølesystem ✓
- 32 - Motorfester ✓
- 33 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 34 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Girkasse (automatisk) ✓
- 39 - Differensial ✓
- 40 - Drivaksler ✓
- 41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 42 - Instrument belysning ✓
- 43 - Instrumenter ✓
- 44 - Elektrisk vindusheis **R**
- 45 - Oppvarmet bakrute ✓
- 46 - Kupevifte ✓
- 47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 49 - Lyktespyler / Visker **R**
- 50 - Sentrallås **R**
- 51 - Setevarmer ✓
- 52 - Ladespenning generator ✓
- 53 - Drivrem generator ✓
- 54 - Batteri ytre tilstand ✓
- 55 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 57 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer ✓

Hjul, dekk, felg

- 62 - Dekk ✓
- 63 - Felg **R**
- 64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
- 65 - Hjullager ✓
- 66 - Ekstra hjulsett ✓

Styring

- 67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 68 - Styresnekke, tannstang ✓
- 69 - Styrestag/ledd ✓
- 70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 71 - Støtdempere ✓
- 72 - Stabilisator ✓
- 73 - Fjærer / fjærbein ✓
- 74 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 76 - Travers ✓



4529310

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 77 - Glassruter | ○ |
| 78 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 79 - Lås | ✓ |
| 81 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 82 - Utvendig speil | ✓ |
| 83 - Underside | ○ |
| 84 - Understellsnummer | ✓ |
| 85 - Skilter | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 87 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 88 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 89 - Taktrekk | ✓ |
| 90 - Solskjerm | ✓ |
| 91 - Innvendig speil | ✓ |
| 92 - Dørtrekk | ✓ |
| 93 - Døråpning | ✓ |
| 94 - Seter | ○ |
| 95 - Bilbelte | R |
| 96 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 97 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 98 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 99 - Interiør generelt | ✓ |
| 100 - Varseltrekant | ✓ |
| 101 - Refleksvest | ✓ |

Kommentarer

| | |
|---------------------------|---|
| 102 - Generell kommentar: | ○ |
|---------------------------|---|



4529310

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|--|
| 5.1 | Bremseeskiver | Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran: | 28,00 mm |
| 5.2 | | Bremseeskivetykkelse VF | 29,40 mm |
| 5.3 | | Bremseeskivetykkelse HF | 28,50 mm |
| 5.4 | | Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak: | 20,00 mm |
| 5.5 | | Bremseeskivetykkelse VB | 21,30 mm |
| 5.6 | | Bremseeskivetykkelse HB | 21,40 mm |
| 8.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 150,00 |
| 8.2 | | Bremsevirkning, HF | 240,00 |
| 8.3 | | Bremsevirkning, VB | 210,00 |
| 8.4 | | Bremsevirkning, HB | 190,00 |
| 9.1 | Bremsevæske | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 198 °C |
| 23.1 | Avgassanalyse (Diesel) | | Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy |
| 27.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | -50 °C |
| 31.1 | HC i kjølesystem | | Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy |
| 34.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 47.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 21 °C |
| 47.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 27 °C |
| 52.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 13,40 volt |
| 52.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,00 volt |
| 55.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Hvilespenning for høy, batteri ikke målt |
| 62.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 8,00 mm |
| 62.2 | | Mønsterdybde HF | 7,50 mm |
| 62.3 | | Mønsterdybde VB | 7,50 mm |
| 62.4 | | Mønsterdybde HB | 8,00 mm |
| 62.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 63.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 66.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4529310

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Mo i Rana
Ranenget 15
8626 Mo i Rana
Telefon: +4792645685
Fax:
E-mail: Yngvar.stensland@naf.no
Website: Www.naf.no



23. mai 2024

Køretøj: Audi A6 2.7 V6 24V TDI Avant Quattro
Motorkode: BPP
Produktionsår: 06-08
Kilometerstand: 279934 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BR59092
VIN: WAUZZZ4F28N073592 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. mai 2024 09:17:48

Fejlkode

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Motor | Motorelektronik 1 | 1 Fejl |
| Fejlkode: P1573 Magnetventil motorleje venstre Afbrydelse i strømkreds . | | |
| Motor | Motorelektronik 2 | ikke tilgængelig |
| ABS | Bremseelektronik | 0 Fejl |
| ABS | Parkeringsbremse | 0 Fejl |
| Airbag | Airbag | 1 Fejl |
| Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl. | | |
| Klimaanlæg | Varme/klimaanlæg | 1 Fejl |
| Fejlkode: 256 Kølemiddeltryks-/temperaturføler Funktion ukorrekt. | | |
| Klimaanlæg | Parkerings-/tilskudsvarmer | ikke tilgængelig |
| Klimaanlæg | Klimaanl. betjeningsenhed bag | ikke tilgængelig |

Komfort **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **Central styreenhed komfort** **1 Fejl**

Fejlkode: 1699
Centrallås-servomotor bagklap
Strømkreds med fejl.

Komfort **Gateway-elektronik 1** **0 Fejl**

Komfort **Gateway-elektronik 2** **0 Fejl**

Komfort **Diagnose-interface-bus** **0 Fejl**

Komfort **Betjeningsenhed/visningsenhed** **0 Fejl**

Komfort **Førerdørselektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 2115
Lukkeenhed i centrallås
Funktion ukorrekt.

Komfort **Passagerdørselektronik** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik BV** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik BH** **0 Fejl**

Komfort **Bagklapselektronik** **0 Fejl**

Komfort **Lygtenivellering** **0 Fejl**

Komfort **Parkeringsensor** **0 Fejl**

Komfort **Anhængerfunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Radarsensor adaptiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

Komfort **Sædejustering fører** **ikke tilgængelig**

Komfort **Sædejustering passager** **ikke tilgængelig**

Komfort **Batteriregulering** **5 Fejl**

Fejlkode: 2272
Hvilestrøm trin 1
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2273
Hvilestrøm trin 2
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2276
Hvilestrøm trin 5
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2277
Hvilestrøm trin 6
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2256
Hvilestrøm
Strømværdi med fejl.

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Komfort | Telefon-/mobilforberedelse | 0 Fejl |
| Komfort | Specialfunktion | ikke tilgængelig |
| Komfort | Fjernlysassistent | ikke tilgængelig |
| Komfort | Vognbaneassistent (LDW) | ikke tilgængelig |
| Komfort | Bak-/360 graders kamerasystem | ikke tilgængelig |
| Komfort | Vognbaneskiftassistent | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Gearelektronik | 0 |
| Tyverisikring | Adgangs-/startrettigheder | 1 Fejl |

Fejlkode: 955
Nøgle 1
Tilpasningsgrænse overskredet.

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Undervogn | niveauregulering | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Ratstammemodul | 0 Fejl |
| Audio/Video | Radiotuner | 2 Fejl |

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

| | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Audio/Video | Radiotuner digital | ikke tilgængelig |
| Audio/Video | Navigation | 0 Fejl |
| Audio/Video | Medioplayer 1 | 0 Fejl |
| Audio/Video | Medioplayer 2 | 2 Fejl |

Fejlkode: 2244
Betjeningsenhed
Tast fastklemmt.

Fejlkode: 2261
Datamedium
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Audio/Video **Tv-tuner** **ikke tilgængelig**

Audio/Video **Sound-system** **8 Fejl**

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 2558
Mellemdiskant højtaler, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 870
Bashøjtaler FV R21
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 420
Mellemtone højtaler, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 871
Bashøjtaler FH R23
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 419
Mellemtone højtaler, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2559
Mellemdiskant højtaler, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Audio/Video **Sprogstyring** **ikke tilgængelig**

Audio/Video **Informationselektronik** **ikke tilgængelig**

Dæktryksovervågning **Dæktryksovervågning** **ikke tilgængelig**