



5160292

# NAF Test Eierskifte

**Testdato**  
16.01.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Hyundai	<b>Motorstørrelse</b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Kona	<b>Motoreffekt</b>	150 kW
<b>Type</b>	OS	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EC97558	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	KMHK581GFLU110106	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	81500	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2020
<b>Karosseritype</b>	Flerbruksbil	<b>Registrert første gang</b>	17.12.2020
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	16.12.2026



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5160292

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.20	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
6.22		* Lavt trykk høyre foran.	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
40.2	Kjølevæske.	Lavt væsknivå	
56.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	
64.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
67.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre bak
91.6	Dekk.	Dekk har skade	Høyre foran
92.2	Felg.	Skadet felg:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.8	Skilter.	Skade på skilt:	Fremre
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
23.6	Interiør generelt.	* Trenger vask og klargjøring	
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
52.5	Dørtrekk.	Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre fordør, Venstre bakkdør, Høyre bakkdør, Bakluke/-dør
66.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Hele karosseriet
66.24		Lakkrens ut over normal klargjøring:	Hele karosseriet
66.28		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakskjerm, Høyre bakkdør
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
67.15		* Liten skade/riper nederst på støtfanger høyre fram.	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	0 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	17.12.2026



5160292

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. **O**
- 2 - Sentrallås/nøkler. **✓**
- 3 - Service/Dokumentasjon. **O**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. **✓**
- 6 - Varsellamper/ meldinger. **R**
- 7 - Brems pedal. **✓**
- 8 - Bremskraftforsterker. **✓**
- 9 - Instrumenter. **✓**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **✓**
- 11 - Vindusvisker, spyler. **✓**
- 13 - Lyd / lyssignaler. **✓**
- 14 - Glassruter. **R**
- 15 - Setevarmer. **✓**
- 16 - Innvendig speil. **✓**
- 17 - Utvendig speil. **✓**
- 18 - Solskjerm. **✓**
- 20 - Taktrekk. **✓**
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **O**
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. **O**
- 23 - Interiør generelt. **O**

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. **✓**
- 25 - Kjøreegenskaper. **✓**
- 26 - Unormal lyd. **✓**
- 30 - Parkeringsbrems. **✓**
- 31 - Bremsvirkning. **✓**

**Motor.**

- 34 - Panser. **✓**
- 35 - Understellsnummer. **✓**
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **✓**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **✓**
- 39 - Bremsvæske. **✓**
- 40 - Kjølevæske. **R**
- 41 - Kjølevifte. **✓**
- 42 - Kjølesystem. **✓**
- 43 - Batteri 12 volt. **✓**
- 45 - Utvendig tilstand motor. **✓**
- 46 - Motorfester. **✓**

**Karosseri.**

- 49 - Dører. **✓**
- 50 - Elektrisk vindusheis. **✓**
- 51 - Døråpning. **O**
- 52 - Dørtrekk. **O**
- 53 - Bilbelte. **✓**
- 54 - Gulvmatter/-teppe. **✓**
- 55 - Førersete. **✓**
- 56 - Bakseter. **R**
- 57 - Passasjerete. **✓**
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. **✓**
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. **✓**
- 61 - Varseltrekant. **✓**
- 62 - Refleksvest. **✓**
- 63 - Laste-/bagasjerom. **✓**
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo **R**
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **✓**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**

**Underside.**

- 67 - Vognbunn/understell. **R**
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. **✓**
- 69 - Stabilisator. **✓**
- 70 - Differensial. **✓**
- 71 - Drivaksler. **✓**
- 73 - Bremsesør. **✓**
- 74 - Bremseslanger. **✓**
- 75 - Bremsbelegg innvendig. **✓**
- 76 - Bremseskiver innvendig. **✓**
- 77 - Parkbrems. **✓**
- 78 - Støtdempere. **✓**
- 80 - Lekkasje. **✓**
- 81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. **✓**
- 84 - Travers. **✓**
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. **✓**
- 86 - Styrestag/ledd. **✓**
- 87 - Styresnekke, tannstang. **✓**
- 88 - Fjærer / fjærbein. **✓**

**Hjul,dekk.**

- 89 - Bremseskive/klosser utvendig **✓**
- 90 - Hjullager. **✓**
- 91 - Dekk. **R**
- 92 - Felg. **R**



5160292

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	270,00
31.2		Bremsevirkning, HF	280,00
31.3		Bremsevirkning, VB	230,00
31.4		Bremsevirkning, HB	240,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	264 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	545 ampere
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	5,60 mm
91.3		Mønsterdybde HF	5,60 mm
91.4		Mønsterdybde VB	5,20 mm
91.5		Mønsterdybde HB	5,20 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5160292

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Mastemyr  
Rosenholmveien  
1414 Trollåsen  
Telefon: 92452794  
Fax:  
E-mail: halvor.breyer@naf.no  
Website: Www.naf.no



16. jan. 2025

Køretøj: Hyundai Kona (OS) Elektro  
Motorkode: EM 16  
Produktionsår: 18-23  
Kilometerstand: 81503 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EC97558  
VIN:  
Testet: 16. jan. 2025 10:08:23

---

#### Fejlkode

---

<b>Drivlinje</b>	<b>MCS Motorstyring eldrift</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>CS Kontrolsystem/spændingsomformer</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>BS batterimodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>OBC lademanagement</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>CCM ladekontrolmodul</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: C182C00 Højspændingsbatteri-oplader Funktion ukorrekt.		
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS/ESP Antiblokeringsystem (CAN)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag (CAN)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>AC Klimaanlæg (CAN)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>AEB Nødbremseassistent</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: C136081 ABS/ESP styreenhed Funktion ukorrekt.		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>LDWS Vognbaneassistent</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>SPAS Parkeringsassistent</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>BSD Modul objektregistrering i siden</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>VESS Motorlydssimulator</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMK nøglefrit adgangssystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HUD head-up-display</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CM Kombiinstrument (CAN)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CGW Central gateway-styreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>BCM Karosseristyreenhed (CAN)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHLS Automatisk forlygtenivellering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AAF variabelt kølerjalousi</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>WPC Wireless Power Charger</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>E-Shifter gearvælgermodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>4WD Firehjulstræk (CAN)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>AMP Forstærker</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>TPMS dæktryksovervågning</b>	<b>0 Fejl</b>