



5264354

NAF Test Eierskifte

Testdato
25.02.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EQA 250	Motoreffekt	140 kW
Type	F2B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF35385	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1N9N0BB4PJ055460	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	19556	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	29.12.2026



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremseser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5264354

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
52.5	Dørtrekk.	Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre bakdør
56.8	Bakseter.	* Bakseter. Misfarget: Venstre bak, Høyre bak	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke bestilt

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ikke angitt



5264354

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ○
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ○
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5264354

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsesør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	○
93 - Ekstra hjulsett..	✓



5264354

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2,30
31.2		Bremsevirkning, HF	2,30
31.3		Bremsevirkning, VB	2,30
31.4		Bremsevirkning, HB	2,20
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	230 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	660 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	632 ampere
47.1	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	27,40 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	29,77 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	29,66 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	10,30 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	11,75 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	11,72 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	6,30 mm
91.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde VB	5,80 mm
91.5		Mønsterdybde HB	6,60 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,30 mm
93.2		Mønsterdybde	5,20 mm
93.3		Mønsterdybde	5,40 mm
93.4		Mønsterdybde	4,90 mm
93.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
93.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5264354

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

25. feb. 2025

Køretøj: Mercedes EQA 250 (H243)
Motorkode: 780.200
Produktionsår: 20-
Kilometerstand: 19556 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EF35385
VIN:
Testet: 25. feb. 2025 14:10:17

Fejlkode

Drivlinje	Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed	0 Fejl
Drivlinje	SOGE motorlydssimulator	0 Fejl
Drivlinje	SG-EM: Effektelektronik	0 Fejl
Drivlinje	BMS: batterimanagementsystem	0 Fejl
Drivlinje	SG-LG Oplader tio batteripakke	0 Fejl
Drivlinje	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
Drivlinje	PTCU: Drivlinje	1 Fejl

Fejlkode: P05AE04
Kølerjalousi 2
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	SRS Airbagstyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: U041682
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Modtagne data ikke plausible. Kommandotæller ikke opdateret.

Termostyring	KLA Klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: B1E7007
Kølervæskeomskiftningsventil varmeapparat
Mechanischer Fehler.

Førerassistentsystem **ABA: Aktiv bremseassistent** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Aktiv fartpilot** **2 Fejl**

Fejlkode: U111A64
CAN-bus/datakabel til førerassistent-styreenhed
Ikke-plausible data modtaget.

Fejlkode: U111A62
CAN-bus/datakabel til førerassistent-styreenhed
Ikke-plausible data modtaget.

Førerassistentsystem **Aktiv fartpilot/bremseassistent** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Venstre bagradarsensor** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Højre bagradarsensor** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Styreenhed
højspændingssikkerhedsfrakobling** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **MFK: Multifunktionskamera** **1 Fejl**

Fejlkode: B229B97
Multifunktionskamera
Systemfunktion ukorrekt/nedsat.

Førerassistentsystem **PARK: Parkeringshjælp** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **KAR Kamera med udvidet virkelighed** **3 Fejl**

Fejlkode: U010087
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Fejlkode: U142686
CAN-bus-forbindelse til audiodstyremodul/infotainmentsystem
Signal mangler/med fejl.

Førerassistentsystem **RFK: Bakkamera** **ikke tilgængelig**

Komfort **KI: Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **EZS: Elektr. tændingslås** **0 Fejl**

Komfort **Multifunktionsstyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	PSD: Panoramatag	2 Fejl

Fejlkode: U011587
 CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
 CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U012287
 CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
 CAN-meddelelse mangler.

Komfort	GES Bevægelsesstyringsensor	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	AML Stemningsbelysning	0 Fejl
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling passagersæde	ikke tilgængelig
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	0 Fejl
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	ADS OBD	ikke tilgængelig
Styretøj	MRM OBD	0 Fejl
Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl

Infotainmentsystem Lydsystem 0 Fejl

Infotainmentsystem MBUX Head Unit 2 Fejl

Fejlkode: B1E7B00
Infotainmentdisplay
Billede fra bakkamera eller parkeringshjælp mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: B227B00
MOST-bus
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem ZAN Infotainmentdisplay 0 Fejl

Infotainmentsystem MTAS Mobiltelefonholder 1 Fejl

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Infotainmentsystem Tel Styreenhed telefon ikke tilgængelig

Infotainmentsystem Telematik HERMES 2 Fejl

Fejlkode: B129A00

Fejlkode: B182700
styreenhed
Kodning med fejl.

Dæktryksovervågning RDK OBD 0 Fejl