



3743318

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
21.07.2023



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	4398 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	740 I	<b>Motoreffekt</b>	210 kW
<b>Type</b>	7/G	<b>Aksler i drift</b>	
<b>Registreringsnr.</b>	DL99343	<b>Drivstofftype</b>	1
<b>Understellsnr.</b>	WBAGG810X0DF91843	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	263203	<b>Bruktimportert</b>	Ja
		<b>Registreringsår</b>	2001
		<b>Registrert første gang</b>	27.03.2001



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

***Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.***

Signatur bilteknisk konsulent: .....



3743318

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
5.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
10.4	Bremserør	Rustskade på bremsørør:	Midtre, Begge sider bak, Over drivstofftanken, Bakre midtre
15.2	Lys	Svakt lys:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
15.8		Feil lysbilde	Venstre nærlys, Høyre nærlys
15.22		Skadet nivåføler:	Høyre foran
54.1	Batteri ytre tilstand	Løst batteri	
72.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre bak
78.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	
78.15		* List over dører mot tak høyre+ venstre side mangler en del	
81.8	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
81.13		Lakklipp/flassing	Venstre fordør
83.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran

Ref.Id	Anmerkning	Resultat	Beskrivelse
102.2	Generell kommentar:	* Feste til Abs ledning høyre foran løs	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
25.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
38.18	Girkasse (automatisk)	* Svetting girkasse	
57.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
83.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
83.14		Mangelfull antirustbehandling:	



3743318

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

<b>Dato</b>	<b>Km.stand</b>
06.11.2012	202101
15.05.2011	165787
10.05.2010	127686
31.07.2008	89411
26.04.2006	67954
06.04.2004	47111
11.06.2002	21796

## Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.03.2019



3743318

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

4 - Bremsbelegg

✓

5 - Bremseskiver

**R**

6 - Bremsetromler

✓

7 - Parkeringsbrems

✓

8 - Bremsvirkning

✓

9 - Bremsvæske

✓

10 - Bremsørør

**R**

11 - Bremseslanger

✓

12 - Bremskraftforsterker

✓

13 - Bremsedal

✓

**Lys og signaler**

15 - Lys

**R**

16 - Lyd / lyssignaler

✓

17 - Varsellamper

✓

18 - Markeringslys/-lykter

✓

19 - Refleks

✓

**Motor**

22 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

24 - Motor virkemåte

✓

**Motor**

25 - Utvendig tilstand motor

**O**

26 - Oljenivå motor

✓

27 - Kjølevæske

✓

28 - Kjølevifte

✓

29 - Kjølesystem

✓

30 - Eksosanlegg

✓

31 - HC i kjølesystem

✓

32 - Motorfester

✓

33 - Drivstofftank, rør, slange

✓

34 - Registerreim

✓

**Drivverk**

38 - Girkasse (automatisk)

**O**

39 - Differensial

✓

40 - Drivaksler

✓

41 - Mellomaksel

✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning

✓

43 - Instrumenter

✓

44 - Elektrisk vindusheis

✓

45 - Oppvarmet bakrute

✓

46 - Kupevifte

✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

49 - Lyktespyler / Visker

✓

50 - Sentrallås

✓

51 - Setevarmer

✓

52 - Ladespenning generator

✓

53 - Drivrem generator

✓

54 - Batteri ytre tilstand

**R**

55 - Tilstand 12 volt batteri

✓

56 - Tilhengerkontakt

✓

57 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

**O****Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk

✓

63 - Felg

✓

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓

65 - Hjullager

✓

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

**Styring**

68 - Styresnekke, tannstang

✓

69 - Styrestag/ledd

✓

70 - Styreservo

✓



3743318

### Hjuloppheng

71 - Støtdempere	✓
72 - Stabilisator	R
73 - Fjærer / fjærbein	✓
74 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
76 - Travers	✓

### Karosseri

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	R
79 - Lås	✓
80 - Takluke/Panoramatak	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	R
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓

### Kommentarer

102 - Generell kommentar:	A
---------------------------	---



3743318

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	29,70 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	29,70 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	10,40 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	11,60 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	11,60 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
8.2		Bremsevirkning, HF	280,00
8.3		Bremsevirkning, VB	180,00
8.4		Bremsevirkning, HB	180,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	261 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,00 %
22.2		CO2	15,00 %
22.3		HC	5,00 ppm
22.4		O2	0,05 %
22.5		CO ved forhøyet tomgang	5,00 %
22.6		Lambda ved forhøyet tomgang	11,00
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	3 ppm
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	830 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	815 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



3743318

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.