



4519967

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
08.05.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Toyota	<b>Motorstørrelse</b>	1798 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	AVENSIS	<b>Motoreffekt</b>	108 kW
<b>Type</b>	4L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DN26268	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	SB1BG76L00E023123	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	146802	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2009
		<b>Registrert første gang</b>	25.09.2009



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

***Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.***

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4519967

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.8	Lys	Feil lysbilde	Venstre nærlys, Høyre nærlys
15.11		Skadet lykteglass:	Høyre sideblinklys
51.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
64.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.15	Lakk / karosseri utvendig	* Div.lakk og karosseri skaller.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	
47.16	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
77.9	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	
83.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
85.9	Skilter	Skade på skilt:	Fremre

## Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ekstra hjulsett	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
11.01.2024	144657

## Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	8 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	12.06.2025



4519967

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsørør O

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

15 - Lys R

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

19 - Refleks ✓

**e-Diagnose**

20 - Full systemskann ✓

**Motor**

22 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

31 - HC i kjølesystem ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

34 - Registerreim ✓

**Drivverk**

36 - Clutch ✓

37 - Girkasse (manuell) ✓

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Lyktespyler / Visker ✓

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer R

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

56 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk ✓

63 - Felg O

**Hjul, dekk, felg**

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett |

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓



4519967

## Hjuloppheng

71 - Støtdempere	✓
72 - Stabilisator	✓
73 - Fjærer / fjærbein	✓
74 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
76 - Travers	✓

## Karosseri

77 - Glassruter	○
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	○
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	○
86 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4519967

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
8.2		Bremsevirkning, HF	200,00
8.3		Bremsevirkning, VB	150,00
8.4		Bremsevirkning, HB	150,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	221 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,00 %
22.2		CO2	14,00 %
22.3		HC	14,00 ppm
22.4		O2	1,00 %
22.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
22.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	14 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	560 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	411 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4519967

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Mastemyr  
Rosenholmveien45  
1414 Trollåsen  
Telefon: 92452794  
Fax:  
E-mail: Halvor.breyer@naf.no  
Website: Www.naf.no



8. mai 2024

Køretøj: Toyota Avensis 1.8i 16V VM-i  
Motorkode: 2 ZR-FAE  
Produktionsår: 08-15  
Kilometerstand: 146802 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: DN26268  
VIN:  
Testet: 8. mai 2024 10:36:00

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Motor og ECT</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Start/stop-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Motor</b>	<b>Fartpilot</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/VSC</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>Parkeringsbremsemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>BCM Body Control Modul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>E+S Nøglefri adgang</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Startautorisation</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ladekontrol</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Master Switch</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Power-modul 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Power-modul 2</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>Førerdersmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdersmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RLDM Dørmodul VB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RRDM Dørmodul HB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fartpilot</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TT ratstammeindstilling</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Adaptivt kørellys</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batterimanagement</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRC Frontkamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>CVT-gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>automatgear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Entry Start</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EMPS elektromekanisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>