



5022211

NAF Test Eierskifte

Testdato
13.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	AURIS	Motoreffekt	73 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK27147	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SB1KS56E90E019527	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	158714	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	26.01.2011



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5022211

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
12.1	Lyktespyler / Visker.	Spyler virker ikke:	
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Høyre nærlys, Venstre nærlys, Høyre tåkelys, Venstre tåkelys
37.6		Lys virker ikke	Venstre sideblink, Høyre parklys, Venstre skiltlys
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
73.6	Bremserør.	* Bremserør bak begge sider er byttet og ligger løst i gamle fester og bør festes bedre.	
76.6	Bremsekiver innvendig.	Bremsekjold er skadet eller mangler:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
90.11	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Siste service er utført, men en eller flere er ikke utført iht. til tid eller intervall	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.9		Slitt rute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.26	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Venstre sideblinklys
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Innsprøytningsdyser, Bakkant motor
51.8	Døråpning.	* Div.bruksmerker.	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	
66.19		Diverse småbulker/lakkriper	
66.20		Små lakkblærer:	Høyre baksjerm
66.31		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør
66.34		* Div.hakk i lakk dørkant.	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
67.14		Mangelfull antirustbehandling:	
93.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
95.1	Kommentarer:	* Mangler antennepisk tak.	



5022211

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
29.02.2024	150947
08.06.2021	122018
12.10.2018	78119
20.10.2014	58645
18.08.2017	52200
19.11.2016	44717
05.11.2013	33368
20.12.2012	22746
26.01.2012	11675

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Er bilen skitten eller nediset:	Ikke angitt
Frist for neste EU kontroll	01.06.2025



5022211

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓

Interiør.

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. R
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ✓

Karosseri.

- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5022211

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	0
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	R
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	R
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

90 - Bremseskive/klosser utvendig	R
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	0

Kommentarer

95 - Kommentarer:	0
-------------------	---



5022211

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	227,00
31.2		Bremsevirkning, HF	199,00
31.3		Bremsevirkning, VB	124,00
31.4		Bremsevirkning, HB	156,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	181 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
90.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
90.2		Bremeskivetykkelse VF	25,30 mm
90.3		Bremeskivetykkelse HF	25,60 mm
90.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	7,50 mm
90.5		Bremeskivetykkelse VB	8,80 mm
90.6		Bremeskivetykkelse HB	8,80 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
92.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5022211

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen-Kokstad
Kokstaddalen 5
5257 Kokstad
Telefon: +4755175550
Fax:
E-mail: Kokstad@naf.no
Website: Www.naf.no



13. nov. 2024

Køretøj: Toyota Auris 1.8i 16V VVT-i HSD
Motorkode: 2 ZR-FXE
Produktionsår: 10-13
Kilometerstand: 158714 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RK27147
VIN: SB1KS56E90E019527 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. nov. 2024 10:11:48

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzin CAN	0 Fejl
Drivlinje	HC Hybridovervågning	2 Fejl
Fejlkode: P3000 Eldriftsbatterisystem Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: P3000 Eldriftsbatterisystem Funktion ukorrekt.		
bremsesystem	ABS/VSC	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: B1503 Udstødningsvarme-genindvindingssystem Funktion ukorrekt.		
Komfort	Master Switch	0 Fejl
Komfort	Main Body	0 Fejl

Komfort	Power-modul 1	0 Fejl
Komfort	Power-modul 2	0 Fejl
Komfort	Batterimanagement	0 Fejl
Komfort	Førerdersmodul	0 Fejl
Komfort	Passagerdersmodul	0 Fejl
Komfort	RLDM Dørmodul VB	0 Fejl
Komfort	RRDM Dørmodul HB	0 Fejl
Gearkasse	Transmission Control CAN	0 Fejl
Tyverisikring	Entry Start	0 Fejl
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC dæktryksovervågning	ikke tilgængelig