



5083786

NAF Test Eierskifte

Testdato
05.12.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1956 cm ³
Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER SW	Motoreffekt	103 kW
Type	0G-A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV62495	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0LGT8GS5F1047148	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	128520	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.05.2015



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5083786

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
37.10	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys
43.5	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.26	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
51.8	Døråpning.	* Sår/Bruksmerker.	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Tak
66.18		Lakkriper:	
66.20		Små lakkblærer:	Høyre baksjerm
66.29		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør
66.34		* Div. Steinsprut/lakksår rundt bilen. Skade på fanger fremme.	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
67.13		Rustangrep i vognbunn / understell	
67.14		Mangelfull antirustbehandling:	
67.15		* Rustangrep på travers fremme og bak.	
84.8	Travers.	* Rustangrep på travers fremme og bak.	
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	
92.11		Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
92.12		* Samtlige vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet.	



5083786

Servicehistorikk

Det er de serviser som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle serviser som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
05.06.2024	120688
25.05.2023	103636
23.05.2022	83753
28.04.2021	64398
29.04.2020	48268
22.10.2019	42012
17.09.2018	26292
13.09.2017	17974
19.09.2016	11838

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	20.11.2026



5083786

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓

Interiør.

- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. O ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. O
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. O
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. O



5083786

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsesør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	○
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	○



5083786

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	261,00
31.2		Bremsevirkning, HF	265,00
31.3		Bremsevirkning, VB	212,00
31.4		Bremsevirkning, HB	213,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	192 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	379 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
47.2		eller ved, måneder:	72
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5083786

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen-Kokstad
Kokstaddalen 5
5257 Kokstad
Telefon: +4755175550
Fax:
E-mail: Kokstad@naf.no
Website: Www.naf.no



4. des. 2024

Køretøj: Opel/Vauxhall Insignia-A 2.0 16V CDTI Sports Tourer
Motorkode: A 20 DTE (LHV)
Produktionsår: 13-15
Kilometerstand: 128520 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SV62495
VIN: W0LGT8GS5F1047148 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. des. 2024 07:58:34

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	0 Fejl
Drivlinje	Brændstofpumpe	ikke tilgængelig
Drivlinje	Brændstofpumpe-styring	ikke tilgængelig
bremsesystem	Flerakseaccelerationsmodul	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESP	2 Fejl
Fejlkode: C0800 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.		
Fejlkode: U0104 CAN-bus/forbindelse til styreenhed for fartpilot ingen kommunikation		
bremsesystem	Parkeringsbremse	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlægsbetjeningsenhed	0 Fejl
Førerassistentsystem	parkeringsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	2 Fejl

Fejlkode: B1011
Infotainment-styreenhed
System deaktiveret.

Fejlkode: B101D
styreenhed
Fejl i hardware.

Førerassistentsystem **Adaptiv fartpilot** **1 Fejl**

Fejlkode: C0800
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **Karosseristyreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: B3101
Adgangssystem uden nøgle
Kommunikation med transponder ikke mulig.

Komfort **Sædevarme** **0 Fejl**

Komfort **Forlygte** **0 Fejl**

Komfort **Anhængermodul** **0 Fejl**

Komfort **Bagklap** **0 Fejl**

Komfort **Forhindringsregistrering til venstre** **0 Fejl**

Komfort **Ratlås** **1 Fejl**

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort **Touchpad infotainment-betjening** **0 Fejl**

Komfort **Adgangssystem uden nøgle** **0 Fejl**

Komfort **Telematics** **ikke tilgængelig**

Gearkasse **automatgear** **ikke tilgængelig**

Gearkasse **Differentialkobling** **ikke tilgængelig**

Tyverisikring **Tyverialarm** **3 Fejl**

Fejlkode: B125E
DAB-antenne
Forbindelse til antenne defekt.

Fejlkode: B1325
Hella Gutmann Solutions GmbH

styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0164
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Undervogn	Undervogn	0 Fejl
Styretøj	Ratvinkelføler	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	radio	3 Fejl

Fejlkode: B125E
DAB-antenne
Forbindelse til antenne defekt.

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0164
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Infotainmentsystem	Digital radiomodtager	0 Fejl
Infotainmentsystem	Interfacemodul multimediaplayer	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mobiltelefon	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	Multimedie interface	1 Fejl

Fejlkode: U0029
MOST-bus
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Radiobetjeningsenhed	0 Fejl
---------------------------	-----------------------------	---------------