



5056737

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
21.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Subaru	<b>Motorstørrelse</b>	2457 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	LEGACY	<b>Motoreffekt</b>	121 kW
<b>Type</b>	BL/BP	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	VF88437	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	JF1BP9LLA7G079753	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	194605	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2007
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	12.06.2007



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5056737

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
12.3	Lyktespyler / Visker.	Manglende eller skadet deksel:	Venstre side
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran
44.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
69.2	Stabilisator.	Slakk i ledd til stabilisatorstag:	Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
76.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
83.2	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Fremre eksospotte
83.12		* Skade på skjøt/kobling midtre del.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
19.10	Takluke/Panoramatak.	Ikke funksjonsprøvd pga.snø og is	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
39.8	Bremsevæske.	Kokepunkt er under 180 grader. anbefaler bremsevæskeskift.	
47.7	Registerreim.	Bilfabrikanten oppgir ikke utskiftingsintervall for registerreima	
66.21	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse lakkrust	
66.34		* Rustskade/hull venstre kanal bak.	
67.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	
75.9	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Høyre bak, Venstre bak
76.8	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



5056737

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
30.06.2021	181447
01.11.2019	174237
27.09.2018	167196
30.11.2017	148597
17.11.2016	135685
24.09.2015	121695
23.06.2014	105636
19.08.2013	91509
18.08.2011	63446
09.09.2010	46496
13.08.2009	31666
23.04.2008	13910

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Isete
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.11.2025



5056737

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓

**Interiør.**

- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. R
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. O
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. R
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. O
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. R
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. O
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓

**Karosseri.**

- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. O



5056737

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	O
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	R
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	O
76 - Bremseskiver innvendig.	R
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	R
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓



5056737

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	240,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	140,00
31.4		Bremsevirkning, HB	130,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,01 %
32.2		CO2	15,00 %
32.3		HC	12,00 ppm
32.4		O2	0,12 %
32.5		CO ved forhøyet tomgang	0,10 %
32.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	170 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	580 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	504 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	105000
47.2		eller ved, måneder:	84
89.1	Bremeskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5056737

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Trondheim  
Ivar Lykkes veg 9  
7075 Tiller  
Telefon: 73957395  
Fax:  
E-mail: odd.reppe@naf.no  
Website: Www.naf.no



21. nov. 2024

Køretøj: Subaru Legacy 1.8i 16V Sedan 4WD  
Motorkode: EJ 18 SPI  
Produktionsår: 90-94  
Kilometerstand: 194605 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: VF88437  
VIN:  
Testet: 21. nov. 2024 14:31:48

---

Fejlkode

---

<b>Drivlinje</b>	<b>SPFI 9-pol.</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS (gammel) frem til '00 OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gear (spor. FK)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gear (lag. FK)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>