



4836253

NAF Test Eierskifte

Testdato
06.09.2024



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Opel | Motorstørrelse | 2464 cm ³ |
| Modell | MOVANO 2.5 CDTI 3500 | Motoreffekt | 88 kW |
| Type | VN1F9C1L6 | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | VH12373 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | VN1F9C1L640856080 | Kjøretøygruppe | 315 |
| Km.stand. | 230765 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Hvit | Registreringsår | 2009 |
| | | Registrert første gang | 27.02.2009 |



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4836253

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 3.3 | Service/Dokumentasjon. | Siste service er ikke utført | Tid mellom servicer er overskredet |
| 9.16 | Instrumenter. | Ryggekamera har uklart bilde | |
| 14.1 | Glassruter. | Steinsprut med sprekke eller rosett | Frontrute |
| 15.1 | Setevarmer. | Setevarme virker ikke: | Venstre foran |
| 21.5 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Svak kjølevirkning | |
| 30.8 | Parkeringsbrems. | Virker ikke | Høyre |
| 37.1 | Lykter/lys. | Feil lysjustering: | Venstre nærlys |
| 37.3 | | Skadet lykteglass: | Midtre bremselys |
| 37.5 | | Lys virker ikke | Venstre skiltlys, Høyre skiltlys |
| 52.1 | Døråpning. | Sår eller skade: | Venstre fordør, Høyre fordør |
| 67.1 | Lakk / karosseri utvendig. | Steinsprut/lakksår | Panser, Tak |
| 67.5 | | Skadet: | Støtfanger foran |
| 67.9 | | Lakklipp/flassing | Venstre sidekanal |
| 67.10 | | Lakkblerer | Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm |
| 67.15 | | * Mangler lakkert deksel under venstre frontlykt. | |
| 78.2 | Parkbrems. | Trege overføringer: | Høyre |
| 80.4 | Drivstofftank, rør, slange. | Lekkasje på drivstoffslange / rør: | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------------------------|--|---------------------|
| 4.8 | Vurdering av prisforlangende. | Prisforlangende ikke oppgitt | |
| 22.7 | Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. | Ikke funksjonsprøvd | |
| 36.5 | Full systemskann. | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 39.8 | Bremsevæske. | Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift. | |
| 45.8 | Utvendig tilstand motor. | Oljesvetting | Venstre side, Turbo |
| 47.6 | Registerreim. | Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall | |
| 64.8 | Laste-/bagasjerom. | Lasterom har spesialinnredning | |
| 66.9 | Reservehjul / dekkreparasjonssett. | Bilen er ikke utstyrt med reservehjul | |
| 67.19 | Lakk / karosseri utvendig. | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 67.21 | | Diverse lakkrust | |
| 67.23 | | Matt lakk: | |



4836253

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|----------------------|---|--|
| 67.33 | | Bulk(er) | Bakluke, Høyre bakdør |
| 68.12 | Vognbunn/understell. | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak |
| 95.13 | Ekstra hjulsett.. | Ekstra hjulsett ikke kontrollert | |

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 20.12.2021 | 213742 |
| 24.10.2018 | 191349 |
| 06.05.2014 | 136335 |
| 18.02.2013 | 104005 |
| 25.04.2012 | 75077 |
| 25.08.2010 | 38635 |

Testforhold

| | |
|--|------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 80 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 16 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Tørt |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 07.02.2025 |



4836253

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓

Interiør.

- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. **R**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **R**
- 15 - Setevarmer. **R**
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. **O**
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. **R**
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. **O**
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. **O**
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓

Karosseri.

- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. **R**
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetete. ✓
- 58 - Passasjersetete. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. **O**
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **O**
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. **R**



4836253

Underside.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 68 - Vognbunn/understell. | 0 |
| 69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. | ✓ |
| 70 - Stabilisator. | ✓ |
| 71 - Differensial. | ✓ |
| 72 - Drivaksler. | ✓ |
| 74 - Bremsørør. | ✓ |
| 75 - Bremseslanger. | ✓ |
| 76 - Bremsbelegg innvendig. | ✓ |
| 77 - Bremseskiver innvendig. | ✓ |
| 78 - Parkbrems. | R |
| 79 - Støtdempere. | ✓ |
| 80 - Drivstofftank, rør, slange. | R |
| 81 - Lekkasjer. | ✓ |
| 84 - Eksosanlegg. | ✓ |
| 85 - Travers. | ✓ |
| 86 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | ✓ |
| 87 - Styrestag/ledd. | ✓ |
| 88 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 89 - Motorfester. | ✓ |
| 90 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

Hjul,dekk.

| | |
|--------------------------|---|
| 91 - Bremseskive/klosser | ✓ |
| 92 - Hjullager. | ✓ |
| 93 - Dekk. | ✓ |
| 94 - Felg. | ✓ |
| 95 - Ekstra hjulsett.. | 0 |



4836253

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|----------------------------------|---|---|
| 2.1 | Sentrallås. | Antall nøkler: | 1 stk |
| 21.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 22 °C |
| 21.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 24 °C |
| 31.1 | Bremsevirkning. | Bremsevirkning, VF | 440,00 |
| 31.2 | | Bremsevirkning, HF | 450,00 |
| 31.3 | | Bremsevirkning, VB | 290,00 |
| 31.4 | | Bremsevirkning, HB | 340,00 |
| 33.1 | Avgassanalyse. (Diesel) | | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 39.1 | Bremsevæske. | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 162 °C |
| 40.1 | Kjølevæske. | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 30 °C |
| 43.1 | Batteri 12 volt. | | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 47.1 | Registerreim. | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 150000 |
| 47.2 | | eller ved, måneder: | 72 |
| 91.1 | Bremseskive/klosser | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran: | 25,00 mm |
| 91.2 | | Bremseskivetykkelse VF | 28,00 mm |
| 91.3 | | Bremseskivetykkelse HF | 27,90 mm |
| 91.4 | | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak: | 10,00 mm |
| 91.5 | | Bremseskivetykkelse VB | 11,70 mm |
| 91.6 | | Bremseskivetykkelse HB | 12,00 mm |
| 93.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 93.2 | | Mønsterdybde VF | 7,80 mm |
| 93.3 | | Mønsterdybde HF | 7,70 mm |
| 93.4 | | Mønsterdybde VB | 8,00 mm |
| 93.5 | | Mønsterdybde HB | 8,00 mm |
| 94.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Stålfelg |
| 95.1 | Ekstra hjulsett.. | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4836253

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Stjørdal
Wessels veg 91
7502 Stjørdal
Telefon: 08505
Fax:
E-mail: Stig.mikalsen@naf.no
Website: Www.naf.no



6. sep. 2024

Køretøj: Opel/Vauxhall Movano-A 2.5 16V CDTI
Motorkode: G9U-632 (LJ9)
Produktionsår: 06-10
Kilometerstand: 230765 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: VH12373
VIN: VN1F9C1L640856080 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. sep. 2024 08:22:53

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Dieselindsprøjtningssystem** **2 Fejl**

Fejlkode: P2299
Gaspedalsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0571
Bremselyskontakt
Strømkreds med fejl.

ABS **ABS-system 2** **0 Fejl**

Airbag **Airbag** **0 Fejl**

Komfort **BCM** **14 Fejl**

Fejlkode: 532521
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 532553
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532554
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532555
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532556
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532557
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532558
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532560
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 606267
Frontrudevisker-parkeringskontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 606273
Køretøjets hastighedsgiver/-signal
Signal mangler.

Fejlkode: 606274
Køretøjets hastighedsgiver/-signal
Signal med fejl.

Fejlkode: 606275
Transponder
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 606276
Transponder
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 606279
Kombiinstrument
Initialisering fejl.

Komfort

parkeringssensor

ikke tilgængelig

Tyverisikring

Startspærre

ikke tilgængelig