



4893560

NAF Test Eierskifte

Testdato
08.10.2024



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Audi | Motorstørrelse | 1968 cm ³ |
| Modell | A4 | Motoreffekt | 105 kW |
| Type | 5L | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | ZH33377 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | WAUZZZ8K8CA079291 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 173380 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2011 |
| | | Registrert første gang | 15.11.2011 |



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4893560

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------------------------|---|-----------------|
| 3.3 | Service/Dokumentasjon. | Siste service er ikke utført | |
| 3.6 | | * De siste servicer er ikke utført iflg serviceheftet. | |
| 11.1 | Vindusvisker, spyler. | Vindusvisker/ spyler virker ikke | Bakre |
| 11.10 | | * Lekkasje ved bakre spyler. | |
| 18.4 | Solskjerm. | Skade på solskjerm: | Høyre |
| 18.6 | | * Skadet feste til solskjerm høyre side. | |
| 37.4 | Lykter/lys. | Feil lysjustering: | Venstre tåkelys |
| 37.6 | | Lys virker ikke | Høyre skiltlys |
| 39.2 | Bremsevæske. | Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske | |
| 60.13 | Tilhengerfeste. | Løs | |
| 60.17 | | * (Løs tilhengerkontakt. | |
| 64.1 | Bagasjeromstildekning/rollo | Mangler. | |
| 65.2 | Reservehjul / dekkreparasjonssett. | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |
| 66.15 | Lakk / karosseri utvendig. | * Lakkrust nederst på skjermkanter i sprutsoner foran. -- Lakkrust / flekker fremst på panser. -- Fremre støtfanger tidligere opplakkert. Mye sprekker og sår foran, nede, spesielt venstre side. | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|--|---|
| 14.8 | Glassruter. | Noe steinsprut på frontrute | |
| 22.7 | Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. | Ikke funksjonsprøvd | |
| 36.4 | Full systemskann. | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 36.5 | | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 37.28 | Lykter/lys. | Krakelert lykteglass: | Høyre ytre |
| 38.8 | Oppvarmet rute/speil. | * En varmetråd i bakruten virker ikke. | |
| 43.12 | Batteri 12 volt. | Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer | |
| 44.12 | Oljenivå motor. | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert | |
| 44.13 | | * Nivå sjekket elektronisk. | |
| 66.16 | Lakk / karosseri utvendig. | Steinsprut: | Støtfanger foran, Panser |
| 66.17 | | Småbulker: | Venstre bakskjerm |
| 66.28 | | Bilen er delvis omlakkert: | Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Støtfanger foran |
| 66.32 | | Vanskelig å vurdere fordi bilen er: | våt, skitten |
| 66.34 | | * Lakksår skjermkant venstre bak. --- Noe skjoldet lakk panser. | |
| 67.12 | Vognbunn/understell. | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell | Bak |



4893560

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|--------------|--|---|
| 67.15 | | * Plastkanaler: skade / slitt plast høyre side på midten. | |
| 93.11 | Felg. | Oksidering / oksidert felg | Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran |
| 95.1 | Kommentarer: | * Sommerhjul ikke inspisert. -- 1 nøkkel var tilgjengelig ved testen. -- Bilen våt og skitten ved test. Bilen bør inspiseres bedre av kjøper når bilen er ren og tørr. | |

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| Ukjent | 96465 |
| 06.07.2016 | 84652 |
| 15.12.2014 | 57686 |
| 28.10.2013 | 30122 |

Testforhold

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 4 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Vått |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Er bilen skitten eller nediset: | Ikke angitt |
| Frist for neste EU kontroll | 29/09/2025 |



4893560

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. **R**
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓

Interiør.

- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. **R**
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. **O**
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **O**
- 39 - Bremsvæske. **R**
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. **O**
- 44 - Oljenivå motor. **O**
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetete. ✓

Karosseri.

- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersetete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. **R**
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo **R**
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **R**



4893560

Underside.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 67 - Vognbunn/understell. | 0 |
| 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. | ✓ |
| 69 - Stabilisator. | ✓ |
| 70 - Differensial. | ✓ |
| 71 - Drivakslar. | ✓ |
| 72 - Lasteavhengig ventil(er). | ✓ |
| 73 - Bremseslanger. | ✓ |
| 74 - Bremseslanger. | ✓ |
| 75 - Bremseslanger innvendig. | ✓ |
| 76 - Bremseslanger innvendig. | ✓ |
| 77 - Parkbrems. | ✓ |
| 78 - Støtdempere. | ✓ |
| 79 - Drivstofftank, rør, slange. | ✓ |
| 80 - Lekkasje. | ✓ |
| 82 - Mellomaksel. | ✓ |
| 83 - Eksosanlegg. | ✓ |
| 84 - Travers. | ✓ |
| 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | ✓ |
| 86 - Styrestag/ledd. | ✓ |
| 87 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 88 - Motorfester. | ✓ |
| 89 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

Hjul, dekk.

| | |
|--------------------------|---|
| 90 - Bremseskive/klosser | ✓ |
| 91 - Hjulager. | ✓ |
| 92 - Dekk. | ✓ |
| 93 - Felg. | 0 |
| 94 - Ekstra hjulsett.. | ✓ |

Kommentarer

| | |
|-------------------|---|
| 95 - Kommentarer: | 0 |
|-------------------|---|



4893560

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|----------------------------------|---|---|
| 2.1 | Sentrallås. | Antall nøkler: | 1 stk |
| 21.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 18 °C |
| 21.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 2 °C |
| 31.1 | Bremsevirkning. | Bremsevirkning, VF | 210,00 |
| 31.2 | | Bremsevirkning, HF | 220,00 |
| 31.3 | | Bremsevirkning, VB | 160,00 |
| 31.4 | | Bremsevirkning, HB | 170,00 |
| 33.1 | Avgassanalyse. (Diesel) | | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 39.1 | Bremsevæske. | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 148 °C |
| 40.1 | Kjølevæske. | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 50 °C |
| 43.1 | Batteri 12 volt. | Referanseverdi norm: | DIN |
| 43.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 580 ampere |
| 43.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 400 ampere |
| 47.1 | Registerreim. | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000 |
| 47.2 | | eller ved, måneder: | Uavhengig av antall måneder |
| 90.1 | Bremeskive/klosser | Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran: | 28,00 mm |
| 90.2 | | Bremeskivetykkelse VF | 28,80 mm |
| 90.3 | | Bremeskivetykkelse HF | 28,80 mm |
| 90.4 | | Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak: | 10,00 mm |
| 90.5 | | Bremeskivetykkelse VB | 10,70 mm |
| 90.6 | | Bremeskivetykkelse HB | 11,00 mm |
| 92.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Vinterdekk m/pigg |
| 92.2 | | Mønsterdybde VF | 6,00 mm |
| 92.3 | | Mønsterdybde HF | 5,50 mm |
| 92.4 | | Mønsterdybde VB | 6,00 mm |
| 92.5 | | Mønsterdybde HB | 5,00 mm |
| 93.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 94.1 | Ekstra hjulsett.. | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4893560

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Mo i Rana
Ranenet 15
8626 Mo i Rana
Telefon: +4792645685
Fax:
E-mail: Yngvar.stensland@naf.no
Website: Www.naf.no



8. okt. 2024

Køretøj: Audi A4 2.0 16V TDI Avant Quattro
Motorkode: CAGA
Produktionsår: 09-12
Kilometerstand: 173380 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: ZH33377
VIN: WAUZZZ8K8CA079291 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. okt. 2024 08:32:15

Fejlkode

| | | |
|---|--|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Motor | Motorelektronik 1 | 2 Fejl |
| Fejlkode: 4698 Databus Funktion ukorrekt. | | |
| Fejlkode: 4699 Databus Funktion ukorrekt. | | |
| bremsesystem | Bremseelektronik | 0 Fejl |
| bremsesystem | Parkeringsbremse | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | Airbag | 0 Fejl |
| Termostyring | Varme/klimaanlæg | 0 Fejl |
| Termostyring | Parkerings-/tilskudsvarmer | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Vognbaneassistent (LDW) | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Radarsensor adaptiv fartpilot | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Radarsensor adaptiv fartpilot 2 | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Vognbaneskiftassistent | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Parkeringssensor 2 | 0 Fejl |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Førerassistentsystem | Bak-/360 graders kamerasystem | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Fjernlysassistent | 0 Fejl |
| Komfort | Kombiinstrument | 0 Fejl |
| Komfort | Central styreenhed komfort | 0 Fejl |
| Komfort | Gateway-elektronik 1 | 0 Fejl |
| Komfort | Diagnose-interface-bus | 1 Fejl |

Fejlkode: 3041
Dvaletilstand
Funktion aktiv.

| | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Komfort | Betjeningsenhed/visningsenhed | ikke tilgængelig |
| Komfort | Førerdørselektronik | 0 Fejl |
| Komfort | Passagerdørselektronik | 0 Fejl |
| Komfort | Dørelektronik BV | 0 Fejl |
| Komfort | Dørelektronik BH | 0 Fejl |
| Komfort | Bagklapselektronik | ikke tilgængelig |
| Komfort | Lygtenivellering | 1 Fejl |

Fejlkode: 764928
Højre-/venstrestyringsskift
Funktion ukorrekt.

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Komfort | Anhængerfunktion | 0 Fejl |
| Komfort | Sædejustering fører | ikke tilgængelig |
| Komfort | Sædejustering passager | ikke tilgængelig |
| Komfort | Telefon-/mobilforberedelse | ikke tilgængelig |
| Komfort | Specialfunktion | ikke tilgængelig |
| Komfort | Aktuator for karosseristøj | ikke tilgængelig |
| Komfort | Motorlydssimulator | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Gearelektronik | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Firhjulselektronik | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | Adgangs-/startrettigheder | 0 Fejl |
| Undervogn | Hjuldæmpningselektronik | ikke tilgængelig |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Styretøj | Ratstammemodul | 0 Fejl |
| Styretøj | aktiv styring | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Servostyring | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Radiotuner | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Radiotuner digital | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Navigation | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Mediaplayer 1 | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Mediaplayer 2 | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Mediaplayer 3 | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Tv-tuner | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Sound-system | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Sprogstyring | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Informationselektronik | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 3157 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse Funktion ukorrekt.</p> | | |
| Dæktryksovervågning | Dæktryksovervågning | ikke tilgængelig |