



5066374

# NAF Garantiutløpstest

Testdato  
12.02.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	EQC 400 4MATIC	<b>Motoreffekt</b>	300 kW
<b>Type</b>	204 X	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	EC26132	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	W1K2938901F020638	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	81140	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2021
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	27.01.2021
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	26.01.2027



## Informasjon

Rapportens formål er å gi bileieren god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand.

Anbefalingen er basert på NAFs tekniske funn på testtidspunktet. Feil og avvik fra det som må forventes av holdbarhet ut fra bilens alder og kjørelengde, kan være reklamasjonsgrunnlag i forhold til kjøpslovgiving eller garanti. Innholdet i garantidokumenter eller andre dokumenter som for eksempel kjøpekontrakt eller salgsannonse er ikke vurdert. Anbefalingen må derfor ikke oppfattes som annet enn en teknisk førstehånds veiledning til bileier. Garanti skal gi forbruker større rettigheter enn det vedkommende ellers ville hatt etter kjøpslovgiving. Garantier gitt av forskjellige aktører vil kunne varieres i innhold. Avdekker testen feil og avvik, må du som eier av bilen selv vurdere disse opp mot garantivilkårene som er gjeldende for din bil. Vi anbefaler deg å sette deg inn i hva din bilgaranti dekker.

Mer info om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, finner du på [www.naf.no](http://www.naf.no) eller kontakt NAF Advokat.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5066374

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
68.32	Lakk / karosseri utvendig.	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliert
69.15	Vognbunn/understell.	* Liten skade plastdeksel framme, løst deksel under dør venstre side. Noe løse og skadede skvettlapper bak.	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke bestilt

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-5 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei



5066374

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 39 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 41 - Kjølevæske. ✓
- 42 - Kjølevifte. ✓
- 43 - Kjølesystem. ✓
- 47 - Motorfester. ✓

**Karosseri.**

- 50 - Lås. ✓
- 51 - Dører. ✓
- 52 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 53 - Døråpning. ✓
- 54 - Dørtrekk. ✓
- 55 - Bilbelte. ✓
- 56 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 57 - Førersete. ✓
- 58 - Bakseter. ✓
- 59 - Passasjerete. ✓
- 60 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 63 - Varseltrekant. ✓
- 65 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 66 - Bagasjeromstildekning/rollo. ✓
- 68 - Lakk / karosseri utvendig. ○

**Underside.**

- 69 - Vognbunn/understell. ○
- 70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 71 - Stabilisator. ✓
- 72 - Differensial. ✓
- 73 - Drivaksler. ✓
- 75 - Bremsesør. ✓
- 76 - Bremseslanger. ✓
- 77 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 78 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 79 - Parkbrems. ✓
- 80 - Støtdempere. ✓
- 81 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 82 - Lekkasje. ✓
- 83 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 86 - Travers. ✓
- 87 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 88 - Styrestag/ledd. ✓
- 89 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 90 - Motorfester. ✓
- 91 - Fjærer / fjærbein. ✓

**Hjul, dekk.**

- 92 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
- 93 - Hjullager. ✓
- 94 - Dekk. ✓
- 95 - Felg. ✓



5066374

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3,00
31.2		Bremsevirkning, HF	3,00
31.3		Bremsevirkning, VB	2,80
31.4		Bremsevirkning, HB	2,80
41.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	36 °C
92.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
92.2		Bremsekivetykkelse VF	35,50 mm
92.3		Bremsekivetykkelse HF	35,50 mm
92.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
92.5		Bremsekivetykkelse VB	25,60 mm
92.6		Bremsekivetykkelse HB	25,60 mm
94.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
94.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
94.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
94.4		Mønsterdybde VB	7,40 mm
94.5		Mønsterdybde HB	7,40 mm
95.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetalfelg



5066374

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Oslo  
Eikenga 9  
0579 Oslo  
Telefon: +4745243912  
Fax:  
E-mail: eikenga@naf.no  
Website:



12. feb. 2025

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic  
Motorkode: 780.998  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 81140 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EC26132  
VIN:  
Testet: 12. feb. 2025 13:10:53

---

Fejlkode

---

<b>Drivlinje</b>	<b>PTCU: Drivlinje</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: P05AE04 Kølerjalousi 2 Funktion ukorrekt.		
<b>Drivlinje</b>	<b>SG-EM: Effektelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>DDW DC-DC-konverter</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>SG-LG Oplader tio batteripakke</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>SOGE motorlydssimulator</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>BMS Batterimanagementsystem N82/2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>BMS Batterimanagementsystem N82/3</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>BMS Batterimanagementsystem N82/4</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ESP: elektronisk stabiliseringsprogram</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>SRS: Supplemental Restraint System</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Højre bagradarsensor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Venstre bagradarsensor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Aktiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B228700  
 Multifunktionskamera  
 Kalibreringskørsel ikke afsluttet korrekt.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>PARK: Parkeringshjælp</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>KAR Kamera med udvidet virkelighed</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: U016887  
 CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
 Manglende meddelelse

Fejlkode: U142686  
 CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem  
 Signal mangler/med fejl.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>RFK: Bakkamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KI: Kombiinstrument</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM (karosseristyreenhed) fører</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM hinten Karosseristyreenhed bag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>AML Stemningsbelysning</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE: Anhængerregistrering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG VL Dørstyrenehed VF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG VR Dørstyrenehed HF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG HL Dørstyrenehed VB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG HR Dørstyrenehed HB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>GES Bevægelsesstyringssensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>MKS-VR: Multikontursæde foran til højre</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>CS Car Sharing</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Head-up-display</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSD: Panoramatag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HKS: Bagklapstyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling førersæde</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling passagersæde</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>KG 2 CAN OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE: Øvre karosseristyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS: Elektr. tændingslås</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TPAD: Touchpad</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>ELC: Elektronisk undervognskontrol</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>LRE Ratstammeelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Lydsystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B1E7B00  Infotainmentdisplay  Billede fra bakkamera eller parkeringshjælp mangler/er ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B227B00  MOST-bus  Konfiguration ukorrekt.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>0 Fejl</b>