



4714890

NAF Test Eierskifte

Testdato
11.07.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	2656 cm ³
Modell	Coupe	Motoreffekt	kW
Type	2,7 v6 fx	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NH14740	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	KMHHN61FP3U072816	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	150446	Bruktimportert	Ja
Farge	Rød	Registreringsår	2003
		Registrert første gang	25.04.2003



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Premium vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4714890

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
37.6	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
47.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
49.3	Lås.	Feilfunksjon på elektrisk baklukeåpner	
66.1	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	For lite luft	
74.2	Bremserør.	Rustskade på bremserør:	Begge sider bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	* Servicer er fulgt. Tid overskredet de siste årene.	
4.10	Vurdering av prisforlangende.	* Ikke vurdert.	
21.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	* Nettopp hatt AC service i følge bileier.	
25.15	Kjøreegenskaper.	* Virker tung på rattet. Noe vibrasjon i bilen over 80 km/t. Mistenker dekk og felger.	
45.11	Utvendig tilstand motor.	* Litt oljesvetting ved toppdeksler.	
57.8	Bakseter.	* Lite rift i skinn venstre bak. Merker etter beltelåser i seterygger.	
67.28	Lakk / karosseri utvendig.	Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakskjerm
67.34		* Rustskade i høyre bakskjerm. Diverse lakk og plateskader/bruksskader rundt bilen.	
68.15	Vognbunn/understell.	* Kanaler er begrenset besikket pga heldekkende plastdeksler.	
90.14	Fjærer / fjærbein.	* Noe trege fjærbeinslagre foran.	
93.24	Dekk.	* Dekkene er fra 2008 ! Vinterdekk på felg finnes ikke til bilen nå.	
94.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	



4714890

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
27.02.2024	148104
15.02.2018	135536
11.06.2013	120260
22.06.2011	104384
19.06.2009	88298
02.04.2008	71165
16.02.2007	60086
14.05.2006	45123
03.02.2005	30002
19.01.2004	15376

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



4714890

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ○
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 37 - Lykter/lys. R
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. R
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. R
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ✓
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersete. ✓
- 57 - Bakseter. ○
- 58 - Passasjerete. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4714890

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	○
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	R
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	○

Hjul,dekk.

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	○
94 - Felg.	○



4714890

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	220,00
31.2		Bremsevirkning, HF	230,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	210,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,00 %
32.2		CO2	15,10 %
32.3		HC	12,00 ppm
32.4		O2	0,10 %
32.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
32.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,01
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	220 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	500 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	420 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	90000
47.2		eller ved, måneder:	72
91.1	Bremeskive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	4,70 mm
93.3		Mønsterdybde HF	4,90 mm
93.4		Mønsterdybde VB	5,20 mm
93.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4714890

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.