



5182407

NAF Test Eierskifte

Testdato
24.01.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	2191 cm ³
Modell	CX-5	Motoreffekt	110 kW
Type	GH	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SD69144	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMZKEN91600240637	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	120947	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	11.10.2013
		Frist for neste EU kontroll	22.02.2025



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5182407

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.5	Utvendig speil.	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
37.11	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys, Høyre baklys
55.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
76.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Høyre foran
88.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
39.9	Bremsevæske.	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
44.7	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
66.32	Lakk / karosseri utvendig.	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
66.34		* Diverse lakkriper og steinspruter	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
68.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Rustangrep bærearmer bak begge sider	
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt



5182407

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓

Interiør.

- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ✓
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ○
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ○
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓

Karosseri.

- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. R
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ○
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5182407

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	○
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	R
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	R

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	○



5182407

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	180,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	468 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremeskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
91.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5182407

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Haugesund
Hemmingstadveien 21
5535 Haugesund
Telefon: +4745391156
Fax:
E-mail: Eirik.ostebo@naf.no
Website: WWW.Naf.No



24. jan. 2025

Køretøj: Mazda CX-5 2.2 16V CDi Skyactiv-D 4WD (GH,KE)
Motorkode: SH-Y1
Produktionsår: 12-14
Kilometerstand: 120947 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SD69144
VIN: JMZKEN91600240637 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. jan. 2025 11:31:27

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Diesel CAN	0 Fejl
Drivlinje	SSU = start/stop-enhed	0 Fejl
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
bremsesystem	SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning	ikke tilgængelig
bremsesystem	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	SAS airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FSC = frontkamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed CAN	0 Fejl
Komfort	Modul sæde for førerside CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig

Komfort	Forlygtemodul CAN	0 Fejl
Komfort	RVM = bakovervågning	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	Jævnstrømsomformer	ikke tilgængelig
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firehjulstræk CAN	0 Fejl
Undervogn	Aktiv chassiskontrol CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audio-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Taleregistrering CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Multimedieinstrument CAN	ikke tilgængelig