



4630208

# NAF Test ved salg

Testdato  
24.06.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	5439 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	S 55 AMG	<b>Motoreffekt</b>	265 kW
<b>Type</b>	3L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BT99960	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WDB2201751A142366	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	171470	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2000
		<b>Registrert første gang</b>	27.09.2000



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

**Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4630208

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/ Dokum.	Siste service er utført, men en eller flere andre er ikke utført etter avtalt intervall	
15.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys
25.6	Utvendig tilstand motor	* Oljesvetting mellom motor/girkasse rengjør for nærmere kontroll.	
44.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Høyre fordør
44.5		* Virker ikke på bryter fra fører plass eller på høyre side.	
49.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Høyre side
62.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak
62.19		* Dekk bak er slitt midt på dekkbane.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
15.28	Lys	Skadet lykt:	Høyre baklys
15.32		* Sprekk i glass	
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
25.11	Utvendig tilstand motor	* Liten oljesvetting rundt ventildeksel på venstre sylindrerrekke. Noe svetting rundt rør ved girkasse til oljekjøler for automat girkasse.	
66.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
72.12	Stabilisator	Defekt mansjett på lenkarm	Høyre foran
81.33	Lakk / karosseri utvendig	Bilen er delvis omlakkert:	Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
82.12	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke	
82.13		* Er bil utstyrt med speilvarme ?	
90.6	Solsjerm	* Belysning for solsjerm høyre side virker ikke korket. Må holde lokk for speil i riktig posisjon.	



4630208

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
07.06.2024	170370
25.02.2020	157418
08.03.2017	152288
13.12.2015	143761
08.05.2013	133434
27.10.2010	123220
21.05.2009	105389
29.08.2006	89208
06.07.2005	68919
15.07.2004	51206
30.07.2003	32176
19.08.2002	14365

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	12 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.10.2025



4630208

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver O

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

15 - Lys R

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

19 - Refleks ✓

**e-Diagnose**

20 - Full systemskann O

**Motor**

22 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor R

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

31 - HC i kjølesystem ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

38 - Girkasse (automatisk) ✓

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis R

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Lyktespyler / Visker R

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk R

63 - Felg ✓

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett O

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

71 - Støtdempere ✓

72 - Stabilisator O

73 - Fjærer / fjærbein ✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4630208

## Karosseri

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 77 - Glassruter                | ✓ |
| 78 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 79 - Lås                       | ✓ |
| 80 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 81 - Lakk / karosseri utvendig | ○ |
| 82 - Utvendig speil            | ○ |
| 83 - Underside                 | ✓ |
| 84 - Understellsnummer         | ✓ |
| 85 - Skilter                   | ✓ |

## Interiør

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 87 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 88 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 89 - Taktrekk               | ✓ |
| 90 - Solskjerm              | ○ |
| 91 - Innvendig speil        | ✓ |
| 92 - Dørtrekk               | ✓ |
| 93 - Døråpning              | ✓ |
| 94 - Seter                  | ✓ |
| 95 - Bilbelte               | ✓ |
| 96 - Gulvmatter/-teppe      | ✓ |
| 97 - Bagasjeromstildekning  | ✓ |
| 98 - Laste-/bagasjerom      | ✓ |
| 99 - Interiør generelt      | ✓ |
| 100 - Varseltrekant         | ✓ |



4630208

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	31,00 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	30,90 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	19,90 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	19,80 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	390,00
8.2		Bremsevirkning, HF	390,00
8.3		Bremsevirkning, VB	285,00
8.4		Bremsevirkning, HB	265,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	250 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,01 %
22.2		CO2	15,50 %
22.3		HC	0,00 ppm
22.4		O2	0,76 %
22.5		CO ved forhøyet tomgang	0,01 %
22.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,03
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	2 ppm
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	12 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-14 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	899 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	900 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	1,30 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4630208

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Bodø  
Olav V's gt 102B  
8004 Bodø  
Telefon: 41251415  
Fax:  
E-mail: John.bjorgvik@naf.no  
Website: www.naf.no



24. jun. 2024

Køretøj: Mercedes S 55 AMG (W220)  
Motorkode: M 113.986  
Produktionsår: 00-02  
Kilometerstand: 171470 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BT99960  
VIN:  
Testet: 24. jun. 2024 13:19:47

---

## Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: P0136  
Lambdasonde række 1 sensor 2  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0156  
Lambdasonde række 2 sensor 2  
Strømkreds med fejl.

**Motor** **ME 2.8 8-cyl. OBD** **4 Fejl**

Fejlkode: P2017  
Lambdaregulering før kat.  
Signal med fejl.

Fejlkode: P2010  
Lambdasonde række 1 sensor 2  
Signal med fejl.

Fejlkode: P2083  
Lambdasonde række 2 sensor 2  
Signal med fejl.

Fejlkode: P2086  
Reguleringsgrænse tilpasning af tomgangsblending  
Blending for fed/mager.

**ABS** **Bosch ABS/ESP OBD** **0 Fejl**

**Airbag** **Airbag digital OBD** **0 Fejl**



<b>Airbag</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klima anlæg</b>	<b>KLA 220 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>DTR Adaptiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KIW K2 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM FV OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM FH OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B1639  
 Motorkølevæskestand  
 Fejl i signal/kølevæskenniveau.

<b>Komfort</b>	<b>SAM bag dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>OBF dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørstyreenhed FV OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B1521  
 Spejlfunktion  
 Fejl i 1/flere funktioner.

<b>Komfort</b>	<b>Dørstyreenhed FH OBD</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: B1600  
 Blinklys udvendigt sidespejl  
 Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Dørstyreenhed BV OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørstyreenhed BH OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PTS 1 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESV VL OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESV VR OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>MKL OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSE OBD</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B1443  
 Ventil nakkestøtteoplåsning bag til venstre  
 hænger (kortslutning til plus)  
 Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B1445

<b>Komfort</b>	<b>MRM Ratstammestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>LWR VL ISO OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LWR VR ISO OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Airmatic OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>ABC Aktiv undervogn</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>D2B OBD</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: U1112  
D2B-komponenter  
Fejl i dataoverførsel fra forudgående komponent.

Fejlkode: B1779  
CAN-bus/forbindelse til TV-tuner-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1204  
Telefonmodul (GSM)  
Funktion ukorrekt.

<b>Audio/Video</b>	<b>CD-skifter OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Tel Styreenhed telefon</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>