



4611769

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
09.07.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Toyota	<b>Motorstørrelse</b>	1798 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	AVENSIS	<b>Motoreffekt</b>	108 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	KJ17322	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	SB1EG76L30E109572	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	119960	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Brun	<b>Registreringsår</b>	2015
		<b>Registrert første gang</b>	27.07.2015



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Premium vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4611769

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.9	Utvendig speil.	* Matt lakk på speilhus.	
37.9	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre sideblink
57.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre bak
66.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
67.5	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
67.9		Lakklipp/flassing	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
52.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør
53.7	Dørtrekk.	* Noe bruksslitasje.	
67.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser, Tak
67.19		Diverse småbulker/lakkriper	
67.20		Små lakkbærer:	Tak
67.28		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør
68.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Venstre bak, Høyre bak, Bak, Venstre side midten, Høyre side midten
94.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
02.10.2023	115625
14.07.2022	103455
08.06.2021	88392
03.06.2020	76199
17.07.2019	65845
14.09.2017	45113
31.08.2016	23244

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	17.07.2025



4611769

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓

**Interiør.**

- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Lås. ✓

**Karosseri.**

- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ○
- 53 - Dørtrekk. ○
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetet. ✓
- 57 - Bakseter. R
- 58 - Passasjeretete. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo. ✓
- 66 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. R
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. R



4611769

**Underside.**

68 - Vognbunn/understell.	0
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	0



4611769

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	220,00
31.2		Bremsevirkning, HF	210,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	120,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	218 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	596 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
91.1	Bremeskive/klosser	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
91.2		Bremeskivetykkelse VF	25,30 mm
91.3		Bremeskivetykkelse HF	25,30 mm
91.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
91.5		Bremeskivetykkelse VB	8,90 mm
91.6		Bremeskivetykkelse HB	8,90 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	4,70 mm
93.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	4,70 mm
93.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4611769

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Stjørdal  
Wessels veg 91  
7502 Stjørdal  
Telefon: 08505  
Fax:  
E-mail: Stig.mikalsen@naf.no  
Website: Www.naf.no



9. jul. 2024

Køretøj: Toyota Avensis 1.8i 16V VM-i SW  
Motorkode: 2 ZR-FAE  
Produktionsår: 15-  
Kilometerstand: 119960 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: KJ17322  
VIN: SB1EG76L30E109572 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 9. jul. 2024 09:09:57

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Motor og ECT</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Start/stop-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Motor</b>	<b>Fartpilot</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/VSC</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: C1201  
Motorstyring  
Funktion ukorrekt.

<b>ABS</b>	<b>Parkeringsbremsemodul</b>	<b>1 Fejl</b>
------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: C1201  
Motorstyring  
Funktion ukorrekt.

<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
---------------	-------------------	---------------

<b>Klimaanlæg</b>	<b>Klimaanlæg</b>	<b>1 Fejl</b>
-------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: B1442  
Servomotor for recirkulationsspjæld  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
----------------	------------------------	---------------

<b>Komfort</b>	<b>BCM Body Control Modul</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B2323          CAN-kommunikation med dørstyreenhed bag til højre          Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>E+S Nøglefri adgang</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Startautorisation</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ladekontrol</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Master Switch</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Power-modul 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Power-modul 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RLDM Dørmodul VB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RRDM Dørmodul HB</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fartpilot</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TT ratstammeindstilling</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Adaptivt kørelæs</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batterimanagement</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRC Frontkamera</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>CVT-gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>automatgear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Entry Start</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EMPS elektromekanisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B15F5  
 CAN-bus/datakabel mellem navigations- og klimaanlægsstyreenhed  
 Ingen kommunikation mulig.



**Dæktryksovervågning**

**RDC dæktryksovervågning**

**ikke tilgængelig**