



4703200

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.07.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	120 kW
Type	906BB35	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LS93434	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1V9076331P272495	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	93009	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
		Registrert første gang	24.09.2020



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4703200

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, kun pigg dekker. en redusert test	
9.10	Bremsevirkning	Ulyd i bremses	Høyre foran
21.17	Varsellamper	* Varsellampe adblue lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakhjør, Venstre bakhjør
86.15		* Mangler deksel h/f skjerm	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.32	Ekstra hjulsett	* -Ekstra hjulsett ikke kontrollert av NAF.	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.27	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Frist for neste EU kontroll 24.09.2024

Ikke prøvekjørt pga: Dekk ikke i forhold til sesong



4703200

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

O**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

R

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

R

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

Elektriske anlegg

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

O**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

O

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



4703200

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4703200

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4703200



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4703200



25. Generelt



4703200

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. jul. 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 316 CDI (B907)
Motorkode: OM 651.958
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 93009 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LS93434
VIN: W1V9076331P272495 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. jul. 2024 09:47:42

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
ABS	ABS/ESP OBD	1 Fejl

Fejlkode: P056216
Ledningsnetsspænding
Spændingsgrænseværdi underskredet.

Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: P056200
Ledningsnetsspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: B1A9C07
Venstre varmeventil
mekanisk Fejl

Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig

Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	2 Fejl
<p>Fejlkode: P1C5C00 Batteri-afladningssikring Sikkerhedsafbrydelse aktiv.</p> <p>Fejlkode: B226656 Kørselsautoriseringsdata Modtagne data ugyldige.</p>		
Komfort	Fartskraver	1 Fejl
<p>Fejlkode: P001260 Fartskraver Der er ikke sat noget gyldigt førerkort i.</p>		
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	1 Fejl
<p>Fejlkode: U016886 CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås Kommunikation forstyrret.</p>		
Komfort	OBF dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	7 Fejl
<p>Fejlkode: P25567B Kølevæskeniiveauføler For lavt påfyldningsniveau.</p> <p>Fejlkode: B11C213 Ekstrabatteri Hjælpebatteri ikke tilsluttet. Afbrydelse i strømkreds.</p> <p>Fejlkode: B197901 Kabinelys bag Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1F4500 Starterbatteri Modstand for stor.</p> <p>Fejlkode: B23267B Sprinklervand-niveausensor For lavt påfyldningsniveau.</p>		

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	ikke tilgængelig
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	2 Fejl

Fejlkode: B210F00
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U041600
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
Uplausibelt signal.

Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	2 Fejl

Fejlkode: P1C5C00
Batteri-afladningssikring
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Fejlkode: B211A01
Datakabel mellem kombiinstrument og infotainmentdisplay
Fejl i kommunikation.

Audio/Video	ZAN OBD	1 Fejl
--------------------	----------------	--------

Fejlkode: B1F9347
Infotainmentdisplay
Funktion ukorrekt. Løbetidsfejl registreret.

Audio/Video	Telematik HERMES	1 Fejl
--------------------	-------------------------	--------

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig