



5041419

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
15.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	iX xDrive40	<b>Motoreffekt</b>	190 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	EE22226	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	WBY11CF09NCK44616	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	63933	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Rød	<b>Registreringsår</b>	2022
		<b>Registrert første gang</b>	08.06.2022



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5041419

## Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran
66.18		Lakkriper:	

## Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ekstra hjulsett..	Ikke tilgjengelig for kontroll

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	50 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	8 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	08.06.2026



5041419

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5041419

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsesør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul, dekk.**

90 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	✓
94 - Ekstra hjulsett..	



5041419

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	282,00
31.2		Bremsevirkning, HF	312,00
31.3		Bremsevirkning, VB	309,00
31.4		Bremsevirkning, HB	301,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	217 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	660 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	650 ampere
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
90.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetalfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke tilgjengelig for kontroll



5041419

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen - Kokstad  
Kokstadalen 5  
5257 Kokstad  
Telefon: 55175550  
Fax:  
E-mail: Kokstad@naf.no  
Website: www.naf.no



15. nov. 2024

Køretøj: BMW iX I20 xDrive 40  
Motorkode: XE2 (HA0001N0)  
Produktionsår: 21-  
Kilometerstand: 63933 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EE22226  
VIN:  
Testet: 15. nov. 2024 10:36:13

---

Fejlkode

---

<b>Drivlinje</b>	<b>EME Styreenhed til eldrivmotor</b>	<b>11 Fejl</b>
------------------	---------------------------------------	----------------

Fejlkode: DTC CE1449

Fejlkode: DTC CE144D

Fejlkode: DTC CE17EE

Fejlkode: DTC CE17F0

Fejlkode: DTC CE1448

Fejlkode: DTC CE17ED

Fejlkode: DTC CE1450

Fejlkode: DTC CE144C

Fejlkode: DTC CE14B0

Fejlkode: DTC CE1409

Fejlkode: DTC CE1405

<b>Drivlinje</b>	<b>EME 2 Styreenhed til eldrivmotor 2</b>	<b>11 Fejl</b>
------------------	---	----------------

Fejlkode: DTC E4D44D  
CAN-bus-forbindelse med central ladestyreenhed (CCU)  
Meddelelse ikke aktuel.

Fejlkode: DTC E4D449  
CAN-bus-forbindelse med central ladestyreenhed (CCU)  
Meddelelse ikke aktuel.

Fejlkode: DTC E4D7EE  
CAN-bus-forbindelse med central ladestyreenhed (CCU)  
Meddelelse ikke aktuel.

Fejlkode: DTC E4D7F0  
CAN-bus-forbindelse med central ladestyreenhed (CCU)  
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC E4D448  
CAN-bus-forbindelse med central ladestyreenhed (CCU)  
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC E4D7ED  
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader  
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: DTC E4D450  
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader  
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: DTC E4D44C  
CAN-bus-forbindelse med central ladestyreenhed (CCU)  
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC E4D4B0  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-meddelelse "Kørehastighed" mangler.

Fejlkode: DTC E4D409  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-meddelelse "Anmodning omdrejningstal foraksel" ikke opdateret.

Fejlkode: DTC E4D405  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-meddelelse "Anmodning omdrejningstal bagaksel" ikke aktuel.

**Drivlinje** **CCU Kombineret ladeenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 03219F  
Temperaturføler højspændings-ladetilslutning  
Overtemperatur konstateret.

**Drivlinje** **SME Hukommelsesstyringselektronik** **0 Fejl**

**bremsesystem** **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **0 Fejl**

**Passiv sikkerhed** **ACSM Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

**Førerassistentsystem** **SRSNVL Nærområderadar VF** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 022880  
Systemstyreenhed  
Certifikater type 1 ikke parat.

Fejlkode: DTC 02280A  
Nærområderadar VF  
Kodningsdataenes signatur forkert.



**Førerassistentsystem      SRSNVR Nærområderadar HF      2 Fejl**

Fejlkode: DTC 7E0181  
Vognbaneskiftassistent-radarsensor HF  
Sensor blind.

Fejlkode: DTC 022080  
Systemstyreenhed  
Certifikater type 1 ikke parat.

**Førerassistentsystem      HRSNL Nærområderadar VB      1 Fejl**

Fejlkode: DTC 022A80  
Systemstyreenhed  
Certifikater type 1 ikke parat.

**Førerassistentsystem      HRSNR Nærområderadar HB      1 Fejl**

Fejlkode: DTC 020880  
Systemstyreenhed  
Certifikater type 1 ikke parat.

**Førerassistentsystem      ADCAM Frontkamerastyreenhed      3 Fejl**

Fejlkode: DTC 7E0197  
Frontkamera autonom/delvis autonom kørsel  
Synsfelt kortvarigt forstyrret.

Fejlkode: DTC E056EE  
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for virtuel integrationsplatform  
Signal "Egenbevægelse køretøj" ugyldigt.

Fejlkode: DTC 025D72  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Førerassistentsystem      UCAP Omgivelseskamera      7 Fejl**

Fejlkode: DTC BA0AC3  
Styreenhed autonom parkering  
Påkørselsovervågning "Parkering" ikke til rådighed efter parkering.

Fejlkode: DTC BA0ADC  
Styreenhed autonom parkering  
Autonom parkering ikke til rådighed.

Fejlkode: DTC CA95AC  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
CAN-signal "Langsgående acceleration" ugyldigt.

Fejlkode: DTC 8031CA  
Ultralydssensorer foran  
Ekstern lyd registreret.

Fejlkode: DTC 8031CB  
Ultralydssensorer bag  
Ekstern lyd registreret.  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: DTC 020672  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 0586D3  
Parkeringsassistent  
Afbrudt pga. fejlbetjening.

## **Førerassistentsystem      FRSF Fjernområderadar      11 Fejl**

Fejlkode: DTC 0586B2  
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 0586B4  
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 0586B6  
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 0586B8  
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC D14618  
Ethernet-forbindelse  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D15513  
Dataforbindelse til styreenhed for autonom/delvis autonom kørsel  
Signal "Førerassistent, overvågning hovedbevægelse" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D15663  
Dataforbindelse til styreenhed for autonom/delvis autonom kørsel  
Signal "Koordination, navigation, kørefunktioner" ugyldigt.

Fejlkode: DTC 7E0117  
Fjernområderadarsensor for  
Automatisk kalibreringsprocedure endnu ikke afsluttet.

Fejlkode: DTC 0221B0  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC D155F4  
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for fjernområderadar  
CAN-signal "Områdemodel objektregistrering foran" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D15630  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for nærområderadar  
Signal "Objektregistrering i siden" ugyldigt.

## **Førerassistentsystem      RSNECU Styreenhed til radarsensorer nærområde      0 Fejl**

## **Førerassistentsystem      SPNMVL Sædepneumatikstyreenhed VF      2 Fejl**

Fejlkode: DTC 8067F0  
Lændestøttejustering VF.  
Funktion ikke til rådighed.

Fejlkode: DTC 8067AB  
Tryklufsforkammer-trykføler  
Trykværdi uden for det tilladte område.

**Komfort** **BCP Central styreenhed** **14 Fejl**

Fejlkode: DTC 030E0B

Fejlkode: DTC 801174

Fejlkode: DTC 80404B

Fejlkode: DTC 8042BA

Fejlkode: DTC 80439A

Fejlkode: DTC 80439B

Fejlkode: DTC 8043DD

Fejlkode: DTC 804415

Fejlkode: DTC 8048F8

Fejlkode: DTC 804A04

Fejlkode: DTC 804A05

Fejlkode: DTC 804A16

Fejlkode: DTC 804A17

Fejlkode: DTC CD0600

**Komfort** **KOMBI Kombiinstrument** **0 Fejl**

**Komfort** **MPAD 1 Styreenhed til automatiseret kørsel** **13 Fejl**

Fejlkode: DTC 482E8A  
Frontkamera autonom/delvis autonom kørsel  
Styre- og vognbaneassistent ikke til rådighed.

Fejlkode: DTC 482E93  
Vognbaneskiftassistent  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC D1944A  
CAN-bus-forbindelse til kamerabaserede assistentsystemer  
Signal "Vejbanemarkeringer" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D1944D  
CAN-bus-forbindelse til kamerabaserede assistentsystemer  
Signal "Objektregistrering" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D19468  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for nærområdet  
Signal "Objektregistrering i siden" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D1949B  
Dataforbindelse til frontkamera autonom/delvis autonom kørsel  
Signal "Forhindring kollision på langs" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D194AA  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed/central gateway-styrenehed  
Signal "Status overvågning længde- og tværretning" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D194B9  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed  
Signal "Koordination adaptivt stoplys" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D194CB  
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for virtuel integrationsplatform  
Signal "Egenbevægelse køretøj" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D194D8  
Dataforbindelse til fjernområdetarsensor for  
Signal "Førerassistent, undvigelseshjælp" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D1950A  
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyrenehed  
CAN-signal "Navigationsdata" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D19522  
Dataforbindelse til styreenhed for autonom/delvis autonom kørsel  
Signal "Landmærkeregistrering" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D195A0  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed  
Signal "Vinduesviskerstatus" ugyldigt.

## **Komfort** **MPAD 2 Styreenhed til automatiseret kørsel** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC D1E711  
CAN-bus-forbindelse til motorstyrenehed  
CAN-meddelelse "Data drivlinje" mangler.

Fejlkode: DTC D1E712  
CAN-bus-forbindelse til motorstyrenehed  
CAN-signal "Data drivlinje" ugyldigt.

## **Komfort** **FLE-L Forlyselektronik i venstre side** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 805A05  
Adaptiv lysstyring  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort** **FLE-R Forlyselektronik i højre side** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 805B86  
Adaptiv lysstyring  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>RLMAL Baglysmodulet udvendigt til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RLMAR Baglysmodulet udvendigt til højre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSGFA Dørstyreenhed i førerside</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSGBF Dørstyreenhed i passagerside</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSGFAH Dørstyreenhed i førerside bagved</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSGBFH Dørstyreenhed i passagerside bagved</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HKFM Bagklapmodulet</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 80170E

Bagklaplif

Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 80177C

Bagklaplif

Blokering registreret.

<b>Komfort</b>	<b>FZD Skydetagsstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
----------------	--------------------------------	---------------

<b>Komfort</b>	<b>AHM Anhængerstyreenhed</b>	<b>2 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802870

Anhængerbaglygte

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 80280A

Anhængerbaglygte

Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802A03

Styreenhed førersæde-hukommelse

Kodning med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>SMBF Sædestyreenhed passager</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802C03

Betjeningsenhed memory sæde passagerside for

Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
----------------	--	---------------

<b>Gearkasse</b>	<b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>	<b>1 Fejl</b>
------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC E09400

CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed

Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-meddelelse "Datavisning gearkasselinje" mangler.

## Undervogn

## VIP Virtuel integrationsplatform

14 Fejl

Fejlkode: DTC 03084E  
Nødbremseassistent  
Funktion ikke til rådighed.

Fejlkode: DTC 03084D  
Nødbremseassistent  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 023993  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 030847  
Adaptiv fartpilot med stop and go-funktion:  
Funktion ikke til rådighed.

Fejlkode: DTC 030848  
Adaptiv fartpilot med stop and go-funktion:  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 030845  
Adaptiv fartpilot  
Funktion deaktiveret.

Fejlkode: DTC 030846  
Adaptiv fartpilot  
Funktionen er kun begrænset til rådighed.

Fejlkode: DTC 03084F  
Hastighedsbegrænser  
Funktion ikke til rådighed.

Fejlkode: DTC D76822  
Dataforbindelse til styreenhed for autonom/delvis autonom kørsel / karosseristyrenehed  
Meddelelse "Karosseri" mangler.

Fejlkode: DTC D76677  
Dataforbindelse til styreenhed for autonom/delvis autonom kørsel  
Signal "Førerassistent" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D767C8  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed/central gateway-styreenhed  
Signal "Karosseri" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D765FB  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed/central gateway-styreenhed  
Signal "Karosseri" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D75DB6  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-signal "Advarselsbremsekoordinator" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D7654A  
Dataforbindelse til styreenhed for autonom/delvis autonom kørsel / karosseristyrenehed  
Meddelelse "Førerassistent" mangler.

**Undervogn** **VDP Elektronisk reguleret støddæmpning** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 482974  
Elektronisk dæmperregulering  
Køretøjsniveauet kan ikke indstilles.

Fejlkode: DTC 48310F  
Niveauregulering  
Liftgenkendelse aktiv.

Fejlkode: DTC 027680  
Systemstyreenhed  
Certifikater type 1 ikke parat.

<b>Undervogn</b>	<b>HSR Styreenhed for aktiv bagaksel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS Servostyringsstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>HU-H Brugerflade</b>	<b>9 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 031798  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 031793  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 031796  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 031791  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 031799  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 026372  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC B7F89E  
Infotainment-styreenhed  
Back-end-certifikater ugyldige.

Fejlkode: DTC 031784  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 03179A  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>RAM Audioforstærker</b>	<b>2 Fejl</b>
---------------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC B7F500  
Mikrofonforstærker  
Ikke kalibreret.

Fejlkode: DTC D6D416  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Infotainmentsystem      SAMV Smartphone-aflægningsmodul foran      1 Fejl**

Fejlkode: DTC 8056C5  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Infotainmentsystem      TCB Telematikstyreenhed      0 Fejl**