



5188033

NAF Test Eierskifte

Testdato
30.01.2025



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	320i xDrive	Motoreffekt	135 kW
Type	3K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT88553	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBA8G5105KK584426	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	66061	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	24.10.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2026



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5188033

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
3.11		* Bil skal ha service om 11000km eller 08/2026 ifølge kombiinstrument.	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
51.8		* Liten bulk døråpning førerdør.	
66.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Små hakk i bakfanger øvre del mot bakluke.	
92.12	Felg.	* Småoksidasjon felger. Navkopper felger limt.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5188033

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5188033

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	0



5188033

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	210,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	235 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	8,10 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,70 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,60 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5188033

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +4745243912
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website:



30. jan. 2025

Fornes

Køretøj: BMW 320i F31 Touring xDrive
Motorkode: B48 B20 A
Produktionsår: 15-19
Kilometerstand: 66061 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT88553
VIN:
Testet: 30. jan. 2025 10:00:36

Fejlkode

Drivlinje	DME Motorstyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	ikke tilgængelig
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	1 Fejl

Fejlkode: DTC 480A90
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	1 Fejl
-------------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 930BB9
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Passiv sikkerhed	CBX-eCall nødkaldsmodul	2 Fejl
-------------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 03178A
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 031786
Telematik-system
"Last State Call" ukorrekt.

Termostyring	IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg	2 Fejl
---------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 801228
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801237
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Førerassistentsystem **PDC parkeringshjælp** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **TR SVC 360-graders kamera** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC CAAC0D
CAN-kommunikation med karosseri-styreenhed / central gateway eller startspærre
Uplausibelt signal.

Førerassistentsystem **ACC Fjernområderadar** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **PMA Parkeringshjælp** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **GZAL Ekstra forlygte i venstre side** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **GZAR Ekstra forlygte i højre side** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **KAFAS Frontkamerastyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **KOMBI Kombiinstrument** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC E12C1D
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC E114CA
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
CAN-meddelelse "Status nødopkaldssystem" ikke aktuel.

Fejlkode: DTC B7F665
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort **HUD Head-up-display** **ikke tilgængelig**

Komfort **ZGM Central gateway-styreenhed** **5 Fejl**

Fejlkode: DTC CD0487
FlexRay-databus
Synkronisering ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C10
Vækningssignal
uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C11
Vækningssignal
uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C12
Dvaletilstand
Funktion ukorrekt.

Komfort	STMR Forlygtestyreenhed i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Komfort	REM karosseristyreenhed bag	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 804890 Blinklys Funktion ukorrekt.</p>		
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	HU Brugersflade	3 Fejl
<p>Fejlkode: DTC B7F805 Højre audioudgang Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: DTC E1C440 Infotainment-styreenhed System-reset gennemført.</p>		
<p>Fejlkode: DTC E1C603 Ethernet-forbindelse Kommunikations-reset udført.</p>		
Infotainmentsystem	CBX-Media Multimedia-grænseflade	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TBX Infotainment-betjeningsenhed	0 Fejl