



5002631

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
04.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Peugeot	<b>Motorstørrelse</b>	1199 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	2008	<b>Motoreffekt</b>	60 kW
<b>Type</b>	C	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	AA65014	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	VF3CUHMZ0EY070897	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	132820	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Blå	<b>Registreringsår</b>	2014
		<b>Registrert første gang</b>	16.07.2014



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5002631

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
3.6		* Service overskredet med 2000km	
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
21.17		* Clutch på AC-kompressor mangler; har falt av.	
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.2	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Høyre nærllys
43.5	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
65.8		* 03.2019	
71.5	Drivaksler.	Ulyd i ledd:	Venstre ytre foran
90.11	Bremsekive/klosser	Rust på bremsekive:	Høyre bak, Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.9		Slitt rute	Frontrute
29.12	Clutch.	Tar langt ute	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Veivaksel
47.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
47.8		* Motor er byttet ved 103035km, til ny/brukt motor med 65000km	
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakkdør, Venstre bakkdør, Høyre fordør, Venstre fordør
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran
66.18		Lakkriper:	Tak
66.19		Diverse småbulker/lakkriper	
66.31		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
66.34		* Mangler deksel/pyntelist på takrail. Diverse skader/riper på takrail.	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
76.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
83.14	Eksosanlegg.	* Liten lekkasje i skjøt ved bakaksel.	
93.11	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran



5002631

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
94.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

**Servicehistorikk**

Dato	Km.stand
01.09.2023	124000
08.04.2022	103035
03.01.2022	100967
09.08.2021	94182
18.11.2020	88772
12.11.2019	69344
16.11.2018	47353
13.09.2016	18144
07.09.2015	9853

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	3 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ikke angitt
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	27.01.2026



5002631

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

**Interiør.**

- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. **O**
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. **R**
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. **O**
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. **O**
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



5002631

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	R
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	○
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
83 - Eksosanlegg.	○
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

90 - Bremseskive/klosser	R
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	○
94 - Ekstra hjulsett..	○



5002631

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	210,00
31.3		Bremsevirkning, VB	130,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,03 %
32.2		CO2	16,30 %
32.3		HC	0,00 ppm
32.4		O2	0,64 %
32.5		CO ved forhøyet tomgang	0,02 %
32.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	230 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	389 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
47.2		eller ved, måneder:	120
90.1	Bremeskive/klosser		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	7,20 mm
92.3		Mønsterdybde HF	7,20 mm
92.4		Mønsterdybde VB	7,90 mm
92.5		Mønsterdybde HB	7,90 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5002631

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Mastemyr  
Rosenholmveien  
1414 Trollåsen  
Telefon: 92452794  
Fax:  
E-mail: halvor.breyer@naf.no  
Website: Www.naf.no



4. nov. 2024

Køretøj: Peugeot 2008 1.2i 12V VTi 80  
Motorkode: HMZ (EB2)  
Produktionsår: 13-  
Kilometerstand: 132820 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: AA65014  
VIN: VF3CUHMZ0EY070897 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. nov. 2024 09:50:26

---

#### Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Benzinmotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b> Servicemodul (automatisk nødopkald)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Nødbremseassistent (Lidar)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed BSI CAN</b>	<b>9 Fejl</b>

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1175  
3. bremselys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1137  
Nærlys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1626  
Batterispænding  
Uden for nominel værdi

Fejlkode: B1715



Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1331  
Rudehejs-frigivelsessignal  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1805  
startermotor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132A  
Kølemiddeltryk  
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

**Komfort** **Kombiinstrument** **0 Fejl**

**Komfort** **Kombiinstrument-Matrix** **0 Fejl**

**Komfort** **COM 2008P** **0 Fejl**

**Komfort** **Ratbetjeningsknap** **1 Fejl**

Fejlkode: B10FD-64  
Multifunktionsrat  
Fejl i fingerhjulstast til højre.

**Komfort** **Parkeringssensor** **2 Fejl**

Fejlkode: B1223-35  
Parkeringssensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-35  
Parkeringssensor bag til venstre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Regn-/lyssensor** **0 Fejl**

**Komfort** **Multiplex-betjeningsenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **Kurvelys CAN** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Anhængerstyreenhed (BSG)** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Spændingsbevaring** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Håndfrit apparat** **ikke tilgængelig**

**Gearkasse** **automatgear** **ikke tilgængelig**

**Tyverisikring** **Tyverialarm** **ikke tilgængelig**

<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: C163A Elektron. servostyring Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Telematik CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Bilradio</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Audioforstærker</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Cd-afspiller</b>	<b>ikke tilgængelig</b>