



4638487

NAF Test ved salg

Testdato
12.07.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1329 cm ³
Modell	VERSO-S	Motoreffekt	73 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	YE93933	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTDKJ3C3101035721	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	121274	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2013
		Registrert første gang	08.05.2013



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4638487

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.9	Service/ Dokum.	* 2 Nøkler/på 1 virker ikke fjernåpner(batteri?).	
5.14	Bremseskiver	*	
15.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys
15.27		* Venstre tåkelys lyser noe lavt.	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
26.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
26.6		* Oljenivå 1cm over maks.merket.	
48.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
48.12		* Spyledyse bør justeres opp(spyler veldig lavt).	
51.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
64.4	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Reservehjul mangler	
78.9	Dør-/panseråpner	Feil ved dørstopper:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
78.15		* Svak funksjon alle dørstoppere.	
83.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
83.11		* Hull/knekt i forkant(stripset fast). Indre deksel samme plass også skadet.	
94.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
97.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.20	Bremseskiver	* Ripe i bremseskive h.s.f. Bilen har bremsetromler bak.	
25.9	Utvendig tilstand motor	Motorvask anbefales	
45.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
48.13	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Lokk over mutter pusserarm foran mangler.	
53.6	Drivrem generator	* Drivreim begynner å bli morken/småsprekker.	
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
74.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Noe overflaterust(normalt).	
75.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Noe overflaterust(normalt).	
77.9	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	



4638487

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
77.10		Slitt rute	
77.12		* Endel steinsprut samt noen riper på frontrute.	
81.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Venstre bakdør
81.17		Diverse småbulker/lakkriper	
81.18		Småbulker:	Venstre bakdør, Venstre fordør
92.7	Dørtrekk	* Normal slitasje/småriper.	
93.8	Døråpning	* Normal slitasje/småriper.	

Ref.Id	Justeres	Resultat	Beskrivelse
15.35	Lys	Lys er justert:	Venstre nærlys

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
13.06.2024	120885
07.01.2021	93905
05.11.2018	75811
Ukjent	58859
08.02.2016	45055

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	10.01.2025



4638487

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

4 - Bremsbelegg

✓

5 - Bremseskiver

R

6 - Bremsetromler

✓

7 - Parkeringsbrems

✓

8 - Bremsvirkning

✓

9 - Bremsvæske

✓

10 - Bremsørør

✓

11 - Bremseslanger

✓

12 - Bremskraftforsterker

✓

13 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

15 - Lys

R

16 - Lyd / lyssignaler

✓

17 - Varsellamper

✓

19 - Refleks

✓

e-Diagnose

20 - Full systemskann

R**Motor**

22 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

24 - Motor virkemåte

✓

25 - Utvendig tilstand motor

O

26 - Oljenivå motor

R

27 - Kjølevæske

✓

28 - Kjølevifte

✓

29 - Kjølesystem

✓

30 - Eksosanlegg

✓

31 - HC i kjølesystem

✓

32 - Motorfester

✓

33 - Drivstofftank, rør, slange

✓

34 - Registerreim

✓

Drivverk

38 - Girkasse (automatisk)

✓

39 - Differensial

✓

40 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning

✓

43 - Instrumenter

✓

44 - Elektrisk vindusheis

✓

45 - Oppvarmet bakrute

O

46 - Kupevifte

✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R

50 - Sentrallås

✓

51 - Setevarmer

R

52 - Ladespenning generator

✓

53 - Drivrem generator

O

54 - Batteri ytre tilstand

✓

55 - Tilstand 12 volt batteri

✓

Hjul, dekk, felg

62 - Dekk

✓

63 - Felg

O

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

R

65 - Hjullager

✓

66 - Ekstra hjulsett

✓

Styring

67 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

68 - Styresnekke, tannstang

✓

69 - Styrestag/ledd

✓

70 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

71 - Støtdempere

✓

72 - Stabilisator

✓

73 - Fjærer / fjærbein

✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel

O

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

O

76 - Travers

✓



4638487

Karosseri

77 - Glassruter	O
78 - Dør-/panseråpner	R
79 - Lås	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	O
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	R
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓

Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	O
93 - Døråpning	O
94 - Seter	R
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	R
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4638487

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	21,10 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	21,10 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	0,00 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	0,00 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
8.2		Bremsevirkning, HF	230,00
8.3		Bremsevirkning, VB	160,00
8.4		Bremsevirkning, HB	150,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	231 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	48 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	6 ppm
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	518 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,10 mm
62.2		Mønsterdybde HF	4,70 mm
62.3		Mønsterdybde VB	7,30 mm
62.4		Mønsterdybde HB	7,30 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt**



4638487

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Narvik
Floveien 1
8520 Ankenes
Telefon: 48277119
Fax:
E-mail: Bjorn-tore.fikseth@naf.no
Website: Www.naf.no



12. jul. 2024

Køretøj: Toyota Verso-S 1.33i 16V DWT-i
Motorkode: 1 NR-FE
Produktionsår: 10-15
Kilometerstand:
Registrering Nr: YE93933
VIN: JTDKJ3C3101035721 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 12. jul. 2024 12:22:27

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Benzin ISO/CAN	0 Fejl
Motor	Start/stop-system	0 Fejl
ABS	ABS/VSC	1 Fejl

Fejlkode: C1241
Spændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Airbag	Airbag OBD	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	BCM Body Control Modul	0 Fejl
Komfort	E+S Nøglefri adgang	0 Fejl
Komfort	Startautorisation	0 Fejl
Komfort	Batterimanagement	0 Fejl
Komfort	Dørmodul FV CAN	0 Fejl
Komfort	Skydetag	0 Fejl
Komfort	AFS adaptivt forlygte-system	ikke tilgængelig

Komfort	Adaptiv fartpilot CAN	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Navigation	0 Fejl