



5271842

NAF Test Eierskifte

Testdato
27.02.2025



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Skoda | Motorstørrelse | 1598 cm ³ |
| Modell | FABIA | Motoreffekt | 66 kW |
| Type | 5j | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | SD52760 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | TMBJJ65J3B3058529 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 135534 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2010 |
| Karosseritype | Stasjonsvogn | Registrert første gang | 25.08.2010 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 16.08.2026 |



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5271842

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 3.1 | Service/Dokumentasjon. | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Tid mellom servicer er overskredet |
| 11.10 | Vindusvisker, spyer. | * Ulyd ved bruk av fremre og bakre visker | |
| 26.2 | Unormal lyd. | Ulyd fra hjuloppheng foran | |
| 26.7 | | Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted | |
| 36.2 | Full systemskann. | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 49.3 | Dører. | Slitt dørhengsel: | Venstre foran |
| 51.1 | Døråpning. | Sår eller skade: | Venstre fordør |
| 65.2 | Reservehjul / dekkreparasjonssett. | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |
| 69.2 | Stabilisator. | Slakk i ledd til stabilisatorstag: | Venstre foran |
| 83.9 | Eksosanlegg. | Lekkasje: | Fremre eksosrør |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|----------------------------|---|----------------|
| 66.17 | Lakk / karosseri utvendig. | Småbulker: | Høyre bakkdør |
| 66.21 | | Diverse lakkrust | |
| 66.31 | | Rust / korrosjon i innvendig kant: | Høyre fordør |
| 66.32 | | Vanskelig å vurdere fordi bilen er: | våt og skitten |
| 66.34 | | * lakkblær ved venstre og høyre dørkanal. | |
| 67.13 | Vognbunn/understell. | Rustangrep i vognbunn / understell | |

Servicehistorikk

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 26.02.2025 | 135524 |
| 17.11.2023 | 125477 |
| 08.12.2021 | 109493 |
| 08.09.2016 | 65570 |
| 04.09.2014 | 40216 |
| 25.07.2012 | 26308 |
| 10.07.2017 | Ukjent |

Kunde- og testforhold

| | |
|--|---------|
| Aviloo batterikontroll ikke kompatibel | |
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 80 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 4 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Vått |
| Er bilen skitten eller nediset: | Ja |



5271842

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

Interiør.

- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. **R**
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. **R**
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. **R**
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. **R**
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



5271842

Underside.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 67 - Vognbunn/understell. | O |
| 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. | ✓ |
| 69 - Stabilisator. | R |
| 70 - Differensial. | ✓ |
| 71 - Drivaksler. | ✓ |
| 73 - Bremsørør. | ✓ |
| 74 - Bremseslanger. | ✓ |
| 75 - Bremsbelegg innvendig. | ✓ |
| 76 - Bremseskiver innvendig. | ✓ |
| 77 - Parkbrems. | ✓ |
| 78 - Støtdempere. | ✓ |
| 79 - Drivstofftank, rør, slange. | ✓ |
| 80 - Lekkasjer. | ✓ |
| 83 - Eksosanlegg. | R |
| 84 - Travers. | ✓ |
| 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | ✓ |
| 86 - Styrestag/ledd. | ✓ |
| 87 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 88 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

Hjul,dekk.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 89 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 90 - Hjullager. | ✓ |
| 91 - Dekk. | ✓ |
| 92 - Felg. | ✓ |



5271842

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 2.1 | Sentrallås/nøkler. | Antall nøkler: | 1 stk |
| 21.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 17 °C |
| 21.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 3 °C |
| 31.1 | Bremsevirkning. | Bremsevirkning, VF | 200,00 |
| 31.2 | | Bremsevirkning, HF | 180,00 |
| 31.3 | | Bremsevirkning, VB | 100,00 |
| 31.4 | | Bremsevirkning, HB | 100,00 |
| 33.1 | Avgassanalyse. (Diesel) | | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 39.1 | Bremsevæske. | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 225 °C |
| 40.1 | Kjølevæske. | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 35 °C |
| 43.1 | Batteri 12 volt. | Referanseverdi norm: | EN |
| 43.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 680 ampere |
| 43.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 611 ampere |
| 47.1 | Registerreim. | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000 |
| 47.2 | | eller ved, måneder: | 999 |
| 89.1 | Bremeskive/klosser utvendig | Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran: | 19,00 mm |
| 89.2 | | Bremeskivetykkelse VF | 21,90 mm |
| 89.3 | | Bremeskivetykkelse HF | 21,90 mm |
| 89.4 | | Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak: | 7,00 mm |
| 89.5 | | Bremeskivetykkelse VB | 9,00 mm |
| 89.6 | | Bremeskivetykkelse HB | 9,00 mm |
| 91.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 91.2 | | Mønsterdybde VF | 7,90 mm |
| 91.3 | | Mønsterdybde HF | 7,90 mm |
| 91.4 | | Mønsterdybde VB | 7,90 mm |
| 91.5 | | Mønsterdybde HB | 7,90 mm |
| 92.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |



5271842

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Kristiansund
Verkstedveien 9
6517 Kristiansund
Telefon: +4792086030
Fax:
E-mail: Svein.ove.kvernen@naf.no
Website: Www.naf.no



27. feb. 2025

Køretøj: Skoda Fabia II 1.6 16V TDI Scout Combi
Motorkode: CAYB
Produktionsår: 10-14
Kilometerstand: 135540 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: SD52760
VIN: TMBJJ65J3B3058529 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 27. feb. 2025 17:57:40

Fejlkode

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Drivlinje | Motorelektronik 1 | 0 Fejl |
| bremsesystem | Bremseelektronik | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | Airbag | 0 Fejl |
| Termostyring | Varme/klimaanlæg | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | Parkeringssensor | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Parkeringssensor 2 | ikke tilgængelig |
| Komfort | Central styreenhed komfort | ikke tilgængelig |
| Komfort | Gateway-elektronik 1 | 1 Fejl |
| Fejlkode: 3302 Tilbage melding lukketilstand passagerdør Funktion ukorrekt. | | |
| Komfort | Kombiinstrument | 0 Fejl |
| Komfort | Lygtenivellering | ikke tilgængelig |
| Komfort | Diagnose-interface-bus | 0 Fejl |
| Komfort | Telefon-/mobilforberedelse | ikke tilgængelig |
| Komfort | Batteriregulering | 0 Fejl |

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Gearkasse | Gearelektronik | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | Startspærre | 0 Fejl |
| Styretøj | Ratstammemodul | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Servostyring | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Radiotuner | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 856 Antenne på radio Antenne på radio</p> | | |
| Infotainmentsystem | Navigation | ikke tilgængelig |