



4716577

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
11.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Skoda	<b>Motorstørrelse</b>	1498 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	OCTAVIA	<b>Motoreffekt</b>	110 kW
<b>Type</b>	5E	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DR67637	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	TMBJR9NE2K0201159	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	75487	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2019
		<b>Registrert første gang</b>	11.06.2019



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4716577

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.10		Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
8.7	Parkeringsbrems	Feil ved parkbrems betjening	
17.1	Lys	Virker ikke:	Tåkebaklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på venstre tåkelys bak.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør, Støtfanger foran
87.10	Utvendig speil	* Innfeilling av venstre speil - ulyd/støy.	
88.7	Underside	Skade på jekkfeste:	Bakre del av venstre sidekanal
90.9	Tilhengerfeste	* Låsemekanismen til avtagbart hengerfeste - skadet/korrodert	
98.5	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Høyre, Venstre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	



4716577

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Småbulker:	Høyre bakdør
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Høyre bakdør

### Ikke utførte


Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

### Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.12.2024



4716577

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper **R**  
2 - Unormal lyd **✓**

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**  
4 - Service/ Dokum. **O**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg **✓**  
6 - Bremseskiver **O**  
8 - Parkeringsbrems **R**  
9 - Bremsvirkning **|**  
10 - Bremsvæsknivå **✓**  
11 - Bremsvæskens kokepunkt **✓**  
12 - Bremsørør **✓**  
13 - Bremseslanger **✓**  
14 - Bremskraftforsterker **✓**  
15 - Brems pedal **✓**

**Lys og signaler**

- 17 - Lys **R**  
19 - Refleks **✓**  
20 - Lyd / lyssignaler **✓**  
21 - Varsellamper **R**  
22 - Varsellamper utvidet **✓**

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte **✓**  
28 - Utvendig tilstand motor **✓**  
29 - Oljenivå motor **✓**  
30 - Kjølevæske **✓**  
31 - Kjølevifte **✓**  
32 - Kjølesystem **✓**  
33 - Eksosanlegg **✓**  
35 - Motorfester **✓**  
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**  
37 - Registerreim **✓**

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**  
41 - Differensial **✓**  
42 - Drivaksler **✓**

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning **✓**  
45 - Instrumenter **✓**  
46 - Radio / Multimedia **✓**  
47 - Elektrisk vindusheis **✓**  
48 - Oppvarmet bakrute **✓**  
49 - Kupevifte **✓**  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**  
52 - Lyktespyler / Visker **✓**  
53 - Sentrallås **✓**  
54 - Setevarmer **✓**  
56 - Drivrem generator **✓**  
57 - Batteri ytre tilstand **✓**  
58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk **✓**  
66 - Felg **O**  
67 - Ekstra hjulsett **O**  
68 - Hjullager **✓**  
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**  
70 - Hjul kapsler/navkopper **✓**

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**  
72 - Styresnekke, tannstang **✓**  
73 - Styrestag/ledd **✓**  
74 - Styreservo **✓**

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere **✓**  
76 - Stabilisator **✓**  
77 - Fjærer / fjærbein **✓**  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**  
80 - Travers **✓**



4716577

## Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	○
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	○
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	○
97 - Døråpning	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4716577

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	21,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,60 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,60 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	8,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	8,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	495 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,40 mm
67.2		Mønsterdybde	4,60 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,90 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt





4716577



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4716577

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring  
Rosenholmveien 4B  
1252 Oslo  
Telefon: 91183650  
Fax:  
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no  
Website:



11. jul. 2024

Køretøj: Skoda Octavia-III 1.5i 16V TSI Combi  
Motorkode: DADA  
Produktionsår: 17-20  
Kilometerstand: 75482 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: DR67637  
VIN: TMBJR9NE2K0201159 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 11. jul. 2024 08:23:40

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Motor** **Motorelektronik 1** **5 Fejl**

Fejlkode: 21605  
Udetemperatursensor  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 17161  
Centralmodul komfortsystem 2  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17159  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 33708  
Vandpumpe 2  
Mekanisk fejl

Fejlkode: 4709  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for adaptiv fartpilot  
ingen kommunikation

**ABS** **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarsel  
Funktion ukorrekt.

**Airbag** **Airbag** **0**

<b>Klimaanlæg</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>0</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 36  
Brændstofdrevet tilskudsvarmer  
Brændstofstand for lav til at starte opvarmning.

<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>2 Fejl</b>
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 11786  
Tågebaglygte venstre side  
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 534549  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre 2</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre 2</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 13688835  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>10 Fejl</b>

Fejlkode: 1538  
Sensor autom. afstandsregulering  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1396  
Sensor autom. afstandsregulering  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1397  
Sensor autom. afstandsregulering  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1110  
CAN-bus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1058  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1089  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1091  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1092  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1031  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1088  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Førerørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik førerside bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik passagerside bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 131632  
Fjernlysassistent-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 66565  
Databus  
Fejl i systemdiagnose.

<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Frontkmerasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsmodul</b>	<b>0</b>

<b>Komfort</b>	<b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 267776 Datapost uplausibel. Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>0</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Differentialespærreelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Interface adgangs- og startsystem</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 221445 Styreenhed elektr. aktiveret bagklap Grundindstilling mangler/med fejl.</p>		
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. ratstammelåsning</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sound-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 516 Ledningsforbindelse til højttalere BH Indbyrdes kortslutning</p>		
<p>Fejlkode: 1637 Tilslutning 1 eksterne mediekilder ingen kommunikation</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>