



4946080

NAF Test Eierskifte

Testdato
07.10.2024



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Jaguar | Motorstørrelse | 1999 cm ³ |
| Modell | F-PACE | Motoreffekt | 132 kW |
| Type | DC | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | BT90459 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | SADCA2BN9JA299485 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 114017 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grønn | Registreringsår | 2018 |
| | | Registrert første gang | 23.11.2018 |



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4946080

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------------------------|---|-------------|
| 11.5 | Vindusvisker, spylar. | Dårlig viskerblad: | Bakrute |
| 21.6 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Svak kjølevirkning | |
| 60.1 | Tilhengerfeste. | Defekt lokk | |
| 65.2 | Reservehjul / dekkreparasjonssett. | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|--|-------------|
| 3.8 | Service/Dokumentasjon. | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF | |
| 22.7 | Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. | Ikke funksjonsprøvd | |
| 36.4 | Full systemskann. | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 67.15 | Vognbunn/understell. | * Skade i plast deksel under bilen på venstre side / midten . | |
| 75.10 | Bremsebelegg innvendig. | * De er montert nye bremseklosser foran og bak . | |
| 90.22 | Bremeskive/klosser | * Det er montert nye bremseskiver foran og bak . | |

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 03.10.2022 | 66984 |
| 02.12.2020 | 32813 |
| 19.11.2018 | 14 |

Testforhold

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 90 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 12 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Vått |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 03.10.2026 |



4946080

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓

Interiør.

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. R
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓

Karosseri.

- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. R
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ✓



4946080

Underside.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 67 - Vognbunn/understell. | ○ |
| 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. | ✓ |
| 69 - Stabilisator. | ✓ |
| 70 - Differensial. | ✓ |
| 71 - Drivaksler. | ✓ |
| 73 - Bremsørør. | ✓ |
| 74 - Bremseslanger. | ✓ |
| 75 - Bremsbelegg innvendig. | ○ |
| 76 - Bremseskiver innvendig. | ✓ |
| 77 - Parkbrems. | ✓ |
| 78 - Støtdempere. | ✓ |
| 79 - Drivstofftank, rør, slange. | ✓ |
| 80 - Lekkasjer. | ✓ |
| 82 - Mellomaksel. | ✓ |
| 83 - Eksosanlegg. | ✓ |
| 84 - Travers. | ✓ |
| 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | ✓ |
| 86 - Styrestag/ledd. | ✓ |
| 87 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 88 - Motorfester. | ✓ |
| 89 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

Hjul,dekk.

| | |
|--------------------------|---|
| 90 - Bremseskive/klosser | ○ |
| 91 - Hjullager. | ✓ |
| 92 - Dekk. | ✓ |
| 93 - Felg. | ✓ |
| 94 - Ekstra hjulsett.. | ✓ |



4946080

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|----------------------------------|---|---|
| 2.1 | Sentrallås. | Antall nøkler: | 1 stk |
| 21.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 21.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 8 °C |
| 31.1 | Bremsevirkning. | Bremsevirkning, VF | 250,00 |
| 31.2 | | Bremsevirkning, HF | 250,00 |
| 31.3 | | Bremsevirkning, VB | 200,00 |
| 31.4 | | Bremsevirkning, HB | 200,00 |
| 33.1 | Avgassanalyse. (Diesel) | Røykgass | 0,00 m ⁻¹ |
| 39.1 | Bremsevæske. | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 236 °C |
| 40.1 | Kjølevæske. | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 90.1 | Bremseskive/klosser | | Kontrollert visuelt |
| 92.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 92.2 | | Mønsterdybde VF | 4,20 mm |
| 92.3 | | Mønsterdybde HF | 4,20 mm |
| 92.4 | | Mønsterdybde VB | 3,50 mm |
| 92.5 | | Mønsterdybde HB | 3,70 mm |
| 93.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 94.1 | Ekstra hjulsett.. | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4946080

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjør bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Kristiansand
Skibåsen 33
4636 Kristiansand
Telefon: 38056666
Fax:
E-mail: Willy.pedersen@naf.no
Website: Www.naf.no



7. okt. 2024

Køretøj: Jaguar F-Pace (X761) 20 D 16V AWD
Motorkode: 204 DTD
Produktionsår: 17-
Kilometerstand: 114017 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT90459
VIN: SADCA2BN9JA299485 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 7. okt. 2024 14:04:58 / Lovdag

Fejlkode

| | | |
|--|--|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Motor | PCM diesel | 1 Fejl |
| Fejlkode: P2BAE-00 NOx-indholdsoverskridelse NOx-overvågning med fejl. | | |
| bremsesystem | ABS antiblokeringsystem | ikke tilgængelig |
| Passiv sikkerhed | RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | OCS sædebelastningsføler | ikke tilgængelig |
| Termostyring | HVAC fuldautomatisk klimaanlæg | 0 Fejl |
| Termostyring | RHVAC klimatiseringsautomatik bag | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | IPMA billedbehandlingsmodul A | 1 Fejl |
| Fejlkode: B1DA9-92 Nødbremseassistent Funktion ukorrekt. | | |
| Førerassistentsystem | SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre | ikke tilgængelig |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Førerassistentsystem Fejlkode: U0046-86 Køretøjs-kommunikations-bus C Funktion ukorrekt. | PAM parkeringshjælp-modul | 1 Fejl |
| Førerassistentsystem Fejlkode: B14AD-31 Skærm foran Funktion ukorrekt. | IPMB billedbehandlingsmodul B | 1 Fejl |
| Komfort | CCM hastigheds-reguleringsmodul | ikke tilgængelig |
| Komfort Fejlkode: B1026-12 Styring af tændingslås Funktion ukorrekt. Fejlkode: B1A14-96 Airbagkontrollampe Funktion ukorrekt. | IPC kombiinstrument | 2 Fejl |
| Komfort Fejlkode: B100D-87 Ratstammestyreenhed Fejl i kommunikation. | BCM karosseristyreenhed | 1 Fejl |
| Komfort | GWM central gateway | 0 Fejl |
| Komfort | HUD Head-Up-Display UDS | ikke tilgængelig |
| Komfort | AUCM ventilator head-up-display | ikke tilgængelig |
| Komfort | DDM førerdørsmodul | 0 Fejl |
| Komfort | PDM passagerdørsmodul | 0 Fejl |
| Komfort | DRDM dørmodul bag førerside | 0 Fejl |
| Komfort | PRDM dørmodul bag passagerside | 0 Fejl |
| Komfort | DSM førersædemodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | PSM passagersædemodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | RGTM bagklapmodul | 0 Fejl |
| Komfort | ICP integreret betjeningspanel | 0 Fejl |
| Komfort | TCU telematik-styreenhed | ikke tilgængelig |
| Komfort | TBM anhængermodul | 1 Fejl |

Fejlkode: B153F-01
Kontrollampe kontakt drejeligt anhængertræk
Funktion ukorrekt.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Gearkasse | TCM gearkassestyreenhed | 0 Fejl |
| Gearkasse | GSM gearvælgerstyreenhed | 0 Fejl |
| Gearkasse | TCCM fordelergear | 0 Fejl |
| Tyverisikring | RFA/KVM startspærrestyreenhed | 0 Fejl |
| Tyverisikring | VIM/ESCL startspærre / elektrisk ratlås | ikke tilgængelig |
| Undervogn | CHCM luftaffjedring | ikke tilgængelig |
| Undervogn | ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering | 0 Fejl |
| Undervogn | TCCM fordelergear | 0 Fejl |
| Styretøj | SASM ratvinkelsensor | 0 Fejl |
| Styretøj | PSCM servostyreenhed | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | IMC multifunktionsdisplay | 4 Fejl |

Fejlkode: B14B4-15
Bluetooth-antenne 1
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: B14B5-15
WLAN-antenne
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: U0184-00
CAN-bus/forbindelse til radio
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1011-13
CAN-bus-forbindelse med motor-/drivlinje-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Infotainmentsystem | ICM infotainment-slave-styreenhed | ikke tilgængelig |
| Dæktryksovervågning | TPM dæktryksskontrol | 0 Fejl |