



1407438

NAF Test ved salg

Testdato
25.08.2020



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Sharan	Motoreffekt	103 kW
Type	7N	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP72318	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WVWZZZ7NZFV017352	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	86178	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	FLERBRUKSBIL	Registreringsår	2015
		Registrert første gang i Norge	29.04.2015



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1407438

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
56.5	Tilstand Batteri	Bør lade batteri	
78.2	Glassruter	Vesentlig slitasje på rute	Frontrute

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
64.9	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak
82.19	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser, Tak
82.30		Diverse småbulker/lakkriper	
82.32		* Sinkslipp - venstre fordør, venstre baksjerm.	
84.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
87.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
27.15	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 0.45	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
16.09.2019	73455
17.12.2018	62124
29.11.2016	28526

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvkjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	06.09.2021



1407438

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon ✓

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæsknivå ✓

10 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

11 - Bremserør ✓

12 - Bremseslanger ✓

13 - Bremskraftforsterker ✓

14 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

16 - Lys ✓

17 - Lyd / lyssignaler ✓

18 - Varsellamper ✓

20 - Refleks ✓

e-Diagnose

21 - Full systemskann ✓

Motor

24 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

25 - Motor virkemåte ✓

26 - Utvendig tilstand motor ✓

27 - Oljenivå motor S

28 - Kjølevæske ✓

29 - Kjølevifte ✓

30 - Kjølesystem ✓

31 - Eksosanlegg ✓

33 - Motorfester ✓

34 - Drivstofftank, rør, slange ✓

35 - Registerreim ✓

Drivverk

39 - Girkasse (automatisk) ✓

40 - Differensial ✓

41 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

43 - Instrument belysning ✓

44 - Instrumenter ✓

45 - Elektrisk vindusheis ✓

46 - Oppvarmet bakrute ✓

47 - Kupevifte ✓

48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

50 - Lyktespyler / Visker ✓

51 - Sentrallås ✓

52 - Setevarmer ✓

53 - Ladespenning generator ✓

54 - Drivrem generator ✓

55 - Batteri ytre tilstand ✓

56 - Tilstand Batteri R

Hjul, dekk, felg

63 - Dekk ✓

64 - Felg O

66 - Hjullager ✓

Styring

68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

69 - Styresnekke, tannstang ✓

70 - Styrestag/ledd ✓

71 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

72 - Støtdempere ✓

73 - Stabilisator ✓

74 - Fjærer / fjærbein ✓

75 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

77 - Travers ✓



1407438

Karosseri

78 - Glassruter	R
79 - Dør-/panseråpner	✓
80 - Lås	✓
82 - Lakk / karosseri utvendig	O
83 - Utvendig speil	✓
84 - Underside	O
85 - Understellsnummer	✓
86 - Skilter	✓
87 - Tilhengerfeste	O

Interiør

88 - Dashbord / midtkonsoll	✓
89 - Luftdyse kupé	✓
90 - Taktrekk	✓
91 - Solskjerm	✓
92 - Innvendig speil	✓
93 - Dørtrekk	✓
94 - Døråpning	✓
95 - Seter	✓
96 - Bilbelte	✓
97 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Bagasjeromstildekning	✓
99 - Laste-/bagasjerom	✓
100 - Interiør generelt	✓
101 - Varseltrekant	✓
102 - Refleksvest	✓



1407438

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	27.00mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	28.21mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	28.14mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10.00mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	11.93mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	11.90mm
8.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	150.00
8.2		Bremsevirking, HF	150.00
8.3		Bremsevirking, VB	240.00
8.4		Bremsevirking, HB	240.00
21.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
24.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0.13m ⁻¹
28.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	37° C
35.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
35.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18° C
48.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1° C
53.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14.41volt
53.2		Ladespenning uten last (V)	14.74volt
56.1	Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
56.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800ampere
56.3		Målt kaldstart-kapasitet:	631ampere
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3.70mm
63.2		Mønsterdybde HF	6.60mm
63.3		Mønsterdybde VB	6.40mm
63.4		Mønsterdybde HB	4.20mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



1407438

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselmotorer.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.