



1761436

NAF Test ved salg

Testdato
28.01.2021



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK56741	Drivstofftype	5
Understellsnr.	5YJSA7E21HF209141	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	129732	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2017
		Registrert første gang i Norge	28.09.2017



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1761436

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
18.9	Varsellamper	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
48.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
49.9	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Spylerdyse feil innstilt:	Venstre foran
63.12	Dekk	Feil rotasjonsretning:	Høyre foran, Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.11	Service / Dokumentasjon	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.16	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
16.29	Lys	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.6	Lyd / lyssignaler	* Svak lyd i horn.	
64.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
65.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
67.26	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
78.8	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	
79.22	Dør-/panseråpner	* Rust på innfestninger til gassdempere på bakluke.	
82.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
82.19		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
82.31		Lakk og karosseri er vanskelig å vurdere grunnet skitten og/eller fuktig overflate	
84.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Dørtrekk	* Dørtrekk er ikke korrekt festet på dør venstre foran.	
95.9	Seter	* Sprekkdannelse/rifter i setetrekk på sete venstre foran.	
100.6	Interiør generelt	* Feil tilpassing av innvendige trekk og paneler i bagasjerom. feil tilpassing av paneler og lister flere plasser innvendig i bil, mulig etter reparasjon.	

Merknader

Punkt	Merknad
Glassruter	Liten sprekk i frontrute etter steinsprut.



1761436

Ikke utførte**Punkt****Årsak**

Full systemskann

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ikke angitt
Frist for neste EU kontroll	31.01.2023



1761436

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon ○

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ○

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæsknivå ✓

10 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

11 - Bremsørør ✓

12 - Bremseslanger ✓

13 - Bremskraftforsterker ✓

14 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

16 - Lys ○

17 - Lyd / lyssignaler ○

18 - Varsellamper R

20 - Refleks ✓

e-Diagnose

21 - Full systemskann |

Motor

25 - Motor virkemåte ✓

26 - Utvendig tilstand motor ✓

28 - Kjølevæske ✓

29 - Kjølevifte ✓

30 - Kjølesystem ✓

33 - Motorfester ✓

Drivverk

39 - Girkasse (automatisk) ✓

40 - Differensial ✓

41 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

43 - Instrument belysning ✓

44 - Instrumenter ✓

45 - Elektrisk vindusheis ✓

46 - Oppvarmet bakrute ✓

47 - Kupevifte ✓

48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

51 - Sentrallås ✓

52 - Setevarmer ✓

56 - Tilstand Batteri ✓

59 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

60 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

61 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

62 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

63 - Dekk R

64 - Felg ○

Hjul, dekk, felg

65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ○

66 - Hjullager ✓

67 - Ekstra hjulsett ○

Styring

68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

69 - Styresnekke, tannstang ✓

70 - Styrestag/ledd ✓

71 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

72 - Støtdempere ✓

73 - Stabilisator ✓

74 - Fjærer / fjærbein ✓

75 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

77 - Travers ✓



1761436

Karosseri

78 - Glassruter	○
79 - Dør-/panseråpner	○
80 - Lås	✓
81 - Takluke/Panoramatak	✓
82 - Lakk / karosseri utvendig	○
83 - Utvendig speil	✓
84 - Underside	○
85 - Understellsnummer	✓
86 - Skilter	✓

Interiør

88 - Dashbord / midtkonsoll	✓
89 - Luftdyse kupé	✓
90 - Taktrekk	✓
91 - Solskjerm	✓
92 - Innvendig speil	✓
93 - Dørtrekk	○
94 - Døråpning	✓
95 - Seter	○
96 - Bilbelte	✓
97 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Bagasjeromstildekning	✓
99 - Laste-/bagasjerom	✓
100 - Interiør generelt	○



1761436

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
5.2		Bremsekivetykkelse VF	30,90 mm
5.3		Bremsekivetykkelse HF	30,90 mm
5.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
5.5		Bremsekivetykkelse VB	26,70 mm
5.6		Bremsekivetykkelse HB	26,70 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	340,00
8.2		Bremsevirkning, HF	350,00
8.3		Bremsevirkning, VB	330,00
8.4		Bremsevirkning, HB	310,00
21.1	Full systemskann		Ikke tilgjengelig for kontroll
28.1	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
48.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	26 °C
56.1	Tilstand Batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
60.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
63.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
63.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
63.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



1761436

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.