



4878681

NAF Test Eierskifte

Testdato
12.09.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	193 kW
Type	0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV50595	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA7E24JF297639	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	94845	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	02.03.2019



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4878681

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
25.10	Kjøreegenskaper.	* Vibrasjon i bilen ved pådrag.	
37.21	Lykter/lys.	* Fukt og krakkelerte baklamper.	
65.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
72.8	Drivaksler.	* Slakk i drivaksler usikker på hvor slakken sitter anbefaler nærmere kontroll.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glasruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.6	Interiør generelt.	* Bruksmerker	
67.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	
67.31		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
67.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
67.34		* Kanal høyre og venstre ute av stilling.	
86.8	Opphengs- / bærearmer foraksel.	* Noe sprekker i foringer begge sider foran.	
88.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja;Nei



4878681

Generell informasjon.

1 - Skilter. ✓

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

6 - Brems pedal. ✓

7 - Varsellamper/ meldinger. ✓

8 - Bremskraftforsterker. ✓

9 - Instrumenter. ✓

10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓

11 - Vindusvisker, spylar. ✓

13 - Lyd / lyssignaler. ✓

14 - Glassruter. O

15 - Setevarmer. ✓

16 - Innvendig speil. ✓

17 - Utvendig speil. ✓

18 - Solskjerm. ✓

20 - Taktrekk. ✓

21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓

23 - Interiør generelt. O

Prøvekjøring.

24 - Motor virkemåte. ✓

25 - Kjøreegenskaper. R

26 - Unormal lyd. ✓

30 - Parkeringsbrems. ✓

31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

34 - Panser. ✓

37 - Lykter/lys. R

38 - Oppvarmet rute/speil. ✓

42 - Kjølesystem. ✓

Karosseri.

49 - Lås. ✓

50 - Dører. ✓

51 - Elektrisk vindusheis. ✓

52 - Døråpning. ✓

53 - Dørtrekk. ✓

54 - Bilbelte. ✓

55 - Gulvmatter/-teppe. ✓

56 - Førersete. ✓

57 - Bakseter. ✓

58 - Passasjerete. ✓

59 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓

65 - Bagasjeromstildekning/rollo R

67 - Lakk / karosseri utvendig. O

Underside.

68 - Vognbunn/understell. ✓

69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓

70 - Stabilisator. ✓

72 - Drivaksler. R

74 - Bremsesør. ✓

75 - Bremseslanger. ✓

78 - Parkbrems. ✓

79 - Støtdempere. ✓

81 - Lekkasjer. ✓

82 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓

85 - Travers. ✓

86 - Opphengs- / bærearmer foraksel. O

87 - Styrestag/ledd. ✓

88 - Styresnekke, tannstang. O

89 - Motorfester. ✓

90 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul, dekk.

91 - Bremseskive/klosser ✓

92 - Hjullager. ✓

93 - Dekk. ✓

94 - Felg. ✓



4878681

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	180,00
31.3		Bremsevirkning, VB	300,00
31.4		Bremsevirkning, HB	300,00
91.1	Bremseskive/klosser	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
91.2		Bremseskivetykkelse VF	31,20 mm
91.3		Bremseskivetykkelse HF	31,10 mm
91.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
91.5		Bremseskivetykkelse VB	26,80 mm
91.6		Bremseskivetykkelse HB	26,80 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
93.3		Mønsterdybde HF	3,00 mm
93.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
93.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4878681

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.