



4908301

NAF Test Eierskifte

Testdato
26.09.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	RAV4	Motoreffekt	114 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV95602	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTMRJREV50D259122	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	163328	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	07.02.2019



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4908301

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
37.10	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	
37.11		Krakerert lykteglass	
37.12		Matte/slitte glass:	
37.22		* - Matte lykter høyre indre og venstre indre baklykt. Fukt i venstre ytre og høyre indre baklykt. Krakerert høyre ytre baklykt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.11	Sentrallås.	*	
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.3	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende er, <ul style="list-style-type: none">• kroner: 275000	
4.10		* Etter kontroll av forskjellige utregnings verktøy er det estimert at prisen på bilen er mellom 250000-270000kr, med tanke på feil og slitasje på bilen	
11.11	Vindusvisker, spyer.	Dårlig viskergummi	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.6	Interiør generelt.	* - Noe bruksslitasje og merker	
30.11	Parkeringsbrems.	* - Skriker fra parkbrems etter bruk	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
51.8	Døråpning.	* - Bruksslitasje og riper i døråpninger	
52.7	Dørtrekk.	* - Noe merker på dørtrekk	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	03.03.2025



4908301

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ○
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylor. ○
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ○

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ○
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ○
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4908301

Underside.

- 67 - Vognbunn/understell. ✓
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 69 - Stabilisator. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsesør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 75 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 79 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 80 - Lekkasjer. ✓
- 81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 83 - Eksosanlegg. ✓
- 84 - Travers. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Motorfester. ✓
- 89 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- 90 - Bremseskive/klosser ✓
- 91 - Hjullager. ✓
- 92 - Dekk. ✓
- 93 - Felg. ✓



4908301

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	299,00
31.2		Bremsevirkning, HF	265,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	178,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	200 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
90.1	Bremeskive/klosser	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
90.2		Bremeskivetykkelse VF	26,40 mm
90.3		Bremeskivetykkelse HF	26,30 mm
90.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	10,50 mm
90.5		Bremeskivetykkelse VB	10,80 mm
90.6		Bremeskivetykkelse HB	11,00 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	3,90 mm
92.3		Mønsterdybde HF	3,50 mm
92.4		Mønsterdybde VB	3,60 mm
92.5		Mønsterdybde HB	3,30 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4908301

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen - Kokstad
Kokstadalen 5
5257 Kokstad
Telefon: 55175550
Fax:
E-mail: Kokstad@naf.no
Website: www.naf.no



26. sep. 2024

Køretøj: Toyota RAV4 2.5i 16V HSD 4x4
Motorkode: 2 AR-FXE
Produktionsår: 16-18
Kilometerstand: 163328 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SV95602
VIN: JTMRJREV50D259122 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. sep. 2024 14:13:11

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Motor og ECT** **0 Fejl**

Motor **HC Hybridovervågning** **1 Fejl**

Fejlkode: P1578
ABS-system
Funktion ukorrekt.

ABS **ABS/VSC** **1 Fejl**

Fejlkode: C1214
Hydraulikenhed
Funktion ukorrekt.

Airbag **SRS Airbag** **0 Fejl**

Airbag **Passagerovervågning** **ikke tilgængelig**

Airbag **PC selestrammer med nødbremseassistent** **1 Fejl**
2

Fejlkode: U023A
Kamera foran
Fejl i kommunikation.

Klimaanlæg **Klimaanlæg** **0 Fejl**

Komfort **Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: U023A
Kamera foran
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0163
CAN-bus-forbindelse til navigationsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort **AFS adaptivt forlygte-system** **ikke tilgængelig**

Komfort **BCM Body Control Modul** **3 Fejl**

Fejlkode: U0230
CAN-bus-forbindelse til bagklapmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U023A
Kamera foran
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1002
CAN-bus/forbindelse til central gateway
Kommunikation forstyrret.

Komfort **BD bagklap CAN** **0 Fejl**

Komfort **BSM vognbaneskiftassistent** **ikke tilgængelig**

Komfort **BSMS Vognbaneskiftassistent slave** **ikke tilgængelig**

Komfort **ES adgangssystem uden nøgle** **0 Fejl**

Komfort **RC 1 adaptiv fartpilot 1** **1 Fejl**

Fejlkode: P1578
ABS-system
Funktion ukorrekt.

Komfort **RC 2 adaptiv fartpilot 2** **0 Fejl**

Komfort **CG Central gateway-styreenhed** **0 Fejl**

Komfort **RSA færdselstavlere registrering** **0 Fejl**

Komfort **PVM 360-graders kamera** **ikke tilgængelig**

Komfort **CS Afstandssonar** **3 Fejl**

Fejlkode: C1AE1
Parkeringsensor foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1AE2
Parkeringsensor FV i midten
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1AE3
Parkeringsensor FH i midten
Funktion ukorrekt.

Komfort **FRC Frontkamera** **0 Fejl**

Komfort **LDA system til advarsel om vognbaneskit** **1 Fejl**

Fejlkode: C1A47
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Komfort **LKA vognbaneassistent CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **PSC batterimanagementsystem** **0 Fejl**

Komfort **RES fjernbetjening motorstart** **ikke tilgængelig**

Komfort **IPA Parkeringshjælp** **0 Fejl**

Komfort **Skydetag** **ikke tilgængelig**

Komfort **Førerdørsmodul** **0 Fejl**

Komfort **Radarsensor foran** **1 Fejl**

Fejlkode: U023A
Kamera foran
Fejl i kommunikation.

Styretøj **EMPS elektromekanisk servostyring** **0 Fejl**

Audio/Video **Navigation** **1 Fejl**

Fejlkode: B1550
DAB-system (digital-audio-broadcasting)
Kommunikation forstyrret.

Dæktryksovervågning **TPM dæktryksskontrol** **0 Fejl**