



4677015

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.07.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	397241		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204 X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ED10223	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1K2938901F031874	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	107898	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
		Registrert første gang	01.09.2021



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4677015

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Motordeksel i motorrommet - mangler	
65.15	Dekk	Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lastindeks:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.32	Lys	* Venstre og høyre baklykt - riper	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre fordør
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.21		Små lakkblærer:	Venstre bakdør
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



4677015

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	01.09.2025



4677015

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **O**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **O**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4677015

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4677015

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	35,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	35,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	25,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	25,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	290,00
9.4		Bremsevirkning, HB	290,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4677015



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4677015



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



4677015

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



25. jun. 2024

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode: 780.998
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 107898 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ED10223
VIN:
Testet: 25. jun. 2024 11:47:12

Fejlkode

Motor **PTCU: Drivlinje** **4 Fejl**

Fejlkode: U014083
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Software fejlbehæftet (checksumfejl).

Fejlkode: U143364
Spændingsforsyning kl. 15
Uplausibelt signal.

Fejlkode: P05AE04
Kølerjalousi 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P059F04
Kølerjalousi 1
Funktion ukorrekt.

Motor **SG-EM: Effektelektronik** **0 Fejl**

Motor **Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed** **4 Fejl**

Fejlkode: P0A0B00
Højspændingssikkerhedskreds
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0A0E00
Højspændingssikkerhedskreds
Løs forbindelse/afbrydelse.

Fejlkode: P13DC71

Fejlkode: P2DBD1C

Motor	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
Motor	SG-LG Oplader tio batteripakke	1 Fejl

Fejlkode: P066700
 Temperaturføler (styreenhed, intern)
 Funktion ukorrekt.

Motor	SOGE motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Motor	BMS Batterimanagementsystem N82/2	ikke tilgængelig
Motor	BMS Batterimanagementsystem N82/3	ikke tilgængelig
Motor	BMS Batterimanagementsystem N82/4	1 Fejl

Fejlkode: U301700

ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
------------	---	---------------

Fejlkode: U11C300

Airbag	SRS: Supplemental Restraint System	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	1 Fejl

Fejlkode: U1442E4

Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	KAR Kamera med udvidet virkelighed	2 Fejl

Fejlkode: U016887
 CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
 CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U142686
 CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem

Signal mangler/med fejl.

Komfort **MFK: Multifunktionskamera** **2 Fejl**

Fejlkode: B228700
Multifunktionskamera
Kalibreringskørsel ikke afsluttet korrekt.

Fejlkode: B229B97
Multifunktionskamera
Systemfunktion ukorrekt/nedsat.

Komfort **SAM (karosseristyreenhed) fører** **3 Fejl**

Fejlkode: P060A05
styreenhed
Oovervågning fejlbehæftet pga. en programmeringsfejl.

Fejlkode: B212173
Relæ 1 kl. 15
Relæ hænger i sluttet position.

Fejlkode: B219304
Intelligent batterisensor
Funktion ukorrekt.

Komfort **SAM hinten Karosseristyreenhed bag** **4 Fejl**

Fejlkode: B11FE4B
Varmeelement ryglæn HF
Funktion ukorrekt pga. overtemperatur.

Fejlkode: B11FF4B

Fejlkode: B186D2A

Fejlkode: B19082A

Komfort **LRE Ratstammeelektronik** **0 Fejl**

Komfort **AML Stemningsbelysning** **7 Fejl**

Fejlkode: U112287
LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112387
LIN-bus 2
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112487
LIN-bus 3
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112587
LIN-bus 4
Fejl i kommunikation.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U112687
LIN-bus 5
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112787
LIN-bus 6
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112887
LIN-bus 7
Fejl i kommunikation.

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	0 Fejl
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	GES Bevægelsesstyringsensor	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	0 Fejl
Komfort	PSD: Panoramataag	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling passagersæde	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	KG 2 CAN OBD	0 Fejl
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	1 Fejl

Fejlkode: P172A02
Gearvælger
Der foreligger ingen signalændring.

Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Undervogn	ELC: Elektronisk undervognskontrol	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	0 Fejl
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	Lydsystem	0 Fejl
Audio/Video	MBUX Head Unit	3 Fejl

Fejlkode: B169197
Digital kopieringsbeskyttelse
Bekræftelse ikke mulig.

Fejlkode: B19BE87
USB-tilslutning 1
Kommunikation forstyrret. Meddelelse mangler.

Fejlkode: B227B00
MOST-bus
Konfiguration ukorrekt.

Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle EQC 400 4MATIC
First reg. date 01.09.2021
FIN W1K2938901F031874

Next Service 04.2025
131084 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 4

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Ullevål AS Klaus Torgårdsvei 3 Oslo	Date	12.04.2024
		Rep.-order-no.	5802925
		Mileage	106084 km

Performed services

Service	Service B
Workshop code	N0N
Remaining time	167 Days
Remaining distance	-1400 km

Replaced / renewed

001158

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo

Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Comment

EQC B-service

Service report 3

Mercedes-Benz

Bertel O. Steen Romerike A/S
Energiveien 11
Jessheim

Date 27.09.2023
Rep.-order-no. 9032045
Mileage 79637 km

Performed services

Service Service A
Workshop code D0D
Remaining time 154 Days
Remaining distance -600 km

Replaced / renewed

Dust filter replaced
Brake fluid replaced

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Comment

Overkjørt tidligere service. Bremssevæske skulle ikke ha blitt byttet i fjor.

Service report 2

Mercedes-Benz

Kongsvinger Bilsenter AS
Lerkevegen 53
KongsvingerDate 28.02.2023
Rep.-order-no. 8370479
Mileage 54038 km**Performed services**Service Service B
Workshop code NON
Remaining time 107 Days
Remaining distance 1000 km**Replaced / renewed**Dust filter replaced
Brake fluid replaced **Until next service**Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through **Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification**Complied with **Addworks**accomplished

Service report 1

Mercedes-Benz

Bertel O. Steen Romerike A/S
Energiveien 11
JessheimDate 15.06.2022
Rep.-order-no. 7607325
Mileage 28023 km**Performed services**Service Service A
Workshop code 505
Remaining time 78 Days
Remaining distance -3023 km**Replaced / renewed**Dust filter replaced **Until next service**Mercedes-Benz Mobilo Warr. against rusting through **Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification**Complied with **Addworks**accomplished **Comment**

Overkjørt service