



4374002

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.03.2024

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33 30 05 40
Ekstern referanse 383674

Kontaktperson
Navn Auksjonen.no As
Telefon 33 30 05 40
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell C 350 e
Type 204 K
Registreringsnr. TV92182
Understellsnr. WDD2052471F562707
Km.stand. 182226
Farge Brun

Motorstørrelse 1991 cm³
Motoreffekt 155 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2017
Registrert første gang 02.05.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4374002

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
33.12	Eksosanlegg	* Eksosanlegg er modifisert - manglende eksosoppheng/manglende eksospotter/eksosanlegg ligger løst.	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
65.15	Dekk	Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lastindeks:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.2	Felg	Felgdimensjon ikke i samsvar med vognkortet	Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Ettermontert styring til luftfjæring - ikke godkjent i vognkortet	
79.6	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Dugg i lykt:	Høyre baklys
17.32		* Høyre blinklykt - riper	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak
77.14	Fjærer / fjærbein	* Montert senkestag på luftbelgene	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	



4374002

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.24		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader: venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre bakskjerm, Støtfanger foran.	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	Bak
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.02.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



4374002

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsevirkning |
10 - Bremsevæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor **O**
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske **R**
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem **R**
33 - Eksosanlegg **R**
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 41 - Differensial ✓
42 - Drivakslar ✓
43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
66 - Felg **R**
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein **R**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**
80 - Travers ✓



4374002

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4374002

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-38 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4374002

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4374002



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



4374002



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4374002

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle	C 350 e
First reg. date	02.05.2017
FIN	WDD2052471F562707

Next Service	03.2021	Next major inspection	03.2021
	134462 km		

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 5

Mercedes-Benz	Bilhuset Førde AS	Date	17.03.2020
	Øyrane 6	Rep.-order-no.	5141448
	Førde	Mileage	109462 km

Performed services

Service	Service A
Workshop code	G50M
Remaining time	135 Days
Remaining distance	1808 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.5
Viscosity	0W-40

Description	Automatic transmission
Oil quality	236.15
Viscosity	ATF134

Replaced / renewed

Automatic transmission / Transfer	☒
case: oil and filter change 4 MATIC	
Engine: oil and filter change	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Service report 4

Mercedes-Benz

Bilhuset Førde AS
Øyrane 6
Førde

Date 31.07.2019
Rep.-order-no. 303249
Mileage 86270 km

Performed services

Service Service B
Workshop code 3W011
Remaining time 191 Days
Remaining distance -500 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 229.5
Viscosity 0W-40

Replaced / renewed

Dust filter replaced ☒
Air filter element replaced ☒
Spark plugs replaced ☒
Engine: oil and filter change ☒
Brake fluid replaced ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒

Service report 3

Mercedes-Benz

Bilhuset Førde AS
Øyrane 6
Førde

Date 07.02.2019
Rep.-order-no. 302677
Mileage 70759 km

Performed services

Service Service A
Workshop code 505
Remaining time 112 Days
Remaining distance 300 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 228.51
Viscosity 0W-40

Replaced / renewed

Dust filter replaced ☒
Engine: oil and filter change ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒

Service report 2

Mercedes-Benz

Bilhuset Førde AS
Øyrane 6
Førde

Date 30.05.2018
Rep.-order-no. 298111
Mileage 46089 km

Performed services

Service Service B
Workshop code NON
Remaining time 148 Days
Remaining distance 3800 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 229.5
Viscosity 0W-40

Replaced / renewed

Dust filter replaced ☒
Engine: oil and filter change ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



4. mar. 2024

Køretøj: Mercedes C 350e (205) T-Mod. Hybrid
Motorkode: 274.920
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 266980 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: TV92182
VIN: WDD2052471F562707 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. mar. 2024 12:10:33

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Motor	Benzinmotor	2 Fejl
--------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P052E71
Krumtaphus, udluftningsventil
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P003973
Turbolader, cirkulationsluftmagnetventil
Funktion ukorrekt.

Motor	PTCU: Drivlinje	1 Fejl
--------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U121D
Kølevæskpumpe lavtemperatur-kredsløb
Fejl i kommunikation.

Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
--------------	---------------------	---------------

Motor	Integreret generator med startfunktion	0 Fejl
--------------	---	---------------

Motor	HFBM: Haptisk gaspedal	0 Fejl
--------------	-------------------------------	---------------

Motor	SG-EM: Effektelektronik	0 Fejl
--------------	--------------------------------	---------------

Motor	BMS: batterimanagementsystem	1 Fejl
--------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: U301700
Realtidsur
Intern fejl.

Motor	SG-LG Oplader tio batteripakke	0 Fejl
Motor	SOGE motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Motor	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
ABS	EFB OBD	0 Fejl
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	SGR: Styreenhed for radarsensorer	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Mercedes-Benz Intelligent Drive	ikke tilgængelig
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	1 Fejl

Fejlkode: C10C800
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Advarsel udløst

Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	SAM for dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SAM bag dig. OBD	0 Fejl
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	MRM Ratstammestyreenhed	0 Fejl
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	1 Fejl

Fejlkode: B173D
Blinklys udvendigt sidespejl
Strømkreds med fejl.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	1 Fejl

Fejlkode: U11A3
Kommunikation med styreenhed for multifunktionskamera
Kommunikation forstyrret.

Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	Styreenhed kameraafdækning	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	AML Stemningsbelysning	ikke tilgængelig
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: B1FE097
Geartrinsvisning
Strømkreds med fejl.

Komfort	SDE H OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	KDS: Bagagerumsklap-styring	0 Fejl
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, passager	ikke tilgængelig
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	1 Fejl

Fejlkode: B173D15
 Blinklys udvendigt sidespejl
 Styrestrømkreds, kortslutning til plus/afbrydelse

Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenehed	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	0 Fejl
Undervogn	Airmatic OBD	0 Fejl
Undervogn	AMG Undervogn	ikke tilgængelig
Undervogn	ABC Aktiv undervogn	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	1 Fejl

Fejlkode: U0100
 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
 Kommunikation forstyrret.

Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Comand Online	0 Fejl
Audio/Video	Audio 20 OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	1 Fejl

Fejlkode: U010000
 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
 Kommunikation forstyrret.

Audio/Video	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl