



4697225

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
02.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	388394		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volvo	<b>Motorstørrelse</b>	1969 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	XC90 T8 Twin Engine	<b>Motoreffekt</b>	235 kW
<b>Type</b>	L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BT56029	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	YV1LFBABDH1135499	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	182841	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2017
		<b>Registrert første gang</b>	02.01.2017



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4697225

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.6	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Høyre fordør
89.3	Understellsnummer	Ikke påvist / funnet	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Venstre bak
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliert
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre baktør



4697225

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
13.11.2023	169633
13.04.2023	152229
31.03.2022	116760
05.10.2021	98849
20.10.2020	80677
31.10.2019	58237
22.10.2018	35561
02.10.2017	16536

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	16 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	19.05.2025



4697225

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå **O**

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid **R**

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd **R**

74 - Styreservo ✓



4697225

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	R
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4697225

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	240,00
9.4		Bremsevirkning, HB	240,00
30.1	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4697225



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Døråpning



21. Døråpning



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Generelt



24. Generelt





4697225



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



4697225

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



2. jul. 2024

Køretøj: Volvo XC90 T8 2.0i 16V GDI Hybrid AWD  
Motorkode: B 4204 T28  
Produktionsår: 15-18  
Kilometerstand: 182841 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BT56029  
VIN: YV1LFBABDH1135499 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 2. jul. 2024 13:25:52

---

Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

### **3 Fejl**

Fejlkode: P0171  
Blanding række 1  
Blanding for mager.

Fejlkode: P0171  
Blanding række 1  
Blanding for mager.

Fejlkode: P0171  
Blanding række 1  
Blanding for mager.

### **Motor**

### **Benzinmotor**

### **4 Fejl**

Fejlkode: P0171  
Blanding række 1  
Blanding for mager.

Fejlkode: P105A  
Frontspoilerlameller  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0055  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P301C  
LIN-bus-forbindelse til elektrisk vandpumpe  
Kommunikation forstyrret.

<b>Motor</b>	<b>BECM batteriovervågningsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>SAS Ratvinkelgiver</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS BCM</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U2D4D  
CAN-bus-forbindelse til kollisionsadvarselssystem-styreenheden bagved  
Kommunikation forstyrret.

<b>ABS</b>	<b>VDDM ABS/ESP-styreenhed</b>	<b>3 Fejl</b>
------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: C0077  
Dæktrykadvarsel  
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: C1124  
Niveauføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1075  
ABS-enhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
---------------	-------------------	---------------

<b>Airbag</b>	<b>RML sikkerhedssele VF</b>	<b>1 Fejl</b>
---------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: U0232  
Forbindelse til styreenhed for registrering af forhindring i venstre side  
Fejl i kommunikation.

<b>Airbag</b>	<b>RMR sikkerhedssele HF</b>	<b>0 Fejl</b>
---------------	------------------------------	---------------

<b>Klimaanlæg</b>	<b>CCM klimaanlægsstyring</b>	<b>3 Fejl</b>
-------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: B12A6  
Parkeringsvarmer-vandpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69  
Luftfugtighedsføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69  
Luftfugtighedsføler  
Funktion ukorrekt.

<b>Sikkerhed</b>	<b>ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning</b>	<b>6 Fejl</b>
------------------	--	---------------

Fejlkode: U1119  
Forbindelse til styreenhed for registrering af forhindring i venstre side  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U111A  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for registrering af forhindring, højre side  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1125  
CAN-kommunikation med vidvinkelkameramodul  
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U120B  
CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2C62  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2C69  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

**Komfort** **DIM kombiinstrument** **0 Fejl**

**Komfort** **CEM centralelektronikmodul** **5 Fejl**

Fejlkode: B128A  
Forlygteenhed venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14BA  
Tankklaplåsning  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB  
Tankklaplåsning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1505  
Ratvarme  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U201F  
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul  
Budskab mangler.

**Komfort** **DDM førerdørsmodul** **2 Fejl**

Fejlkode: B106B  
Døroplåsning bag  
Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.

Fejlkode: B106D  
Elektrisk børnesikring  
Tilbagemelding mangler.

**Komfort** **PDM passagerdørsmodul** **2 Fejl**

Fejlkode: B106B  
Døroplåsning bag  
Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.

Fejlkode: B106D  
Elektrisk børnesikring  
Tilbage melding mangler.

<b>Komfort</b>	<b>PSMD førersædemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSMP passagersædestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODL sidehindringsregistrering til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODR sidehindringsregistrering til højre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SCL ratlås-servomotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>VCM styreenhed køretøjskommunikation</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B116D  
Betjeningsenhed til nødopkald  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1C30  
Diagnose-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>OHC kontrolpanel i loft</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PAM parkeringshjælp</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U2E05  
Parkerings sensor  
Funktion begrænset.

<b>Komfort</b>	<b>POT bagklapmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TEM telematikstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>WAM 360 graders kamerasystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>BECM batteriovervågningsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængermodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HCML Forlygtestyreenhed til venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HCMR Forlygtestyreenhed til højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>DEM differentiale-elektronikmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>aktivt chassis</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: C110E  
Fjederbensreguleringsventil VB  
Afbrydelse i strømkreds .

<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Audiomodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Infotainment</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B1252          USB-tilslutning          Signal for højt.</p> <p>Fejlkode: B13A3          APIX-bus-forbindelse mellem kombiinstrument og infotainmentstyreenhed          Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>TVM tv-styreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>