



572574

NAF Test ved salg

Testdato
16.05.2019



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1686 cm ³
Modell	Zafira	Motoreffekt	81 kW
Type	A-H/MONOCAB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SD49893	Drivstofftype	2
Understellsnr.	W0L0AHM75AG026944	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144773	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	FLERBRUKSBIL	Registreringsår	2010
		Registrert første gang i Norge	15.01.2010



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



572574

Testresultater

Repareres	Resultat	Beskrivelse
Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
Bremsevirkning	Svak bremssevirkning:	Venstre bak, Høyre bak
Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre bakdør
Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Motorstyring
Lys	Virker ikke:	Venstre bremselys, Høyre baklys
Tilstand Batteri	Bør lade batteri	

Anmerkning	Resultat	Beskrivelse
Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	1 dekk
Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakskjerm

Opplysning	Resultat	Beskrivelse
Frontrute	Slitt frontrute	
Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
Lys	* Bileier har fått feilsøkt på lysproblemet bak og det foreligger pristilbud på jobben.	
Registerreim	Så langt det er mulig, oppgis de intervallene som er anbefalt av bilprodusenten. I de tilfeller det ikke finnes anbefalinger fra bilprodusenten, må avgjørelsen om å skifte reim bygge på grundig undersøkelse av den reima som er montert.	
Seter	* Hull/rift gjennom setetrekk venstre foran.	
Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje/ svetting:	Svinghjul

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
20.11.2018	138868
17.11.2017	122879
14.11.2016	106298
16.11.2015	87422
26.11.2014	70584
27.11.2013	58055
05.12.2012	39838
21.12.2011	30970

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.03.2020



572574

Prøvekjøring		Drivverk	
Kjøreegenskaper	✓	Clutch	✓
Unormal lyd	✓	Girkasse (manuell)	✓
		Differensial	✓
Generell informasjon		Drivaksler	✓
Service / Dokumentasjon	✓		
Bremser		Elektriske anlegg	
Bremsebelegg	✓	Instrument belysning	✓
Bremseskiver	R	Instrumenter	✓
Parkeringsbrems	✓	Elektrisk vindusheis	R
Bremsevirkning	R	Oppvarmet bakrute	✓
Bremsevæsknivå	✓	Kupevifte	✓
Bremsevæskens kokepunkt	✓	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
Bremserør	✓	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
Bremseslanger	✓	Lyktespyler / Visker	✓
Bremsekraftforsterker	✓	Sentrallås	✓
Bremsepedal	✓	Setevarmer	✓
		Ladespenning generator	✓
Lys og signaler		Drivreim generator	✓
Lys	R	Batteri ytre tilstand	✓
Lyd / lyssignaler	✓	Tilstand Batteri	R
Varsellamper	✓		
Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		Dekk	✓
Full systemskann	R	Felg	✓
		Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
Motor		Hjullager	✓
Avgassanalyse (Diesel)	✓	Ekstra hjulsett	A
Motor virkemåte	✓		
Utvendig tilstand motor	O	Styring	
Oljenivå motor	✓	Ratt, rattaksel, ledd	✓
Kjølevæske	✓		
Kjølevifte	✓	Styring	
Kjølesystem	✓	Styresnekke, tannstang	✓
Eksosanlegg	✓	Styrestag/ledd	✓
Motorfester	✓	Styreservo	✓
Drivstofftank, rør, slange	✓		
Registerreim	O	Hjuloppheng	
		Støtdempere	✓
		Stabilisator	✓
		Fjærer / fjærbein	✓
		Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		Travers	✓



572574

Karosseri

Frontrute	0
Siderute/bakrute	✓
Dør-/panseråpner	✓
Lås	✓
Lakk / karosseri utvendig	A
Utvendig speil	✓
Underside	✓
Understellsnummer	✓
Skilter	✓
Tilhengerfeste	✓

Interiør

Dashbord / midtkonsoll	✓
Luftdyse kupé	✓
Taktrekk	✓
Solskjerm	✓
Innvendig speil	✓
Dørtrekk	✓
Døråpning	✓
Seter	0
Bilbelte	✓
Gulvmatter/-teppe	✓
Bagasjeromstildekning	✓
Laste-/bagasjerom	✓
Interiør generelt	✓
Varseltrekant	✓
Refleksvest	✓

Vedlikehold

Vedlikehold	✓
-------------	---



572574

Måleverdier

Punkt	Fråse	Måleverdi
Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22.00mm
	Bremseskivetykkelse VF	23.62mm
	Bremseskivetykkelse HF	23.68mm
	Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	0.00mm
	Bremseskivetykkelse VB	0.00mm
	Bremseskivetykkelse HB	0.00mm
Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320.00
	Bremsevirkning, HF	310.00
	Bremsevirkning, VB	100.00
	Bremsevirkning, HB	130.00
Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt (Bør være over 180°C)	249°C
Avgassanalyse (Diesel)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45°C
Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
	eller ved, måneder:	120
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20°C
	Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3°C
Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13.89volt
	Ladespenning uten last (V)	13.79volt
Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
	Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	600ampere
	Målt kaldstart-kapasitet:	287ampere
Dekk	Mønsterdybde VF	6.50mm
	Mønsterdybde HF	6.50mm
	Mønsterdybde VB	6.00mm
	Mønsterdybde HB	6.00mm
	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7.00mm
	Mønsterdybde	7.00mm
	Mønsterdybde	6.00mm
	Mønsterdybde	4.00mm
	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
	Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
Full systemskann	Permanente feil avlest:	1



572574

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.