



4988280

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
29.10.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1395 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	PASSAT	<b>Motoreffekt</b>	115 kW
<b>Type</b>	3C	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DR49758	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WVWZZZ3CZJE128588	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	136332	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2018
		<b>Registrert første gang</b>	23.05.2018



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4988280

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
90.10	Bremseskive/klosser	Rust på bremseskive:	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.2	Vurdering av prisforlangende.	Kjøp anbefales hvis feil utbedres	
4.8		Prisforlangende ikke oppgitt	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran
66.18		Lakkriper:	Høyre bakhjør, Venstre fordhjør, Venstre forskjerm, Støtfanger bak, Høyre bakhjør
66.29		Rustangrep:	Høyre bakhjør

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dato	Km.stand
04.01.2022	54958
05.03.2021	37090
12.03.2020	24762
23.07.2019	15607

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	6 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.08.2026



4988280

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓

**Interiør.**

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓

**Karosseri.**

- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetete. ✓
- 56 - Baksetete. ✓
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4988280

**Underside.**

- 67 - Vognbunn/understell. ✓
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 69 - Stabilisator. ✓
- 70 - Differensial. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsørør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 75 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 79 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 80 - Lekkasjer. ✓
- 83 - Eksosanlegg. ✓
- 84 - Travers. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Motorfester. ✓
- 89 - Fjærer / fjærbein. ✓

**Hjul,dekk.**

- 90 - Bremseskive/klosser **R**
- 91 - Hjullager. ✓
- 92 - Dekk. ✓
- 93 - Felg. ✓
- 94 - Ekstra hjulsett.. ✓

**Kommentarer**

- 95 - Kommentarer: ✓



4988280

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	190,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	243 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
47.2		eller ved, måneder:	120
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
90.1	Bremsekive/klosser	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
90.2		Bremeskivetykkelse VF	24,50 mm
90.3		Bremsekivetykkelse HF	24,50 mm
90.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
90.5		Bremsekivetykkelse VB	10,80 mm
90.6		Bremsekivetykkelse HB	10,90 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	5,80 mm
92.3		Mønsterdybde HF	5,60 mm
92.4		Mønsterdybde VB	5,80 mm
92.5		Mønsterdybde HB	4,30 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4988280

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Lillestrøm  
Sorenskriverveien 29  
2005 Rælingen  
Telefon: +4792620913  
Fax:  
E-mail: svein.michael.maelum@naf.no  
Website: www.naf.no



28. okt. 2024

Køretøj: Volkswagen Passat 1.4i 16V TSI GTE Variant Hybrid BlueMotion  
Motorkode: CUKC  
Produktionsår: 15-18  
Kilometerstand: 136335 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: DR49758  
VIN: WVVZZZ3CZJE128588 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 28. okt. 2024 10:25:58

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 17159  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4178  
Brændstofforfødningsfunktion  
Funktion ukorrekt.

**Drivlinje** **Elektromotor 1** **0**

**Drivlinje** **Hybridbatteristyring** **0**

**Drivlinje** **Højspændings-batterilader** **0**

**bremsesystem** **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarsel  
Advarselsmeddelelse aktiv.

**bremsesystem** **Bremsekraftforstærkning** **0**

**Passiv sikkerhed** **Airbag** **0 Fejl**

**Passiv sikkerhed** **Nødopkaldssystem/telematiksystem** **0 Fejl**

**Termostyring** **Varme/klimaanlæg** **0**

<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 56  Ingen flammedannelse  Flammedannelse ophørt med at fungere.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Frontkammersystem</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1275  Funktionsforringelse på grund af ydre påvirkninger  Begrænsning aktiv.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>3 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1236  Databus  Budskab mangler.</p> <p>Fejlkode: 935  Databus  Meddelelse ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 2068  Databus  Meddelelse ukorrekt.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1311234  Sporskiftassistent-styreenhed  Synsfelt begrænset.</p> <p>Fejlkode: 267010  Databus  Meddelelse ukorrekt.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent 2</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1311234  Sporskiftassistent-styreenhed  Synsfelt begrænset.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsssensor</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>



<b>Komfort</b>	<b>Fører dørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passager dørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik førerside bag</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik passagerside bag</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 655882  
 Anhænger-bremselys  
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656138  
 Anhængerbaglygte højre side  
 Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Motorlydssimulator</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Head up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsmodul</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre 2</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre 2</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialkøretøjsassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Interface adgangs- og startsystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 3086          Telefonholderantenne          Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 6967          CAN-bus          Manglende meddelelse</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	<b>0</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>