



5233082

NAF Test Eierskifte

Testdato
11.02.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	CX-5	Motoreffekt	118 kW
Type	KE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT42149	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMZKEK97800151291	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	149815	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.04.2013
		Frist for neste EU kontroll	24.07.2025



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5233082

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.5	Vindusvisker, spylar.	Dårlig viskerblad:	Bakrute
14.7	Glassruter.	* Større steinsprut ved midten av ruten lavt nede. (Er ikke en EU mangel)	
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
17.5		Innfelling av speil virker ikke:	
43.6	Batteri 12 volt.	Irr på batteripoler	
44.3	Oljenivå motor.	For høyt oljenivå	
60.2	Tilhengerfeste.	Tilhengerkontakt virker ikke	
66.15	Lakk / karosseri utvendig.	* Små rust på høyre forskjerm, førerdør	
69.2	Stabilisator.	Slakk i ledd til stabilisatorstag:	Venstre foran
89.15	Bremsekive/klosser utvendig	* Bremseskiver foran ser grei ut. men er under minimumsmål oppgitt av produsent i henhold til skivetykkelse.	
91.19	Dekk.	* 2 vinterdekk har for lite mønsterdybde, 2 er på grensen. Alle dekk er fra 2012. Anbefaler 4 nye vinterdekk.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
17.9	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
26.14	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
49.12	Dører.	* Litt rust på bakluken sine dempere. Rust på dørhengsler	
51.8	Døråpning.	* Brukslitasje og riper	
57.9	Passasjer sete.	* Litt korrosjon på setet glideskinner	
60.19	Tilhengerfeste.	* Feste og kontaktholder har rust.	
66.17	Lakk / karosseri utvendig.	Småbulker:	Høyre fordør
66.18		Lakkriper:	
67.15	Vognbunn/understell.	* rust i understell særlig bærearmer, stab.stag og lyshøyde regulator har korrodert en del.	
68.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Slitte indre bærearms foringer	
75.10	Bremsebelegg innvendig.	* Litt vanskelig å få ordentlig innsyn til bremseklosser bak.	
78.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Venstre foran
79.14	Drivstofftank, rør, slange.	Tanklokk går tregt	



5233082

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke kompatibel

Maks hastighet ved prøvekjøring

50 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring

-1 °C



5233082

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. R
- 12 - Lyktespyler / Visser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. R
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ○
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. R
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ○
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ○
- 60 - Tilhengerfeste. R
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. R



5233082

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	○
69 - Stabilisator.	R
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	○
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	○
79 - Drivstofftank, rør, slange.	○
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	R
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	R
92 - Felg.	✓



5233082

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	244,00
31.2		Bremsevirkning, HF	252,00
31.3		Bremsevirkning, VB	192,00
31.4		Bremsevirkning, HB	168,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	520 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	418 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	25,50 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	25,00 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,80 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	9,20 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	9,20 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	3,50 mm
91.3		Mønsterdybde HF	2,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	2,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5233082

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Termostyring Førerassistentsystem	Klimaanlæg CAN FSC = frontkamera	ikke tilgængelig 1 Fejl
Fejlkode: C1001-92 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed CAN	0 Fejl
Komfort	Modul sæde for førerside CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtemodul CAN	0 Fejl
Komfort	RVM = bakovervågning	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	Jævnstrømsomformer	ikke tilgængelig
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firehjulstræk CAN	0 Fejl
Undervogn	Aktiv chassiskontrol CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audio-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Taleregistrering CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Multimedieinstrument CAN	ikke tilgængelig