



5155332

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
15.01.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	2967 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	A8	<b>Motoreffekt</b>	184 kW
<b>Type</b>	4H	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	UF49991	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ4H9BN001538	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	198754	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2010
<b>Karosseritype</b>	Sedan	<b>Registrert første gang</b>	20.08.2010
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.01.2026



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5155332

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.5	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
3.4	Service/Dokumentasjon.	Siste service er ikke utført	
3.7		* Mangler dato/km på en service Mangler siste service	
9.16	Instrumenter.	Ryggekamera har uklart bilde	
21.7	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak kjølevirkning	
40.5	Kjølevæske.	* For mye på beholderen. den kaster av seg veske ved åpning av toppa til beholdere.	
42.14	Kjølesystem.	* to kjøle rør bak ved girkasse/eksos side er flat klemt 50% i gulvet.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.9	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
17.10		* mangler en bit av blink stripe i speil huset.	
19.12	Takluke/Panoramatak.	* Treg lukke funksjon på takluke. bør rense/smøre systemet.	
22.7	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
23.6	Interiør generelt.	* noe fukt i teppe bak under gummi matte.	
44.12	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
45.11		* Ved gir/motor undersiden. Noe kjøle avleiringer i rundt vannpumpe.	
66.32	Lakk / karosseri utvendig.	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
84.8	Travers.	* Noe rust flass i fram og bak travers. bør behandles.	
89.23	Bremeskive/klosser utvendig	* Nyere bremses på alle hjul ,lita ripe i bremseskive v foran.	
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	
92.11		Oksidering / oksidert felg	



5155332

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
Ukjent	139607
18.10.2017	121803
06.07.2015	82054
24.02.2014	58487
23.07.2013	50920
27.06.2012	40688

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.01.2026



5155332

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. R
- 3 - Service/Dokumentasjon. R

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

**Interiør.**

- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. R
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. O
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. O
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. O
- 23 - Interiør generelt. O

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ✓
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Brems evæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. R
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. R
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. O
- 45 - Utvendig tilstand motor. O
- 46 - Motorfester. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. O



5155332

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivakslar.	✓
73 - Bremsesør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremseselegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	○
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul, dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	○
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	○



5155332

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	17 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
31.2		Bremsevirkning, HF	290,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	220,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	181 °C
40.1	Kjølevæske.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
91.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5155332

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Trondheim  
Ivar Lykkes veg 9  
7075 Tiller  
Telefon: 73957395  
Fax:  
E-mail: odd.reppe@naf.no  
Website: Www.naf.no



15. jan. 2025

Køretøj: Audi A8 3.0 V6 24V TDI Quattro  
Motorkode: CDTA  
Produktionsår: 09-17  
Kilometerstand: 198754 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: UF49991  
VIN: WAUZZZ4H9BN001538 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 15. jan. 2025 13:09:11

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorophæng</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>0</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Parkeringsbremse</b>	<b>0</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Venstre sikkerhedsselestrammer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Højre sikkerhedsselestrammer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: 130  
Defrosterspjæld-servomotor siderude venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 137  
Aktuator til defrosterspjæld, højre dørude  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 237  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
---------------------	-----------------------------------	-------------------------



<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanl. betjeningsenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimakompressor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Styreenhed til billedbehandling</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>5 Fejl</b>

Fejlkode: 10240  
Sensor autom. afstandsregulering  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 88064  
Adaptiv fartpilot-sensor  
Sensor forstillet.

Fejlkode: 88320  
Adaptiv fartpilot-sensor  
Sensor forstillet.

Fejlkode: 12032  
Adaptiv fartpilot-sensor  
Sensor forstillet.

Fejlkode: 144896  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot 2</b>	<b>1 Fejl</b>
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: 144896  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsensor 2</b>	<b>1 Fejl</b>
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1112068  
Parkeringsensor FV i midten  
Funktion ukorrekt.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Natsynskamera</b>	<b>1 Fejl</b>
-----------------------------	----------------------	---------------

Fejlkode: 12306  
Videosignal-datakabel natsynssystem  
Uplausibelt signal.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--------------------------------------	----------

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--------------------------	----------

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed komfort</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 457

Karosseristyreenhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed komfort 2</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 2638  
Ratstammelåsning  
Frigivelsessignal med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 2111  
Rudehejs-servomotor  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering passager</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædeindstilling sæde BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædeindstilling sæde BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde forrest på førersiden</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde forrest på passagersiden</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 4224  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>Kamerastyreenhed</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Styreenhed for sensormodul</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Head up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>0</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearvælger-elektronik</b>	<b>0</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: 2811  
Ratstammelås-styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3286  
Sensor berøring af udvendigt dørgreb FH  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 192  
Sensor berøring udvendigt dørhåndtag bag til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 193  
Sensor berøring udvendigt dørhåndtag bag til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2815  
Ratstammelås-servomotor  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1330  
Central styreenhed komfort  
Central styreenhed komfort

<b>Undervogn</b>	<b>niveauregulering</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>aktiv styring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Medioplayer 1</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	<b>0</b>

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 3276  Kontroller softwareversionsstyring.  Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 1524  Telefonantenne  Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>