



5082210

NAF Test Eierskifte

Testdato
04.12.2024



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2998 cm ³
Modell	X5 xDrive45e	Motoreffekt	210 kW
Type	G5X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR92577	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBATA6105M9G01899	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	64467	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.03.2021



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5082210

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.3		* Antagelig nybilgaranti	
37.10	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre nærlys, Høyre baklys

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
66.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Kanal lister noe bøyd, mest venstre side	
91.24	Dekk.	* Dekk er produsert i 2018	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.08.2026



5082210

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5082210

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	0
92 - Felg.	✓



5082210

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3,30
31.2		Bremsevirkning, HF	3,30
31.3		Bremsevirkning, VB	3,20
31.4		Bremsevirkning, HB	3,20
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	240 °C
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5082210

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +4745243912
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website:



4. des. 2024

Ingier

Køretøj: BMW X5 45e G05 xDrive iPerformance
Motorkode: B58 B30 C
Produktionsår: 18-23
Kilometerstand: 64467 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DR92577
VIN:
Testet: 4. des. 2024 13:03:08

Fejlkode

Drivlinje	DME Motorstyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	SME Hukommelsesstyringselektronik	0 Fejl
Drivlinje	EME Styreenhed til eldrivmotor	0 Fejl
Drivlinje	KLE Komfortopladningselektronik	0 Fejl
Drivlinje	TFE Tankfunktionsstyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	PCU Styreenhed til spændingsforsyning	ikke tilgængelig
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Termostyring	IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	TR SVC 360-graders kamera	1 Fejl

Fejlkode: DTC CA944E
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed/central gateway-styreenhed
CAN-signal "Karosseri, fjernbetjening" ugyldigt.

Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarsel	0 Fejl
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	1 Fejl

Fejlkode: DTC 803207
Ultralydssensorer
Ekstern lyd registreret.

Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	0 Fejl
Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	DCS Førerovervågningskamera	1 Fejl

Fejlkode: DTC 808607
Førerovervågningskamera
Ansigtsgenkendelse mislykket.

Førerassistentsystem	SRSNVL Nærområderadar VF	0 Fejl
Førerassistentsystem	SRSNVR Nærområderadar HF	0 Fejl
Førerassistentsystem	HRSNL Nærområderadar VB	0 Fejl
Førerassistentsystem	HRSNR Nærområderadar HB	0 Fejl
Førerassistentsystem	SPNMVL Sædepneumatikstyreenhed VF	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SPNMVR Sædepneumatikstyreenhed HF	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	2 Fejl

Fejlkode: DTC 800AC5
Defroster kamera foran
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC 800ABF
Frontkamera assistentsystemer
Udsyn midlertidig reduceret.

Komfort	BDC Karosseristyreenhed	3 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 804081
Oprettelse af køreberedskab
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC 804415
Fjernbetjeningsbatteri
Batteri tomt.

Fejlkode: DTC 8044D7
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	0 Fejl
Komfort	HKFM Bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SAS Styreenhed for specialudstyr	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	1 Fejl

Fejlkode: DTC 802C1E
Sædeindstilling
Funktion frakoblet på grund af motorstart.

Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	2 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802A30
Førersædeopvarmning
Varmeydelse sænket pga. lav spænding på ledningsnettet.

Fejlkode: DTC 802A1E
Sædeindstilling
Funktion frakoblet på grund af motorstart.

Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	0 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 80282C
Svingbart anhængertræk
Overstrømsfrakobling

Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
------------------	---	---------------

Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 021924
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Undervogn	EARSH Antirul-stabilisering bag	ikke tilgængelig
------------------	--	-------------------------

Undervogn	EARSV Antirul-stabilisering foran	ikke tilgængelig
------------------	--	-------------------------

Undervogn	VDP Elektronisk reguleret støddæmpning	0 Fejl
------------------	---	---------------

Undervogn	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
------------------	--	-------------------------

Undervogn	VIP Virtuel integrationsplatform	0 Fejl
------------------	---	---------------

Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC B7F500 Mikrofonforstærker Ikke kalibreret.</p>		
Infotainmentsystem	HU-H Brugersflade	5 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 031795 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC B7F89E Infotainment-styreenhed Back-end-certifikater ugyldige.</p> <p>Fejlkode: DTC 03179D Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC 031797 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC 031791 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p>		
Infotainmentsystem	TCB Telematikstyreenhed	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 03178A Ignorerer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>		
Infotainmentsystem	VM Videomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	RSE Infotainmentsystem bag	ikke tilgængelig