



4441909

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
16.04.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Jaguar	<b>Motorstørrelse</b>	3248 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	-	<b>Motoreffekt</b>	174 kW
<b>Type</b>	NAW	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	PC91984	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	SAJJJALG4CR832555	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	247725	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	1998
		<b>Registrert første gang</b>	24.04.1998



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

**Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4441909

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
25.6	Utvendig tilstand motor	* - Skade på løpehjul, knekt bit	
48.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Foran
51.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	
53.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
78.9	Dør-/panseråpner	Feil ved dørstopper:	Venstre foran
81.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet av forurensing/fugleskitt eller lignende:	Panser
81.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	
81.6		Lakkblærer	Hele karosseriet
81.8		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre A-stolpe, Venstre forskjerm
81.9		Rust/rusthull:	Venstre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
81.15		* - Chrome på sidespeil irret, små <<hull>> - Jaguar merker rundt bilen irret	
87.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	
87.3		* - Løse deksler/deler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
15.32	Lys	* - Sprekker i baklykter - Høyre baklykt flasser	
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
25.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
25.11		* - Betydelig oljesvetting diverse steder på motor, olje på løpehjul til reim - Teip rundt veivhus ventilasjon rør	
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
73.14	Fjærer / fjærbein	* - Morken gummi demper på toppen av tårnlager	
81.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
81.20		Steinsprut:	
81.26		Diverse lakkrust	
81.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	



4441909

**Servicehistorikk**

<b>Dato</b>	<b>Km.stand</b>
01.06.2022	240625
12.12.2021	239100
19.11.2021	238825
05.09.2020	232800
11.06.2019	225980
27.05.2015	206978
18.09.2013	185977
29.06.2011	155802
22.10.2010	149481
09.02.2010	136817
03.05.2007	108310
29.11.2004	89980
27.10.2003	74305
10.06.2002	57172
18.04.2001	47162
18.08.1999	38008
28.10.1998	18021

**Kunde- og testforhold**

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t**Utetemperatur ved prøvekjøring** 6 °C**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor**Frist for neste EU kontroll** 20.02.2026



4441909

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ○

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

15 - Lys ○

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

19 - Refleks ✓

**e-Diagnose**

20 - Full systemskann ○

**Motor**

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor R

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

34 - Registerreim ✓

**Drivverk**

38 - Girkasse (automatisk) ✓

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer R

53 - Drivrem generator R

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk ✓

**Hjul, dekk, felg**

63 - Felg ○

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

65 - Hjullager ✓

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

71 - Støtdempere ✓

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein ○

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4441909

## Karosseri

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	R
79 - Lås	✓
80 - Takluke/Panoramatak	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	✓
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓

## Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	R
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓



4441909

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Frase</b>	<b>Måleverdi</b>
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	26,90 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	26,90 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	18,50 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	18,70 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	18,60 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	286,00
8.2		Bremsevirkning, HF	303,00
8.3		Bremsevirkning, VB	264,00
8.4		Bremsevirkning, HB	246,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	200 °C
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,90 mm
62.3		Mønsterdybde VB	7,40 mm
62.4		Mønsterdybde HB	6,70 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetalfelg



4441909

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Bergen - Kokstad  
Kokstadalen 5  
5257 Kokstad  
Telefon: 55175550  
Fax:  
E-mail: Kokstad@naf.no  
Website: www.naf.no



16. apr. 2024

Køretøj: Jaguar XJ (X308) 3.2i V8 32V  
Motorkode: KC (AJ-V8)  
Produktionsår: 98-02  
Kilometerstand: 247725 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: Pc91984  
VIN:  
Testet: 16. apr. 2024 10:20:26

---

Fejlkode

---

**OBD**

Fejlkode: P0332  
Bankesensor 2 række 2  
Signal for lavt.

Fejlkode: P0332  
Bankesensor 2 række 2  
Signal for lavt.

**Motor**

**ABS**

Fejlkode: C1145-00  
Hjulføler FH  
Sensorspændingsforsyning med fejl.

**Airbag**

**Airbag**

Fejlkode: B1993  
Sideairbag i førersæde  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: B1994  
Sideairbag i førersæde  
Afbrydelse i strømkreds .

**Klimaanlæg**

Hella Gutmann Solutions GmbH

**OBD**

**PCM benzin PWM**

**ABS antiblokeringsystem**

**RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem**

**RCM sikkerheds-tilbageholdelsessystem 1**

**ATCM fuldautomatisk klimaanlæg (nyt)**

-1-

**2 Fejl**

**ikke tilgængelig**

**1 Fejl**

**ikke tilgængelig**

**2 Fejl**

**ikke tilgængelig**

mega macs X



<b>Komfort</b>	<b>IPC kombiinstrument</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>IMC multifunktionsdisplay</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>GEM karosseristyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>REM karosseristyreenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>DDM førerdørsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DSM førersædemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>TCM gearkassestyreenhed (gammel)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>TCM gearkassestyreenhed (ny)</b>	<b>0 Fejl</b>