



4557221

NAF Test ved salg

Testdato
02.07.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	Q7 60 TFSI e	Motoreffekt	250 kW
Type	4L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR83662	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ4M9LD023138	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	49599	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2020
		Registrert første gang	20.07.2020



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4557221

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
26.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
81.20	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser, Bakluke

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
13.07.2022	29712
14.01.2022	23888

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	20.07.2026



4557221

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Bremser

- 4 - Bremsbelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ✓
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsvirkning ✓
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremsrør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremskraftforsterker ✓
- 13 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 15 - Lys ✓
- 16 - Lyd / lyssignaler ✓
- 17 - Varsellamper ✓
- 19 - Refleks ✓

e-Diagnose

20 - Full systemskann ○

Motor

- 22 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 24 - Motor virkemåte ✓
- 25 - Utvendig tilstand motor ✓
- 26 - Oljenivå motor ○
- 27 - Kjølevæske ✓
- 28 - Kjølevifte ✓
- 29 - Kjølesystem ✓
- 30 - Eksosanlegg ✓
- 31 - HC i kjølesystem ✓
- 32 - Motorfester ✓
- 33 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 34 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Girkasse (automatisk) ✓
- 39 - Differensial ✓
- 40 - Drivakslar ✓
- 41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 42 - Instrument belysning ✓
- 43 - Instrumenter ✓
- 44 - Elektrisk vindusheis ✓
- 45 - Oppvarmet bakrute ✓
- 46 - Kupevifte ✓
- 47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 49 - Lyktespyler / Visker ✓
- 50 - Sentrallås ✓
- 51 - Setevarmer ✓
- 52 - Ladespenning generator ✓
- 53 - Drivrem generator ✓
- 56 - Tilhengerkontakt ✓
- 58 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 59 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 60 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 61 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 62 - Dekk ✓
- 63 - Felg ✓
- 65 - Hjullager ✓
- 66 - Ekstra hjulsett ○

Styring

- 67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 68 - Styresnekke, tannstang ✓
- 69 - Styrestag/ledd ✓
- 70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 71 - Støtdempere ✓
- 72 - Stabilisator ✓
- 73 - Fjærer / fjærbein ✓
- 74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 76 - Travers ✓



4557221

Karosseri

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	0
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	✓
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4557221

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	36,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	37,40 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	37,40 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	27,30 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	27,20 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
8.2		Bremsevirkning, HF	270,00
8.3		Bremsevirkning, VB	240,00
8.4		Bremsevirkning, HB	250,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	220 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
31.1	HC i kjølesystem		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4557221

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Tønsberg
Fjordgata 1
3125 Tønsberg
Telefon: +4793285190
Fax:
E-mail: Richard.frugaard@naf.no
Website: www.naf.no



2. jul. 2024

Køretøj: Audi Q7 55 TFSI e Hybrid Quattro
Motorkode: DCBE
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 49605 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DR83662
VIN: WAUZZZ4M9LD023138 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. jul. 2024 12:33:31

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motorelektronik 1	1 Fejl
Fejlkode: 17159 CAN-bus Meddelelse ukorrekt.		
Motor	Elektromotor 1	0
Motor	Startergenerator	ikke tilgængelig
Motor	Motorophæng	0
ABS	Bremseelektronik	1 Fejl
Fejlkode: 419328 Dæktryksensor FH Forkert dæktryk.		
Airbag	Airbag	0
Klimaanelæg	Varme/klimaanelæg	ikke tilgængelig
Klimaanelæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Klimaanelæg	Klimaanel. betjeningsenhet bag	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Diagnose-interface-bus	2 Fejl

Fejlkode: 262693
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 131712
CAN-forbindelse fra niveauregulerings-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Central styreenhed komfort	0
Komfort	Batterimanagementsystem 2	ikke tilgængelig
Komfort	Batteriregulering ekstralager 1	ikke tilgængelig
Komfort	Hybridbatteristyring	2 Fejl

Fejlkode: 8201
Motorfrakoblingstid
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 49186
Højspændingsbatteri-oplader
Stiklås fejlbehæftet

Komfort	Højspændings-batterilader	4 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 2097922
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Mekanisk fejl

Fejlkode: 13705551
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2098960
Deaktivering højspændings-ledningsnet
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13705502
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Termostyring	0
Komfort	transformer	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: 16777089
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Frontkmerasystem	2 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 15361024
Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	Sædejustering passager	0
Komfort	Sædeindstilling sæde BV	ikke tilgængelig
Komfort	Sædeindstilling sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Ekstra visningsenhed/betjeningsenhed 1	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0
Komfort	Anhængerfunktion	6 Fejl

Fejlkode: 655882
 Anhænger-bremselys
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656138
 Anhængerbaglygte højre side
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656650
 Anhængerblinklys højre side
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656906
 Anhængerblinklys venstre side
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656135
 Anhængerbaglygte højre side
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656391
 Anhængerbaglygte
 Strømkreds med fejl.

Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetagsstyreenhed 2	ikke tilgængelig
Komfort	Antennemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	0
Komfort	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	1 Fejl

Fejlkode: 3
 Forbindelse mellem antenneforstærker og antenne
 Kortslutning til stel.

Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig

Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearvælger-elektronik	0
Undervogn	Chassisstyring	0
Undervogn	Rokkestabilisering 1	ikke tilgængelig
Undervogn	Rokkestabilisering 2	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Bagakselstyretøj	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Audio/Video	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 1555
styreenhed
Evt. kodning/softwareversion forkert.

Audio/Video	interface til infotainmentsystem	ikke tilgængelig
Audio/Video	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound-system	0
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig