



4524576

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
04.05.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1968 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	TIGUAN	<b>Motoreffekt</b>	103 kW
<b>Type</b>	5N	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	DN37507	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WVGZZZ5NZAW081462	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	214154	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2010
		<b>Registrert første gang</b>	12.03.2010



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

***Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.***

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4524576

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
34.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
47.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
62.6	Dekk	Feil rotasjonsretning:	Venstre foran, Høyre bak
65.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Høyre foran
71.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre foran
73.8	Fjærer / fjærbein	Ulyd i svinglager:	Høyre side
88.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.23	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
5.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
15.28	Lys	Skadet lykt:	Midtre bremselys
15.29		Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
25.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Bakkant motor, Toppdeksel
32.5	Motorfester	* Noe dårlig motorfester.	
36.13	Clutch	Tar langt ute, tyder på slitt clutch	
37.18	Girkasse (manuell)	Treghet i girooverføring	
57.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
64.11	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
71.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre bak, Høyre bak
81.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
81.18		Småbulker:	Tak
81.21		Små lakkblærer:	
81.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakkdør, Høyre bakkdør
81.26		Diverse lakkrust	
81.34		* Gjelder A-Stolpe/tak.	
82.12	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke	Venstre, Høyre
83.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	



4524576

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
93.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
93.7		Rust:	Høyre bakdør, Venstre bakdør

### Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
24.01.2024	207169
11.08.2022	182577
08.02.2021	157221
25.04.2019	131104
01.09.2017	106430
05.02.2016	78695
16.04.2014	52890
27.03.2012	23647

### Kunde- og testforhold

Selger var tilstede under testen

Testresultater er gjennomgått med selger

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	22 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.09.2024



4524576

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ○

**Bremser**

- 4 - Bremsbelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ○
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsvirkning ✓
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremsørør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremskraftforsterker ✓
- 13 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 15 - Lys R
- 16 - Lyd / lyssignaler ✓
- 17 - Varsellamper ✓
- 19 - Refleks ✓

**e-Diagnose**

- 20 - Full systemskann R

**Motor**

- 23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 24 - Motor virkemåte ✓
- 25 - Utvendig tilstand motor ○
- 26 - Oljenivå motor ✓
- 27 - Kjølevæske ✓
- 28 - Kjølevifte ✓
- 29 - Kjølesystem ✓
- 30 - Eksosanlegg ✓
- 32 - Motorfester ○
- 33 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 34 - Registerreim R

**Drivverk**

- 36 - Clutch ○
- 37 - Girkasse (manuell) ○
- 39 - Differensial ✓
- 40 - Drivaksler ✓
- 41 - Mellomaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 42 - Instrument belysning ✓
- 43 - Instrumenter ✓
- 44 - Elektrisk vindusheis ✓
- 45 - Oppvarmet bakrute ✓
- 46 - Kupevifte ✓
- 47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
- 48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 49 - Lyktespyler / Visker ✓
- 50 - Sentrallås ✓
- 51 - Setevarmer ✓
- 52 - Ladespenning generator ✓
- 53 - Drivrem generator ✓
- 54 - Batteri ytre tilstand ✓
- 55 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 56 - Tilhengerkontakt ✓
- 57 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer ○

**Hjul, dekk, felg**

- 62 - Dekk R
- 63 - Felg ✓
- 64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ○
- 65 - Hjullager R
- 66 - Ekstra hjulsett ○

**Styring**

- 67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 68 - Styresnekke, tannstang ✓
- 69 - Styrestag/ledd ✓
- 70 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 71 - Støtdempere R
- 72 - Stabilisator ✓
- 73 - Fjærer / fjærbein R
- 74 - Opphengs- / bærearmer foraksler ✓
- 75 - Opphengs- / bærearmer bakaksler ✓
- 76 - Travers ✓



4524576

**Karosseri**

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	○
82 - Utvendig speil	○
83 - Underside	○
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

**Interiør**

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	R
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	○
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4524576

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	24,69 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	23,89 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	11,75 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	11,57 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
8.2		Bremsevirkning, HF	300,00
8.3		Bremsevirkning, VB	230,00
8.4		Bremsevirkning, HB	230,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	230 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,16 m <sup>-1</sup>
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
34.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
34.2		eller ved, måneder:	0
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	13 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,62 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	13,82 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	673 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,40 mm
62.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	6,30 mm
62.4		Mønsterdybde HB	5,10 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4524576

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

Naf senter Oslo  
Eikenga 9  
0579 Oslo  
Telefon: +4745243912  
Fax:  
E-mail: eikenga@naf.no  
Website:



4. mai 2024

Køretøj: Volkswagen Tiguan 2.0 16V TDI 4Motion  
Motorkode: CBAB  
Produktionsår: 07-11  
Kilometerstand: 214160 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: DN37507  
VIN: WVGZZZ5NZAW081462 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. mai 2024 13:19:08

---

## Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Motor** **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: P0672  
Gløderør cyl. 2  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0674  
Gløderør cyl. 4  
Strømkreds med fejl.

**ABS** **Bremseelektronik** **0**

**ABS** **Parkeringsbremse** **2 Fejl**

Fejlkode: 457  
Karosseristyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3200  
Elektrisk parkeringsbremse  
Kontakt med fejl.

**Airbag** **Airbag** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **Varme/klimaanlæg** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **Parkerings-/tilskudsvarmer** **0 Fejl**

**Komfort** **Kombiinstrument** **0**



<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed komfort</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 2395 Positionsllys foran til højre Funktion ukorrekt.		
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 2564 Anhængerbaglygte Strømkreds med fejl.		
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilforberedelse</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Frontkamarasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Mediaplayer 3</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sound-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>